

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Χαριλάου Τρικούπη 182  
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **16/11/2011**  
Αρ. Πρωτ **3270**

Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Ερωτήσεων**

**ΘΕΜΑ:** Αστοχίες στη στέψη του Φράγματος Αποσελέμη

**ΣΧΕΤ.:** Η Ερώτηση 1141/27.10.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,  
ο Βουλευτής κ. Λευτέρης Αυγενάκης

**KOIN.:** Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Το έργο της ύδρευσης του Ηρακλείου και του Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, εκτελείται σήμερα με την εργολαβία: «Εργασίες εκτροπής/μεταφοράς υδάτων και κατασκευής αγωγών και διυλιστηρίων» η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2013 και την εργολαβία: «Κατασκευή φράγματος Αποσελέμη».


Η εργολαβία, του Φράγματος Αποσελέμη, δημοπρατήθηκε τον Ιούνιο του 2005. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του 2011, με συνολική δαπάνη 44.000.000 €. ενώ η περίοδος παρακολούθησης της λειτουργίας του, στα συμβατικά πλαίσια της εργολαβίας, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2012.

Οσον αφορά τις ρωγμές στην στέψη του φράγματος, πρόκειται για δύο μικρές ρηγματώσεις μικρής έκτασης, σε συνολικό μήκος περίπου 40m, παράλληλες με τον άξονα του φράγματος, οι οποίες διαπιστώθηκαν τον Μάιο του 2011.

Η αρμόδια Υπηρεσία, σε συνεννόηση με τον Σύμβουλο Διαχείρισης του έργου, ζήτησε άμεσα από τον Ανάδοχο του έργου να εγκαταστήσει, ως όφειλε, σύστημα μετρήσεων, προκειμένου να παρακολουθείται το φαινόμενο. Αυτό συνηθίζεται σε παρόμοια φαινόμενα, τα οποία πολλές φορές εμφανίζονται σε έργα όπως τα χωμάτινα φράγματα.

Ο Ανάδοχος πραγματοποιεί σε εβδομαδιαία βάση μετρήσεις στην υπόψη περιοχή, τις οποίες υποβάλει στην Υπηρεσία.

Εκτιμάται ότι η εμφάνιση των ρηγματώσεων οφείλεται στη συνίζηση του κατάντη φίλτρου (με την ύγρανσή του από τις βροχές) που παρέσυρε το υλικό του φυλλίτη πάγω από το φίλτρο. Το φαινόμενο σταμάτησε να εξελίσσεται, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις ως άνω μετρήσεις του Αναδόχου.



Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη για την ποιοτική κατασκευή του έργου βαρύνει πλήρως τον Ανάδοχο, από τον οποίο ζητήθηκε να υποβάλλει την αξιολόγηση των μέχρι τώρα μετρήσεων.

Το Υπουργείο χρησιμοποιεί εξειδικευμένους επιστήμονες – εμπειρογνώμονες για την λήψη των τελικών αποφάσεων στην διαδικασία ολοκλήρωσης της κατασκευής και πλήρωσης του ταμιευτήρα του φράγματος.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**Εσωτ. Διανομή**  
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ**

Ακριβές αυτίγραφο



E. Σταμούλου