

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1265
Ημερομ. Κατάθεσης: 7/12/2022



ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 02/12/2022

Του: Αντωνίου Μυλωνάκη, Βουλευτή Α΄ ανατολικής Αττικής

ΠΡΟΣ: 1) στην κ. Υπουργό Εσωτερικών
2) στον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Εν αμφιβόλω η κατάσταση των πυλώνων τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της ανατολικής Αττικής»

Κύριοι Υπουργοί,

Κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 6282/06-07-2022 Ερώτησης μου προς τα αρμόδια Υπουργεία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΔΗΕ μέσω του υπ' αριθμ. πρωτ. ΓρΔ/155583/15-07-2022 εγγράφου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι από τον Αύγουστο 2018 έως την ημερομηνία σύνταξης του εγγράφου έχουν αντικατασταθεί στην ανατολική Αττική 4.215 στύλοι δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης είτε μετά από επιθεώρηση είτε για λόγους αναβάθμισης του δικτύου.

Όσον αφορά την ανατολική Αττική, στο άνω έγγραφο, τονίζεται ότι έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100% η ετήσια προγραμματισμένη επιθεώρηση όλων των εναέριων δικτύων και των εγκαταστάσεων της ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών, ενώ για κάθε εργασία επιθεώρησης δικτύου (είτε έκτακτης είτε προγραμματισμένης) εκδίδονται και αρχειοθετούνται τα σχετικά υπηρεσιακά έγγραφα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Αριελ» που έπληξε το λεκανοπέδιο της Αττικής, σχετικό οπτικοακουστικό υλικό καταγράφει την 30/11/2022 πυλώνα τάσης ηλεκτρικού ρεύματος εντός κατοικημένης περιοχής της Αρτέμιδας (Βραυρώνα) να βγάζει σπινθήρες, λάμπεις και να παρουσιάζει εκρήξεις.

Το σχετικό υλικό, καταγεγραμμένο από κάτοικο της περιοχής, δημοσιευθέν και από την ιστοσελίδα «irafina.gr» δημιουργεί ποικίλα ερωτηματικά σχετικά με την πραγματική κατάσταση των πυλώνων ηλεκτροδότησης και την ασφάλεια των πολιτών, καθώς το συμβάν σημειώθηκε εντός κατοικημένης περιοχής και ευτυχώς υπό συνθήκες (έντονη βροχόπτωση) που απέτρεπαν τη διέλευση κάποιου κατοίκου πλησίον του πυλώνα.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπήρχε αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή τραυματισμού πολιτών.

Βάσει των ανωτέρω:

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

- 1) Πόσοι είναι καταγεγραμμένοι πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την περιφέρεια ανατολικής Αττικής και σε τι ποσοστό αυτών αντιστοιχούν οι 4.215 στύλοι που μνημονεύονται στην άνω έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ;
- 2) Σε τι ποσοστό ολοκλήρωσης είναι η ετήσια επιθεώρηση όλων των εναέριων δικτύων και εγκαταστάσεων της ΔΕΔΔΗΕ στην ανατολική Αττική;
- 3) Εφόσον τηρούνται σε αρχείο τα σχετικά υπηρεσιακά έγγραφα μετά από εργασίες επιθεώρησης, γνωρίζετε αν ο εν λόγω πυλώνας ηλεκτρικού ρεύματος είχε αντικατασταθεί ή είχε κριθεί ως ασφαλής και κατάλληλος;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ