



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39,
151 23, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 213 1510 996
Email: koinel@civilprotection.gr

Μαρούσι, 26 Αυγούστου 2026
Αριθ. Πρωτ.: ΥΠ 2701

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων/
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/
Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου»

ΣΧΕΤ: Η υπ' αρ. 7562-824/06.08.2026 Ερώτηση & Α.Κ.Ε.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σας γνωρίζεται ότι, δυνάμει της υπό στοιχεία 21545οικ.Φ.700.9/19.04.2024 υπουργικής απόφασης (Β' 2387), περί έγκρισης της υπ' αρ. 9/2024 πυροσβεστικής διάταξης, καθορίζονται μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους. Ειδικότερα, εξειδικεύονται επιτρεπόμενες και απαγορευμένες ενέργειες για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών στους παραπάνω χώρους.

Αναφορικά με την ύπαρξη ή όχι εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία πυροπροστασίας δεν προκύπτει υποχρέωση σύνταξης και υποβολής προς έγκριση στην κατά λόγο αρμοδιότητας Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος μελέτης πυροπροστασίας για το άλσος των Ιλισίων και συναφείς χώρους.

Περαιτέρω, οι κατά λόγο αρμοδιότητας Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος προβαίνουν σε περιοδικούς ετήσιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στα πυροσβεστικά υδροστόμια, καταγράφουν τυχόν προβλήματα και τα αποστέλλουν στον Φορέα Ύδρευσης προς επίλυση. Ο έλεγχος υδροστομίων γίνεται από τις Υπηρεσίες του Τομέα Ευθύνης και συγκεκριμένα για το Άλσος Ιλισίων ο έλεγχος υδροστομίων πραγματοποιείται από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον τελευταίο έλεγχο που έγινε από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών στις 10.08.2026, διαπιστώθηκε ότι εντός και πέριξ του άλσους Ιλισίων υπάρχουν τέσσερις (4) πυροσβεστικοί κρουνοί (υδροστόμια) που λειτουργούν κανονικά με ικανοποιητική παροχή ύδατος. Επιπλέον, η πρόσβαση και στάθμευση των πυροσβεστικών οχημάτων στο άλσος Ιλισίων και η επέμβαση εντός αυτού για αντιμετώπιση

τυχόν συμβάντος -μέσω των παρακείμενων οδών- γίνεται ομαλά χωρίς να παρεμποδίζεται η διέλευση τους.

Τέλος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από δασικές πυρκαγιές ισχύει η 5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2», όπου περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- έλεγχοι υδροστομίων από τους Δήμους και Φορείς ύδρευσης, ζητήματα καθαρισμού και αποψίλωσης σε άλση και πάρκα, συντήρηση του οδικού δικτύου πρόσβασης κ.λπ.

Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και προκειμένου να δοθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων, αρμόδια να σας ενημερώσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

-Ο-

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

EVANGELOS TOURNAS
26/08/2026 14:13
Ευάγγελος Τουρνάς