



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161426
2132161433
2132161428
2132161429
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 21-9-2026

Αρ. Πρωτ.: 36374

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Σε απάντηση της με αρ. **7442/30-7-2026** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Α. Μεικόπουλο, με θέμα «*Χωρίς σύγχρονο σύστημα ψύξης το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, παρά την ένταξή του σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης*», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου εξυπηρετείται από δύο συστήματα ψύξης:

Α) Προκλιματισμός – κεντρικές κλιματιστικές μονάδες

Υπάρχουν στο σύνολο 38 και τα επιμέρους προβλήματα, βλάβες που παρουσιάζουν λόγω παλαιότητας αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση (αντικατάσταση στοιχείων κλπ).

Β) Σύστημα FUN COIL UNITS

Το ΓΝ Βόλου διαθέτει 27 κάθετες στήλες νερού ψύξης – θέρμανσης για την τροφοδοσία των επιμέρους κλιματιστικών (fun coil units) που διαθέτουν όλες οι κλινικές. Οι κάθετες στήλες κατά καιρούς μπορεί να παρουσιάζουν φθορές λόγω παλαιότητας, δηλαδή διαρροή, κάτι που σημαίνει ότι η στήλη που παρουσιάζει βλάβη τίθεται εκτός λειτουργίας. Αυτό επηρεάζει τους θαλάμους των ασθενών που βρίσκονται στη διαδρομή της στήλης που παρουσιάζει πρόβλημα, με συνέπεια να τίθενται εκτός λειτουργίας τα fun coils που υπάρχουν στους θαλάμους αυτούς, στους οποίους όμως διατηρείται ο κλιματισμός που παρέχεται από το έτερο σύστημα ψύξης, δηλαδή τον προκλιματισμό.

Με τον εντοπισμό της διαρροής, άμεσα δρομολογείται η επισκευή της. Αποξηλώνεται κάθετα όλο το συγκεκριμένο δίκτυο και αντικαθίσταται. Οι ασθενείς είτε μεταφέρονται σε θαλάμους νοσηλείας που δεν έχουν πρόβλημα είτε, εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι άλλοι θάλαμοι, η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου φροντίζει για την ενίσχυση του προκλιματισμού στους θαλάμους που επηρεάζονται από τη διαρροή της κάθετης στήλης νερού ψύξης – θέρμανσης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΓΝ Βόλου, έως σήμερα έχουν αντικατασταθεί 9 στήλες και άμεσα ξεκινά η αντικατάσταση άλλων τεσσάρων. Επιπλέον, το νοσοκομείο προβαίνει σε συχνή συντήρηση και καθαρισμό των κλιματιστικών, γιατί έτσι επιτυγχάνεται βελτίωση της απόδοσής του.

Το ΓΝ Βόλου εντοπίζει πρόβλημα ψύξης στην είσοδο που οδηγεί στα προσωρινά ΤΕΠ, τα οποία λειτουργούν σε διαφορετικό χώρο από τον προβλεπόμενο λόγω της ανακαίνισης που λαμβάνει χώρα αυτό το διάστημα. Η είσοδος αυτή χρησιμοποιείται προσωρινά ως αίθουσα αναμονής και για αυτή δεν είχε προβλεφθεί, όπως είναι λογικό, κεντρική κάλυψη με κλιματισμό. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με ανεμιστήρες και φορητά κλιματιστικά. Τα νέα ανακαινισμένα ΤΕΠ του ΓΝ Βόλου διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό υψηλής τεχνολογίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Α. Μεικόπουλο

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Υπουργού

Γρ. Αναπλ. Υπουργού

Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ