

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 740  
Ημερομ. Κατάθεσης: 26/10/2026

Αρετή Ι. Παπαϊωάννου  
Βουλευτής (Β' Θεσσαλονίκης)

e-✉: [aretipapaioannou@parliament.gr](mailto:aretipapaioannou@parliament.gr)

✉ | Βουλής 4 | 1<sup>ος</sup> όροφος | Γραφείο 101 | Αθήνα, 10562



## ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2026

**Προς:** -Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου  
-Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ Χρυσοχόϊδη

**Θέμα:** *«Ερωτήματα για την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ΔΕΔΔΗΕ μετά την εμφάνιση καπνού σε υποσταθμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης»*

Κύριοι Υπουργοί,

Η εμφάνιση καπνού από σχάρα υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Ίωνος Δραγούμη και Ερμού, σε συνδυασμό με τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή, αναδεικνύει την ανάγκη διερεύνησης των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό και της κατάστασης των σχετικών ηλεκτρολογικών υποδομών.

Η εύρυθμη λειτουργία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι καθοριστικής σημασίας για την καθημερινότητα των πολιτών, την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και την ασφάλεια στις αστικές περιοχές. Ιδιαίτερα στο πυκνοδομημένο κέντρο μιας μεγάλης πόλης, η αξιοπιστία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και η έγκαιρη αντιμετώπιση ενδεχόμενων βλαβών αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την προστασία του κοινού και τον περιορισμό των επιπτώσεων στην καθημερινή ζωή.

Παράλληλα, περιστατικά που συνοδεύονται από διακοπές ηλεκτροδότησης και εμφάνιση καπνού σε εγκαταστάσεις του δικτύου καθιστούν αναγκαία την ενημέρωση για τις διαδικασίες ελέγχου και συντήρησης που εφαρμόζονται, την ετοιμότητα των

**Αρετή Ι. Παπαϊωάννου**

Βουλευτής (Β' Θεσσαλονίκης)

e-✉: [aretipapaioannou@parliament.gr](mailto:aretipapaioannou@parliament.gr)

✉ | Βουλής 4 | 1<sup>ος</sup> όροφος | Γραφείο 101 | Αθήνα, 10562



αρμόδιων συνεργείων, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη αντίστοιχων συμβάντων. Η διασφάλιση της αξιοπιστίας του δικτύου προϋποθέτει συστηματική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, έγκαιρο εντοπισμό πιθανών τεχνικών προβλημάτων και αποτελεσματικό σχεδιασμό παρεμβάσεων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

**Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:**

1. Ποια ήταν η αιτία εμφάνισης καπνού από τη σχάρα του υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ στη συμβολή των οδών Ίωνος Δραγούμη και Ερμού και ποια ήταν τα αποτελέσματα του ελέγχου από την Πυροσβεστική και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ;
2. Πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι και εργασίες συντήρησης στον συγκεκριμένο υποσταθμό και στο σχετικό δίκτυο ηλεκτροδότησης; Πότε διενεργήθηκε ο τελευταίος έλεγχος και ποια ήταν τα ευρήματά του;
3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, για την πρόληψη αντίστοιχων περιστατικών και τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης ηλεκτροδότησης στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης;

**Η ερωτώσα Βουλευτής**

**Αρετή Ι. Παπαϊωάννου**  
**Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης**