ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1550
Ημερομ. Κατάθεσης: 18/11/2026

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 18/11/2026

Της: Ασημακοπούλου Σοφίας – Χάιδως, Βουλευτού Β΄ Πειραιά

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: **«Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και ασφαλείας σχολικού συγκροτήματος του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής»**

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ,

Τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας και του 1ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, με πρόσφατη επιστολή τους, επανέρχονται στα σοβαρά κτιριακά προβλήματα του σχολικού συγκροτήματος το οποίο στεγάζει 4 σχολεία (1ο Γυμνάσιο, 1ο ΓΕΛ, Εσπερινό Γυμνάσιο, Εσπερινό ΓΕΛ) που παραμένουν χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση. Το γεγονός αυτό προκαλεί στα μέλη των Συλλόγων μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητριών, των μαθητών και των εκπαιδευτικών των σχολείων. Το σχολικό συγκρότημα, φτάνει τα 60 χρόνια λειτουργίας και κάθε επιπλέον χρόνος που περνά χωρίς ουσιαστικές επισκευές και συντηρήσεις αυξάνει τους κινδύνους και τις δυσλειτουργίες στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος που έγινε στο σχολικό συγκρότημα από μηχανικούς τον Νοέμβρη του 2024, παρότι είναι μόνο οπτικός, εντόπισε μία σειρά από προβλήματα, για τα οποία χρειάζεται περαιτέρω διάγνωση. Ο έλεγχος είχε εντοπίσει βλάβες που έπρεπε να αποκατασταθούν άμεσα.

Μερικά από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στην επιστολή και χρήζουν είναι και χρήζουν άμεσης παρέμβασης είναι: Καθίζηση στον προαύλιο χώρο του συγκροτήματος όπου έχει εμφανιστεί ρηγμάτωση στο δάπεδο περιμετρικά στο σημείο του φρεατίου όπου από κάτω βρίσκεται αποχέτευση ομβρίων / λυμάτων, εκτεταμένες φθορές στις δοκούς του φέροντα οργανισμού στον προαύλιο χώρο, ρηγματώσεις κατά μήκος των προβόλων στις ακμές τους, με πιθανή αποκόλληση επικάλυψης του σκυροδέματος από τον οπλισμό λόγω της διάβρωσής του, ρηγματώσεις στις δοκούς που συνδέουν το κτίριο με το περιστύλιο του εξωτερικού χώρου, που ενδεχομένως να αποκρύπτει αποφλοίωση του σκυροδέματος και διάβρωση του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος, εμφάνιση υγρασιών κάτω από την οροφή του Γυμναστηρίου, λόγω αστοχίας της μόνωσης, που ενδεχομένως οδηγήσουν σε διάβρωση και στη συνέχεια οξείδωση του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος, στην πλάκα οροφής του ισογείου.

Στην κοινή επιστολή των Συλλόγων, αναφέρονται προβλήματα που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων του συγκροτήματος,

όπως: πτώση σοβάδων, εισροή υδάτων από την οροφή και σπασμένα τζάμια στο κλειστό Σχολικό Γυμναστήριο του συγκροτήματος, το κλείσιμο μίας σχολικής αίθουσας του Λυκείου λόγω εκτεταμένων φθορών από μούχλα και υγρασία, μούχλα και υγρασία σε οροφές και τοίχους και άλλων τάξεων του Λυκείου, όπως και στο γραφείο των καθηγητών, στον χώρο των καθαριστριών, σε αίθουσες εργαστηρίων. Επίσης μετά από κάθε βροχή τρέχουν νερά από το ταβάνι του περιστυλίου στο ισόγειο, δημιουργώντας κίνδυνο ατυχήματος και προκαλώντας ερωτήματα για το τι διάβρωση μπορεί να προκαλείται στο κτίριο, 6 από τους 8 πυροσβεστήρες του Γυμνασίου έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν έχουν αντικατασταθεί**,** παρά τα επανειλημμένα διαβήματα της διεύθυνσης του σχολείου και του Συλλόγου Γονέων, το προαύλιο και τα γήπεδα σε αυτό είναι στρωμένα με άσφαλτο, αντί των κατάλληλων σύγχρονων ακρυλικών υλικών, αυξάνοντας τους κινδύνους τραυματισμών.

Επιπρόσθετα, οι τουαλέτες του σχολείου είναι παλιές και έχουν ανάγκη ανακαίνισης και επισκευών, καθώς έχουν μια σειρά προβλήματα και φθορές, σε νιπτήρες, σωληνώσεις, πλακάκια, πόρτες κ.ο.κ., αυξάνοντας τους κινδύνους τραυματισμών, ενώ σε δυνατές βροχές, μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι σκάλες που οδηγούν στο θέατρο του σχολείου, στη σχολική βιβλιοθήκη και σε εργαστήρια, μετατρέπονται σε καταρράκτη και ο χώρος μπροστά από το θέατρο σε λίμνη, γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλες ρύσεις και επαρκείς δρόμοι διαφυγής του νερού. Παράλληλα με τα παραπάνω θέματα ασφάλειας, ζητούν παρεμβάσεις και σε άλλα σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και τις συνθήκες μάθησης, όπως: i) τοποθέτηση κατάλληλων σιδηροδρόμων και κουρτινών στις σχολικές αίθουσες του Γυμνασίου, ii) τοποθέτηση ανελκυστήρα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης των ΑμεΑ και τραυματιών μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες στους ορόφους, στα εργαστήρια και τους άλλους χώρους του σχολείου, iii) τοποθέτηση κατάλληλων καθισμάτων στο αμφιθέατρο του Γυμνασίου, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι εργασίες ανακαίνισης από συνεργεία του Δήμου, ωστόσο παραμένει «γυμνό» από καθίσματα, iv) επισκευή και αναβάθμιση του χώρου και του εξοπλισμού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Σύμφωνα με απάντηση της Περιφέρειας Αττικής σε σχετικό ερώτημα, το συγκεκριμένο σχολείο ανήκει στην λίστα των σχολείων που έχουν χτιστεί πάνω σε ρέματα και συγκεκριμένα είναι χτισμένο πάνω στη κοίτη του ποταμού Ποδονίφτη και είναι πολύ πιθανό, κάποια από τα προβλήματα του σχολικού συγκροτήματος, που από ότι φαίνεται είναι μακροχρόνια, να σχετίζονται και με αυτό.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω και επειδή, σε προηγούμενη ερώτησή μας (2616 – 10/1/2025), είχαμε και πάλι αναφερθεί στα προβλήματα του σχολικού συγκροτήματος, χωρίς να λάβουμε απάντηση και χωρίς να γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε να παρέμβετε για την άμεση επίλυση των προβλημάτων ασφάλειας, εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνθηκών μάθησης και γενικότερα εύρυθμης λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Λυκείου και του 1ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας;
2. Προτίθεσθε να μεριμνήσετε για την άμεση διενέργεια δευτεροβάθμιου αντισεισμικού ελέγχου στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα;

3. Προτίθεσθε να προχωρήσετε σε διεξοδικό έλεγχο της κατάστασης της κατασκευής του υπογειοποιημένου ρέματος Φρίξου – Μυκάλης, το οποίο διαπερνά το υπέδαφος του σχολικού συγκροτήματος, καθώς και των θεμελίων των σχολικών κτιρίων, προκειμένου να διερευνηθεί υπεύθυνα εάν η κατάσταση του ρέματος συνδέεται με την καθίζηση του προαυλίου;
4. Προτίθεσθε να μεριμνήσετε για τη διενέργεια συνολικού και τακτικού ελέγχου όλων των πιθανών παραγόντων κινδύνου στο σχολικό συγκρότημα, συμπεριλαμβανομένων της εγκατάστασης φυσικού αερίου, των μη δομικών στοιχείων, των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, της πυρασφάλειας και των αθλητικών οργάνων, από εξειδικευμένους μηχανικούς και με ευθύνη των αρμόδιων κρατικών αρχών;

Η ερωτώσα Βουλευτής

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ