

Αθήνα, 16/12/2019**Αρ. Πρωτ. : 787**

Προς: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου


Θέμα: Απάντηση στο υπ' αριθμ. Β-1511/6-12-2019 έγγραφό σας, σχετικά με την 2444/5-12-2019 Ερώτηση της Βουλευτού Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, με θέμα: «Συνεχιζόμενη διαρροή υδάτων σε δρόμο της Κηφισιάς»

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι η διαρροή επί της οδού Κυριαζή 10 στον Δήμο Κηφισιάς, έχει αποκατασταθεί πλήρως από 21/11/2019.

Η Υπηρεσία Τομέα Ύδρευσης Ηρακλείου της ΕΥΔΑΠ, ειδοποιήθηκε στη 1/10/2019 για διαρροή στο δίκτυο ύδρευσης, επί της οδού Κυριαζή 10 στον Δήμο Κηφισιάς. Άμεσα μετέβη συνεργείο και προέβη σε διερευνητικές τομές χωρίς να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός της διαρροής, καθώς τα νερά οδηγούνταν στο εν λόγω σημείο από απόσταση μέσω σωλήνα καλωδίων του ΟΤΕ. Γι' αυτό και απαιτήθηκε η διενέργεια ακροαστικού ελέγχου, ο οποίος λαμβάνει χώρα μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες, λόγω μειωμένου θορύβου. Το συνεργείο μετά από επαναλαμβανόμενους ελέγχους κατάφερε να εντοπίσει τη διαρροή στις 15/11/2019 και η πλήρης αποκατάστασή της ολοκληρώθηκε στις 21/11/2019, δεδομένης της δυσκολίας εντοπισμού της, σε συνδυασμό με τη δυσκολία επέμβασης λόγω έντονης κυκλοφορίας οχημάτων στο σημείο. Σας υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη τεχνική Υπηρεσία είναι αρμόδια για ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα Δήμων του Νομού Αττικής (37 Δήμοι), στο δίκτυο ύδρευσης των οποίων καλείται να αποκαθιστά πλήθος παρουσιαζόμενων ζημιών. Κατά τη διαδικασία επισκευής αυτών και ανάλογα με το είδος και το εύρος των ζημιών που παρουσιάζονται, πρωταρχικό μέλημα των τεχνικών υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ είναι η αποκατάσταση εκείνων που προκαλούν στέρηση υδροδότησης των πολιτών κυρίως λόγω θραύσεως μεγάλων αγωγών, η επισκευή των οποίων απαιτεί στην πλειονότητα των περιπτώσεων αρκετό χρόνο. Κατά συνέπεια η ιεράρχηση της επισκευής των διαρροών γίνεται κατά κύριο λόγο με κριτήριο την άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης των κατοίκων της επηρεαζόμενης περιοχής.

Επισημαίνουμε ότι προηγούμενες ειδοποιήσεις για διαρροή του δικτύου ύδρευσης στην εν λόγω ταχυδρομική διεύθυνση έχουν αντιμετωπιστεί από την Υπηρεσία μας σε προηγούμενο χρόνο και δεν σχετίζονται με την παραπάνω βλάβη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος



Χαράλαμπος Σαχίνης