



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες : Μαίρη Νταραρά
Τηλέφωνο : 2413 503573
Fax : 2413 503587
E-mail : ntaramar@apdthest.gov.gr
Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΕΠΕΙΓΟΝΑΠ:192729
22/10/20

Λάρισα, 22 - 10 - 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 192729

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 10382/2.10.2020 ΕΡΩΤΗΣΗ βουλευτή Κ. Βελόπουλου
ΣΧΕΤ: το 67393/14.10.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική 10382/2.10.2020 ΕΡΩΤΗΣΗ βουλευτή Κ. Βελόπουλου, σχετικά με το θέμα «Κίνδυνος στην περιοχή 'Μεξιάτες' της Φθιώτιδας από την υπερχειλίση του τοπικού ρέματος 'Κάκαβος'»,

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

βάσει
του 190199/20.10.2020 απαντητικού εγγράφου της Δ/σης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε., (το οποίο σας επισυνάπτουμε):

“ Το αρμόδιο Δασαρχείο Λαμίας μας απάντησε με το 188009/16.10.2020 έγγραφό του και σύμφωνα με το οποίο, διαπιστώθηκε ότι η υπερχειλίση συνέβη εξαιτίας του σπάσιμου αναχώματος στο σημείο που το ρέμα εισέρχεται στην ζώνη καλλιέργειών. Τα εν λόγω αναχώματα, εκατέρωθεν του ρέματος, κατασκευάστηκαν παλαιότερα κατά μήκος του ρέματος μέχρι της συναντήσεως αυτού με τοπικό δρόμο που συνδέει τον οικισμό των Μεξιατών με τον ναό Αγ. Παρασκευής. Αποτέλεσμα της υπερχειλίσης ήταν, να πλημμυρίσουν οι προς τα κατάντη καλλιέργειες, να γίνει μεταφορά στερεών υλικών εκτός του ρέματος και σε αρκετές καλλιέργειες να δημιουργηθούν χαραδρώσεις. Σήμερα έχουν αποκατασταθεί τα αναχώματα και έχει γίνει ο καθαρισμός της κοίτης από την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας η οποία είναι και η αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 224 του Ν.4555/2018.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το 188009/16.10.2020 έγγραφο του Δασαρχείου Λαμίας, σας γνωρίζουμε ότι, μετά από αυτοψία που διενεργήσαμε διαπιστώθηκε ότι η υπερχειλίση συνέβη εξαιτίας του σπάσιμου αναχώματος στο σημείο που το ρέμα εισέρχεται στην ζώνη καλλιέργειών. Τα εν λόγω αναχώματα, εκατέρωθεν του ρέματος, κατασκευάστηκαν παλαιότερα κατά μήκος του ρέματος μέχρι της συναντήσεως αυτού με τοπικό δρόμο που συνδέει τον οικισμό των Μεξιατών με τον ναό Αγ. Παρασκευής. Αποτέλεσμα της υπερχειλίσης ήταν, να πλημμυρίσουν οι προς τα κατάντη καλλιέργειες, να γίνει μεταφορά στερεών υλικών εκτός του ρέματος και σε αρκετές καλλιέργειες να δημιουργηθούν χαραδρώσεις.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f8ff16e60374a9137b9665f στις 22/10/20 08:41

Σήμερα έχουν αποκατασταθεί τα αναχώματα και έχει γίνει ο καθαρισμός της κοίτης από την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας η οποία είναι και η αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 224 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώνεται όμως, δεδομένης πλέον της κλιματικής αλλαγής, όπου παρατηρούνται ακραία καιρικά φαινόμενα με μεγαλύτερη ραγδαιότητα και συχνότητα εμφάνισης, ότι είναι απαραίτητη η διενέργεια αντιπλημμυρικών μελετών τόσο για το εν λόγω ρέμα όσο και για τα υπόλοιπα της περιοχής τα οποία επίσης προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, που να αποσκοπούν στην συνολική αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων μειώνοντας με τεχνικά έργα την κλίση της κοίτης και σταθεροποίηση των πρανών, τουλάχιστον στα πιο επικίνδυνα σημεία. Σημειώνεται ότι στο κατώτερο τμήμα του ρέματος έχουν κατασκευαστεί αναβαθμοί-μικρά φράγματα σταθεροποίησης της κοίτης και μείωσης της κλίσης, τα οποία θα πρέπει να κατασκευαστούν και στο ανώτερο τμήμα εκεί που ξεκινά το ρέμα να διέρχεται μέσα από γεωργικές καλλιέργειες, αλλά και σε μικρότερο τμήμα περίπου εκατό μέτρων, προς τα πάνω, δηλαδή στο όριο μεταξύ γεωργικών καλλιεργειών και δασικών εκτάσεων όπου και εκεί παρατηρήθηκαν σημαντικές εκσκαφές στα πρανή και στην κοίτη του ρέματος.

Επίσης χρειάζεται να αποσαφηνιστούν με πιο λεπτομερή περιγραφή και να αποτυπωθούν σε χάρτη μεγαλύτερης κλίμακας τα όρια πεδινής και ορεινής κοίτης των χειμάρρων του Ν. Φθιώτιδας γιατί στην αριθ. πρωτ. 2641/8-8-1983 απόφαση του Ν. Φθιώτιδας "Καθορισμός πεδινής και ορεινής κοίτης ποταμών και χειμάρρων, και αρμοδιότητα υπηρεσιών κατασκευής αντιπλημμυρικής προστασίας" το εν λόγω ρέμα αναφέρεται ως «Κακκόρεμμα», αντί για Κακαβόρεμα όπως είναι γνωστό, και θέτει ως όριο του διαχωρισμού πεδινής και ορεινής κοίτης τους πρόποδες (ριζά) του όρους Οίτη, ενώ ο χάρτης είναι κλίμακας 1:200.000 και δεν αποτυπώνει ρέμα με την ονομασία «Κακκόρεμμα» με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση ως προς τα όρια της πεδινής και της ορεινής κοίτης."

- Ο συνερωτώμενος - με το 186155/15.10.2020 έγγραφό μας – φορέας, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, δεν απάντησε ως σήμερα.

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Νικόλαος Ντίτορας



ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κ.Α.
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f8ff16e60374a9137b9665f στις 22/10/20 08:41



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΛΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κωδ : 41336
Πληροφορίες : Νικόλαος Δαρδιώτης
Τηλέφωνο : 2413-503531
FAX : 2413503652
E-Mail: nikos.dardiotis@apdthest.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

**Λάρισα 20 - 10 - 2020
Αρ. Πρωτ.: 190199**

ΠΡΟΣ: Δ/ση Διοίκησης
Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα

Κοιν: Γενική Δ/ση Δασών & Αγρ. Υποθέσεων
Σωκράτους 111, Λάρισα

ΘΕΜΑ : «Ερώτηση Βουλευτή»

Σχετικό: α) Το αριθ. 186155/15-10-2020 έγγραφό σας.
β) Το αριθ. 186504/15-10-2020 έγγραφό μας.
γ) Το αριθ. 186778/16-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Δασών Φθιώτιδας.
δ) Το αριθ. 188009/16-10-2020 έγγραφο του Δασαρχείου Λαμίας.

Κατόπιν του ανωτέρω (α) σχετικού και της επισυναπτόμενης σε αυτό αριθ. **10382/2.10.2020** ερώτησης του βουλευτή Κ. Βελόπουλου, η οποία αναφέρεται στο θέμα: «Κίνδυνος στην περιοχή Μεξιάτες», σας γνωρίζουμε ότι με το (β) σχετικό διαβιβάσαμε στην Δ/ση Δασών Φθιώτιδας την εν θέματι ερώτηση για να εξετάσει τα διαλαμβανόμενα σε αυτή και να μας ενημερώσει εγγράφως.

Το αρμόδιο Δασαρχείο Λαμίας, κατόπιν του (γ) σχετικού, μας απάντησε με το (δ) σχετικό, το οποίο σας αποστέλλουμε και σύμφωνα με το οποίο, διαπιστώθηκε ότι η υπερχειλίση συνέβη εξαιτίας του σπάσιμου αναχώματος στο σημείο που το ρέμα εισέρχεται στην ζώνη καλλιέργειών. Τα εν λόγω αναχώματα, εκατέρωθεν του ρέματος, κατασκευάστηκαν παλαιότερα κατά μήκος του ρέματος μέχρι της συναντήσεως αυτού με τοπικό δρόμο που συνδέει τον οικισμό των Μεξιατών με τον ναό Αγ. Παρασκευής. Αποτέλεσμα της υπερχειλίσης ήταν, να πλημμυρίσουν οι προς τα κατάντη καλλιέργειες, να γίνει μεταφορά στερεών υλικών εκτός του ρέματος και σε αρκετές καλλιέργειες να δημιουργηθούν χαραδρώσεις. Σήμερα έχουν αποκατασταθεί τα αναχώματα και έχει γίνει ο καθαρισμός της κοίτης από την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας η οποία είναι και η αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 224 του Ν.4555/2018.

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών**

Νούλα Γεωργία

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ**

Ταχ.Δ/νση 1^ο Χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας-
Αθήνας
Τ.Κ 35100
Πληροφορίες Κ. Διαμαντής
Τηλέφωνο 22310-22319
Fax 22310-26346

Λαμία : 16-10-2020
Αριθ. Πρωτ.: 188009

ΠΡΟΣ: Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Α.Δ.Θ.Στ.Ε. , Σωκράτους 111, ΤΚ 41336, Λάρισα
ΚΟΙΝ.: Δ/νση Δασών Ν. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ: Ερώτηση αριθ. 10382/14-10-2020 του Βουλευτή κ. Βελόπουλου σχετικά με
πλημμυρικά φαινόμενα του ρέματος «Κάκαβος» στην περιοχή Τ.Κ. Μεξιατών
Σχετ. α) Η αριθ. 10382/14-10-2020 ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου προς την Βουλή
των Ελλήνων
β) Το αριθ. πρωτ. 67393/14-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του
Υπουργείου Εσωτερικών.
γ) Το αριθ. πρωτ. 186504/15-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης
Δασών
δ) Το αριθ. πρωτ. 186778/16-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Φθιώτιδας

Σε απάντηση του ανωτέρω (β) σχετικού εγγράφου σας, το οποίο μας διαβιβάστηκε με το (γ) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Φθιώτιδας με συνημμένη την αριθ. 10382/14-10-2020 ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας κ. Κ. Βελόπουλου προς την Βουλή των Ελλήνων σχετικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Τ.Κ. Μεξιατών από την υπερχειλίση του τοπικού ρέματος «Κάκαβος» κατά την διάρκεια των σφοδρών βροχοπτώσεων της κακοκαιρίας «Ιανός» σας γνωρίζουμε ότι, μετά από αυτοψία που διενεργήσαμε διαπιστώθηκε ότι η υπερχειλίση συνέβη εξαιτίας του σπάσιμου αναχώματος στο σημείο που το ρέμα εισέρχεται στην ζώνη καλλιέργειών. Τα εν λόγω αναχώματα, εκατέρωθεν του ρέματος, κατασκευάστηκαν παλαιότερα κατά μήκος του ρέματος μέχρι της συνάντησής του με τοπικό δρόμο που συνδέει τον οικισμό των Μεξιατών με τον ναό Αγ. Παρασκευής. Αποτέλεσμα της υπερχειλίσης ήταν, να πλημμυρίσουν οι προς τα κατάντη καλλιέργειες, να γίνει μεταφορά στερεών υλικών εκτός του ρέματος και σε αρκετές καλλιέργειες να δημιουργηθούν χαραδρώσεις.

Σήμερα έχουν αποκατασταθεί τα αναχώματα και έχει γίνει ο καθαρισμός της κοίτης από την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας η οποία είναι και η αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 224 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώνεται όμως, δεδομένης πλέον της κλιματικής αλλαγής, όπου παρατηρούνται ακραία καιρικά φαινόμενα με μεγαλύτερη ραγδαιότητα και συχνότητα εμφάνισης, ότι είναι απαραίτητη η διενέργεια αντιπλημμυρικών μελετών τόσο για το εν λόγω ρέμα όσο και για τα υπόλοιπα της περιοχής τα οποία επίσης προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, που να αποσκοπούν στην συνολική αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων μειώνοντας με τεχνικά έργα την κλίση της κοίτης και σταθεροποίηση των πρανών, τουλάχιστον στα πιο επικίνδυνα σημεία. Σημειώνεται ότι στο κατώτερο τμήμα του ρέματος έχουν κατασκευαστεί αναβαθμοί-μικρά φράγματα σταθεροποίησης της κοίτης και μείωσης της κλίσης, τα οποία θα πρέπει να κατασκευαστούν και στο ανώτερο τμήμα εκεί που ξεκινά το ρέμα να διέρχεται μέσα από γεωργικές καλλιέργειες, αλλά και σε μικρότερο τμήμα περίπου εκατό μέτρων, προς τα πάνω, δηλαδή στο όριο μεταξύ γεωργικών καλλιεργειών και δασικών εκτάσεων όπου και εκεί παρατηρήθηκαν σημαντικές εκσκαφές στα πρανή και στην κοίτη του ρέματος.

Επίσης χρειάζεται να αποσαφηνιστούν με πιο λεπτομερή περιγραφή και να αποτυπωθούν σε χάρτη μεγαλύτερης κλίμακας τα όρια πεδινής και ορεινής κοίτης των χειμάρρων του Ν. Φθιώτιδας γιατί στην αριθ. πρωτ. 2641/8-8-1983 απόφαση του Ν. Φθιώτιδας "Καθορισμός πεδινής και ορεινής κοίτης ποταμών και χειμάρρων, και αρμοδιότητα υπηρεσιών κατασκευής αντιπλημμυρικής προστασίας" το εν λόγω ρέμα αναφέρεται ως «Κακκόρεμμα», αντί για Κακαβόρεμα όπως είναι γνωστό, και θέτει ως όριο του διαχωρισμού πεδινής και ορεινής κοίτης τους πρόποδες (ριζά) του όρους Οίτη, ενώ ο χάρτης είναι κλίμακας 1:200.000 και δεν αποτυπώνει ρέμα με την ονομασία «Κακκόρεμμα» με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση ως προς τα όρια της πεδινής και της ορεινής κοίτης.

Ο Δασάρχης

Δημοσθένης Βασιλείου
Δασολόγος