



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 88 11472 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.210.3632185-6

Email : info@aedik.gr

26398 / 2-2-21
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 33/1-2-2020

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΣ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.Λ.Κ.Υ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ4 ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΠΟΨΗ: Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 & ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΚ 11526

✓ 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.Λ.Κ.Υ
ΥΠΟΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΩΤΣΩΝΗ Α.
ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 9 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΚ 11471

Θέμα: Αίτημα ένταξης των έργων αποκατάστασης των πρανών της Διώρυγας στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σε συνέχεια των προηγούμενων επιστολών μας επανερχόμαστε στο θέμα της ευστάθειας των πρανών της Διώρυγας Κορίνθου και ειδικότερα περί την χιλιομετρική θέση 2+600.

Την 15^η Ιανουαρίου 2021 σημειώθηκε η τρίτη κατά σειρά κατάπτωση στο πρανές της Διώρυγας Κορίνθου στην Χ.Θ 2+600 στην πλευρά της Πελοποννήσου πλησίον της περιοχή των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, ύστερα από αυτές που σημειώθηκαν στο ίδιο σημείο την 13^η και 21^η Νοεμβρίου του 2020. Να σημειωθεί ότι το 2018 είχε σημειωθεί μεγάλη κατάπτωση χωμάτινου όγκου άνω των 15.000 κυβικών στο ίδιο σημείο πλησίον του Βιολογικού Καθαρισμού όπως έχουμε επισημάνει στις προηγούμενες επιστολές μας.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο πρανές στην περιοχή αυτή είναι ασταθής και είναι βέβαιο ότι θα σημειωθούν και άλλες καταπτώσεις στο άμεσο μέλλον. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει σε Έκθεσή τους και ο Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με το ΕΑΓΜΕ «Θεωρείται ότι στην περιοχή υπάρχει λίαν αυξημένη επικινδυνότητα για εκδήλωση νέων καταπτώσεων, που θέτει σε κίνδυνο την ναυσιπλοΐα, αλλά και την εικόνα μας» (συν.1)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία των καταπτώσεων αλλά και την Έκθεση του ΕΚΠΑ και ΕΑΓΜΕ παρακαλούμε όπως χαρακτηρίσετε το έργο Εθνικού επιπέδου και σημαντικό, προκειμένου να το εντάξετε στο προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου

σας και να προχωρήσουν άμεσα οι μελέτες και η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης της ευστάθειας των πρανών στο παραπάνω αναφερθέν σημείο.

