

Μαρούσι, 15 Απριλίου 2021

Α.Π. 16202

**Ενημερωτικό Σημείωμα για τον Υπουργό ΠΕΝ κ. Κ. Σκρέκα**

Αναφορικά με την αριθ. Πρωτ. Τμήματος Ερωτήσεων της Βουλής 5753/07.04.2021 και Α.Π.: Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/33907/1519/08.04.2021 ερώτηση τεσσάρων Βουλευτών του, η οποία απευθύνεται και στους Υπουργούς ΠΕΝ, Εσωτερικών, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες μ' αυτήν (θυγατρικές) εταιρείες δεν αποτελούν «φορείς» της Κεντρικής, ούτε της Γενικής Κυβέρνησης, διότι δεν χρηματοδοτούνται από την κεντρική Διοίκηση, ούτε καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά το Κεφάλαιο 2 Ν. 2362/1995 και συνεπώς κείνται εκτός του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Περαιτέρω, η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και οι θυγατρικές της, κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 15 Ν. 3429/2005, ως εμπίπτουσες στο Κεφάλαιο Β' του νόμου 3429/2005, δεν υπάγονται στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και η επ' αυτών Κρατική Εποπτεία περιορίζεται και ασκείται, κατά το άρθρο 16 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν όλες τις ανώνυμες εταιρείες, ήτοι κατά τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών και του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ως εκ τούτου, φρονούμε ότι δεν απαιτείται η παροχή απαντήσεων ή εξηγήσεων από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» επί ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, οι οποίες δεν αφορούν ευθέως θέματα του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών ή και του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Προς διευκόλυνση όμως του κ. Υπουργού και προκειμένου να παρασχεθεί η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση, σας γνωστοποιούμε τα εξής επί των ζητημάτων που θέτουν οι ερωτώντες Βουλευτές και αφορούν την Εταιρεία μας:

**Στις 05/04/2021 παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα σε μεμονωμένο εξοπλισμό της μονάδας θερμικής πυρόλυσης (U-32) του διωλιστηρίου Ελευσίνας· επ' αυτού, παρακαλούμε να σημειώσετε τα ακόλουθα:**

- Ο μεμονωμένος εξοπλισμός που παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, **τέθηκε άμεσα εκτός λειτουργίας**, όπως προβλέπεται από τον σχεδιασμό της εγκατάστασης και τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας. Η παύση λειτουργίας του συγκεκριμένου εξοπλισμού είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ροής αερίων και ατμού προς τον πυρσό του διωλιστηρίου, όπως προβλέπεται και από τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας, **χωρίς καμία επίπτωση στη ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή**, όπως καταδεικνύουν οι μετρήσεις του Σταθμού Παρακολούθησης της Ποιότητας Ατμόσφαιρας του διωλιστηρίου και οι δημοσιευμένες μετρήσεις του αντίστοιχου Σταθμού του Δήμου Ελευσίνας.

- Η παύση λειτουργίας του εξοπλισμού αυτού **δεν επέφερε καμία επίπτωση σε θέματα λειτουργικής ασφάλειας του διυλιστηρίου**, καθώς και στις περιβαλλοντικές επιδόσεις του, αφού όλες οι περιβαλλοντικές μονάδες και συστήματα συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά.
- Η εγκατάσταση **αντιμετώπισε άμεσα το πρόβλημα**. Ήδη, από το μεσημέρι της 6<sup>ης</sup> Απριλίου είχε θέσει την εν λόγω μονάδα στην απολύτως ελάχιστη τροφοδοσία σύμφωνα με το σχεδιασμό και ξεκίνησε η απαραίτητη ομαλή μείωση συνθηκών λειτουργίας, διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε σταδιακά έως το μεσημέρι της 7<sup>ης</sup> Απριλίου, με πλήρη διακοπή τροφοδοσίας – παύση λειτουργίας της μονάδας θερμικής πυρόλυσης (U-32). Η παύση λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας, ενώ οι υπόλοιπες μονάδες του διυλιστηρίου λειτουργούν, προβλέπεται από τον σχεδιασμό της εν λόγω μονάδας και τα σενάρια έκτακτου παύσης λειτουργίας της, όπως και περιγράφονται στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εγκατάστασης. Σημειώνεται ότι, οι λειτουργικές ενέργειες που ακολουθεί η εγκατάσταση με την παύση λειτουργίας της εν λόγω μονάδας περιγράφονται στη ΜΠΕ, ενώ έχει προστεθεί η αυξημένη χρήση φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας την τήρηση της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
- Ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την παύση λειτουργίας του μεμονωμένου εξοπλισμού μέχρι και την παύση λειτουργίας της μονάδας, **δεν υπήρξε καμία επιβάρυνση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή αλλά και της υγείας των κατοίκων**, όπως καταδεικνύουν οι μετρήσεις του Σταθμού Παρακολούθησης της Ποιότητας Ατμόσφαιρας του διυλιστηρίου και οι δημοσιευμένες μετρήσεις του αντίστοιχου Σταθμού του Δήμου Ελευσίνας. **Οι δε αναφορές της ερώτησης σε δήθεν «ασφυξία ρύπων που εκπέμπουν τα φουγάρα των ΕΛΠΕ», ή σε «εκτεταμένη ρύπανση», είναι απολύτως εσφαλμένες και ατεκμηρίωτες.**
- Η εγκατάσταση ενημέρωσε για το τεχνικό πρόβλημα και τις ενέργειες της, τόσο τις αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ και Περιφέρεια), όσο και τους όμορους Δήμους (Ελευσίνας, Μάνδρας). Ειδικότερα, η εγκατάσταση από την εμφάνιση του προβλήματος ενημέρωσε τις τοπικές αρχές – τον Δήμο Ελευσίνας τηλεφωνικά και στις 6/4 εγγράφως τις αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ, Περιφέρεια) και τους Δήμους Ελευσίνας και Μάνδρας. Τέλος, στις 8/4 ενημέρωσε γραπτώς τις αρμόδιες αρχές για την ολοκλήρωση σταματήματος της μονάδας.

Το διυλιστήριο της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» στην Ελευσίνα διαθέτει σε ισχύ **ΑΕΠΟ** με Αρ. Πρωτ. : ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94156/6181/1.10.2020, **με ενσωματωμένες τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ)**, σε συμμόρφωση με την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2014/738/ΕΕ, υλοποιώντας ταυτόχρονα σημαντικές επενδύσεις για την εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, σε συνδυασμό με την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, με στόχο τη **διαρκή βελτίωση των επιδόσεών της στην ασφάλεια και το περιβάλλον.**

Το διωλιστήριο της Ελευσίνας, συμμορφούμενο προς την **KYA 172058/17.02.2016 (Οδηγία SEVEZO III)** που αφορά στον καθορισμό κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, υπέβαλε εμπρόθεσμα το σχετικό Φάκελο Κοινοποίησης και Μελέτη Ασφαλείας και διαθέτει καταχωρημένη Μελέτη Ασφαλείας από τις 11/4/2018, με τελευταία επικαιροποίηση από τις αρμόδιες αρχές στις 20/5/2020 (επικαιροποιήθηκε για να συμπεριλάβει και το περιβαλλοντικό έργο ανάκτησης ατμών στον προβλήτα), σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επίσης, το διωλιστήριο επιθεωρήθηκε ενδελεχώς, σύμφωνα με το άρθρο 19 της εν λόγω ΚΥΑ, στις 28 & 29/11/2016 καθώς και στις 30 & 31/5/2019.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής της για την Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον, προσηλωμένη στον πρωταρχικό στόχο για συνεχή βελτίωση των συνθηκών στους συγκεκριμένους τομείς, **διαθέτει πιστοποιήσεις και για το διωλιστήριο Ελευσίνας κατά τα Διεθνή Πρότυπα: ISO-14001/2015 και ISO-45001, που αφορούν στη Διαχείριση Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας αντίστοιχα, από τρίτο πιστοποιημένο φορέα.**

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Διωλιστήριο Ελευσίνας, με το έργο εκσυγχρονισμού του, θα συνέβαλλε αισθητά στη βελτίωση της ποιότητας ατμόσφαιρας της περιοχής, επιτυγχάνοντας σημαντικές μειώσεις στις σημειακές του αέριες εκπομπές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και το σχετικό Μοντέλο διασποράς που περιλαμβάνει. **Οι πραγματικές περιβαλλοντικές επιδόσεις λειτουργίας του διωλιστηρίου είναι σημαντικά καλύτερες από τις προβλέψεις της εγκεκριμένης ΜΠΕ, σύμφωνα με το σύνολο των μετρήσεων που αποστέλλονται και στην αδειοδοτούσα αρχή, με αποτέλεσμα η λειτουργία του διωλιστηρίου να μην έχει επίπτωση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας της περιοχής.**

Σε ό,τι αφορά στα ακίνητα της ΕΑΣ (πρώην ΠΥΡΚΑΛ), στα οποία αναφέρεται η ερώτηση, θα πρέπει να επισημανθεί ότι **δεν τίθεται ζήτημα απόδοσης ή μη στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»**, η οποία έχει αγοράσει και είναι κυρία των ακινήτων αυτών. Ως προς την «πρόταση» των ερωτώντων Βουλευτών για δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» του διωλιστηρίου, σημειώνεται ότι τέτοια ζώνη υφίσταται ήδη, εντός του γηπέδου του διωλιστηρίου, προξενεί δε τουλάχιστον απορία ότι εγείρεται σήμερα το ζήτημα για έναν χώρο όπου λειτουργούσε επί πολλά έτη και μέχρι σχετικά πρόσφατα εργοστάσιο κατασκευής εκρηκτικών.



**Ιωάννης Αφούρης**

Γενικός Διευθυντής Νομικών  
Υπηρεσιών Ομίλου

Για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.



**Πηνελόπη Παγώνη**

Ανώτερη Διευθύντρια Υγιεινής,  
Ασφάλειας, Περιβάλλοντος &  
Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου