



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Ιωάννινα 19.1.2022
Αριθμ. Πρωτ. 7342/74

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύρρον 1
Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 45221
Τηλέφωνα: 26510 26230
:26513 64209
Email : Periferiarxis@phg.gov.gr

**ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γ.Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών
& Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας**

**ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση 2201/11.1.2022 του βουλευτή Κ. Βελόπουλου
για πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Ραγίου Θεσπρωτίας**

**ΣΧΕΤ: 1. Το με αριθμ. πρωτ. 2578/ 17 Ιανουαρίου 2022 έγγραφο Υπ.
Εσωτερικών**

**2. Το με αριθμ. πρωτ. 5167/14 Ιανουαρίου 2022 έγγραφο Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας**

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης σας γνωρίζουμε τα εξής:

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου διμήνου του 2021 σημειώθηκαν συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις, στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, από τις οποίες επηρεάζεται η στάθμη των νερών του ποταμού Καλαμά. Σε πολλές από τις γειτνιάζουσες με τον ποταμό περιοχές ή και σε περιοχές των οποίων τα νερά έχουν αποδέκτη τον Καλαμά έχουν σημειωθεί ρεκόρ ύψους βροχής και μάλιστα για διάρκεια ενός ή δύο 24ωρων.

Η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στον κάμπο Κεστρίνης - Ραγίου κ.α. δεν είναι τωρινό φαινόμενο, αλλά επαναλαμβάνεται συνεχώς κάθε χρόνο. Η Περιφέρεια Ηπείρου παρεμβαίνει μόνο στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Πολιτικής Προστασίας καθώς η αρμοδιότητα της διαχείρισης των υδάτων ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Προκειμένου να ελαττωθούν τα προβλήματα έχει προβεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε εκτεταμένο καθαρισμό της κοίτης του Καλαμά από πλατάνια που έχουν νοσήσει από το μεταχρωματικό έλκος (όπως το ίδιο έχει γίνει και σε όλα τα ποτάμια της Ηπείρου με ανάλογα προβλήματα), ενώ επιβλέπει τη διαχείριση του ανοίγματος του θυροφράγματος του Υδροηλεκτρικού έργου

Ραγίου, σε συνδυασμό με την χωρητικότητα της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, της οποίας τα υπερχειλίζοντα νερά καταλήγουν στον Καλαμά.

Επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει καθορισμός της συγκεκριμένης αρμοδιότητας, με τη γενική ευθύνη να ανήκει στους Γ.Ο.Ε.Β. που εποπτεύονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.

Η λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Έργου Ραγίου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι θα πρέπει να ανανεωθούν, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει. Ιδιαίτερα μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για προληπτικό άνοιγμα του θυροφράγματος, όταν υπάρχουν προβλέψεις της Ε.Μ.Υ. για έντονες βροχοπτώσεις στις περιοχές που έχουν αποδέκτη υδάτων τον ποταμό Καλαμά.

Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στο Δέλτα Καλαμά, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, ως επίσης και η καταγραφή ζημιών και η καταβολή αποζημιώσεων.

Θέλουμε επίσης να επαναλάβουμε ότι για τη διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τον ποταμό Καλαμά, αλλά και όλους τους ποταμούς διαπιστώνονται δυσλειτουργίες, εξαιτίας της εμπλοκής υπηρεσιών και φορέων (ήτοι Διεύθυνση Υδάτων Αποκ. Διοικήσεων, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, Φορείς Διαχείρισης, Πολιτική Προστασία) οι οποίες δεν έχουν λειτουργική διασύνδεση μεταξύ τους και θεωρούμε ότι είναι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ