



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄**

Τηλ.: 210 9973300
Email: d13@hasp.gov.gr

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 31/01/2024
Αρ.Πρωτ.:Κ.Γ./Δ13 2058

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ 26.1
ΤΗΣ ΠΑΡ. 8

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Email: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση 2584/13-01-2024.

ΣΧΕΤ. : Έγγραφό σας με αριθ. 1372/4-01-2024

Σε απάντηση της ως άνω ερώτησης, που κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Ιωάννη Δημητροκάλλη τα πραγματικά περιστατικά που σχετίζονται με το περιστατικό της 25^{ης} Δεκεμβρίου 2023 στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου έχουν ως εξής:

1. Το ΕΚΑΒ έστειλε στην ΥΠΑ αίτημα ενεργοποίησης του Αερολιμένα Καρπάθου το απόγευμα της 25^{ης} Δεκεμβρίου 2023 στις 18.00 . Με αυτό το ΕΚΑΒ ζητούσε ο Αερολιμένας να είναι ενεργοποιημένος στις 19.15 της ίδιας ημέρας για μεταφορά ασθενούς. Με τη λήψη του αιτήματος και μέχρι τις 18.05 ο Αερολιμενάρχης Καρπάθου είχε ενημερωθεί από την Ομάδα Φυλακής και Επαγρύπνησης που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στον Παλαιό Πύργο Ελληνικού, για το σχετικό αίτημα του ΕΚΑΒ.
2. Το προσωπικό του αερολιμένα, με την άφιξή του σε αυτόν στις 19.00 διαπίστωσε βλάβη στην ηλεκτρική παροχή του κτιρίου του Πύργου Ελέγχου. Η τροφοδοσία του Πύργου Ελέγχου παρέχεται από υποσταθμό Μέσης Τάσης της Πολεμικής Αεροπορίας που παρουσίασε διακοπή ηλεκτροδότησης κατά την ώρα εκείνη. Διαπιστώθηκε επίσης τεχνική βλάβη και στην γεννήτρια του πύργου ελέγχου.
3. Στον Πύργο Ελέγχου ενεργοποιήθηκε άμεσα ο πομποδέκτης έκτακτης ανάγκης (last resort) του αερολιμένα για ασύρματη επικοινωνία με το α/φ.
4. Με ενέργειες της Πολεμικής Αεροπορίας στην οποία ανήκει η φωτοσήμανση διαδρόμου, δεδομένης της απουσίας ηλεκτρικής παροχής λόγω της βλάβης του υποσταθμού, προσωπικό της μετέβη στις δύο κρύπτες του αεροδρομίου και έθεσε τοπικά τις γεννήτριες και την φωτοσήμανση σε λειτουργία. Το ένα κύκλωμα τέθηκε σε λειτουργία στις 19.47 και το δεύτερο στις 20.11, αποκαθιστώντας πλήρως την λειτουργία της φωτοσήμανσης.

5. Η αποκατάσταση της λειτουργίας της γεννήτριας του Πύργου Ελέγχου και η θέση του αερολιμένα σε κανονική λειτουργία έγινε στις 20.58.
6. Ο Αερολιμένας Καρπάθου ενημέρωσε το ΕΚΑΒ στις 21.01 για την αποκατάσταση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Αερολιμένα και πληροφορήθηκε από το ΕΚΑΒ ότι το αεροσκάφος είχε ήδη φύγει από τη Ρόδο με προορισμό τη Σαντορίνη για παραλαβή άλλου περιστατικού.
7. Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η βλάβη που εμφανίστηκε στον αερολιμένα Καρπάθου ήταν αιφνίδια και διαπιστώθηκε την ώρα που ο αερολιμένας ενεργοποιήθηκε για το αεροσκάφος της αεροδιακομιδής. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του αερολιμένα την ημέρα εκείνη και μέχρι την ώρα 17.30, για την εξυπηρέτηση των προγραμματισμένων πτήσεων, δεν είχε παρουσιαστεί καμία εμφανής βλάβη στην λειτουργία του. Όπως αναφέρθηκε, η πλήρης λειτουργία της φωτοσήμανσης επιτεύχθηκε στις 20.11 της ημέρας εκείνης.
8. Η βλάβη στον Υποσταθμό Μέσης Τάσης της Πολεμικής Αεροπορίας, λόγω της έκτασής της αποκαταστάθηκε οριστικά την 26/01, οπότε έγινε με επιτυχία και η δοκιμαστική του λειτουργία. Από το Σάββατο 27/01 ο υποσταθμός Μ.Τ. τέθηκε σε κανονική λειτουργία. Μέχρι την ημερομηνία αυτή ο αερολιμένας λειτουργούσε κανονικά, υποστηριζόμενος από τις δικές του εγκαταστάσεις με Η/Ζ για τα χρονικά διαστήματα που απαιτήθηκε.
9. Εκ μέρους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τον Ιανουάριο μετακινήθηκε κλιμάκιο έμπειρων τεχνικών της (εργοδηγοί ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, μηχανοτεχνίτες) οι οποίοι προέβησαν σε έλεγχο και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Αερολιμένα καθώς και του RADAR Καρπάθου. Τα συστήματα που συνέβαλαν στο συμβάν της 25^{ης} Δεκεμβρίου 2023 έχουν ελεγχθεί και λειτουργούν απρόσκοπτα.
10. Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού εκ μέρους της ΥΠΑ, η Διοίκηση της ΥΠΑ, αφού ενημερώθηκε για το περιστατικό ζήτησε άμεσα από τον Αερολιμενάρχη και παρέλαβε χρονοδιάγραμμα ενεργειών διαχείρισης του περιστατικού. Επιπρόσθετα δε διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών με το αριθ. Κ.Γ./Δ9/Α/ΕΜΠ.17/03-01-2024 έγγραφο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ

Εσ. Διανομή

- Δ/ΥΠΑ
- Υ/ΥΠΑ
- ΓΔΑΜ
- Δ/Δ13
- Δ/ΔΤΣ