



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 50652044000
ΕΔΡΑ: ΒΟΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Κεντρικός Προβλήτας
Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνο : 24210 - 23434
Ηλεκτρον. Δ/ση : admin@port-volos.gr
Ιστότοπος : www.port-volos.gr

Βαθμός Ασφαλείας :
Βαθμός Προτεραιότητας : **ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ**
Βόλος 6 Αυγούστου 2024
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4484/ΕΞ 2807

Προς

ΥΝΑΝΠ/ΓΓΝΛ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ
dilikyp@yna.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απόψεις επί Αναφοράς Βουλευτή κ. Μεϊκόπουλου

ΣΧΕΤ: α) Αναφορά Βουλευτή κ. Μεϊκόπουλου 1982/13-06-2024
β) ΥΝΑΝΠ/ΓΓΝΛ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ 1500.1/57233/2024/05-08-2024

Σε απάντηση (β) σχετικού και σε ό,τι αφορά στα αναφερόμενα στην (α) όμοια, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Η προσέγγιση – πρόσδεση λέμβων των κρουαζιεροπλοίων στο δυτικό κρηπίδωμα του Προβλήτα Νο 2, είναι ανεμπόδιστη. Ήδη έχουν εξυπηρετηθεί, με μεταφορά – αποεπιβίβαση με λέμβους, τέσσερα (4) πλοία, χωρίς να έχει προκύψει δυσχέρεια, καταγραφεί κάποιο πρόβλημα ή υποβληθεί αρνητική αναφορά από τα καταπλέοντα κρουαζιερόπλοια.
- Το υπόψη κρηπίδωμα αποτελεί τη βέλτιστη λύση υποδοχής των λέμβων, καθώς καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων – Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Κώδικα ISPS), που ο Λιμένας Βόλου υποχρεούται να εφαρμόζει. Η διακίνηση επιβατών κρουαζιέρας αποτελεί «ευαίσθητη» δραστηριότητα, που πρέπει να διενεργείται υπό ασφαλείς (safety – security) συνθήκες.
- Για την εξέλιξη του έργου (σύνταξη μελέτης, δημοπράτηση, συμβασιοποίηση, επίβλεψη) της αποκατάστασης των λειτουργικών βαθών του Λιμένα Βόλου, αρμόδιο έχει οριστεί το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Για την ΟΛΒ ΑΕ
ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αναγνώστου Σωκράτης

Εσωτερική διανομή:

- α) ΥΑΛΕ
β) Χρονολογικό αρχείο