



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39,
151 23, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 213 1510 996
Email: koinel@civilprotection.gr

Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2026
Αριθ. Πρωτ.: ΥΠ 2370

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων/
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/
Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου»

ΣΧΕΤ: Η υπ' αρ. 6659-687/03.07.2026 Ερώτηση & Α.Κ.Ε.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σας γνωρίζεται ότι, στις 20.05.2026, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Θεσσαλονίκης διενήργησε αυτοψία στην περιοχή ΤΕΛΚΙ ΝΤΕΡΕ του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, η οποία εφάπτεται με τους οικισμούς: «Τοπογράφων», «Ν.751» και «Μακεδονία», και συγκεκριμένα στις οδούς Ειρήνης, Αλκμήνης και Ροδανθών, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:

I. Ανάμεσα στους τρεις (3) προαναφερθέντες οικισμούς και την περιοχή ΤΕΛΚΙ ΝΤΕΡΕ παρεμβάλλεται ρέμα μεγάλης κλίσης, μήκους και πλάτους, με θαμνώδη και δενδρώδη βλάστηση, από όπου είναι αδύνατη η προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων και εξαιρετικά επισφαλής η απομάκρυνση πεζή πολιτών σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

II. Οι ανωτέρω οδοί είναι αδιέξοδοι, με πλάτος τριών (3) μέτρων περίπου και μήκος εξακοσίων (600) μέτρων περίπου. Εντός των οδών υπάρχουν κολώνες της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, οι οποίες μειώνουν το πλάτος των οδών με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ είναι αδύνατη η διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων Δ' Τύπου, δηλ. 10 έως 12 κ.μ. νερού. Επίσης, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, εξαιτίας της οποίας απαιτηθεί η απομάκρυνση των πολιτών και η ταυτόχρονη παρουσία πυροσβεστικού οχήματος, καθίστανται δυσχερές η άμεση και απρόσκοπτη απομάκρυνσή τους λόγω του μικρού πλάτους των οδών και επιπλέον επειδή δεν υπάρχουν κάθετοι δρόμοι σύνδεσης μεταξύ αυτών των οδών, παρά μόνο κάθετοι στενοί πάροδοι με αδιέξοδο.

III. Επίσης κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ανάμεσα στις ανωτέρω οδούς υπάρχουν αγροτεμάχια – οικοπεδικοί χώροι, ορισμένοι εκ των οποίων είναι περιτοιχισμένοι και κάποιοι χωρίς πρόσβαση, στους οποίους δεν έχουν γίνει εργασίες καθαρισμού, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία ΥΠ1157/15.04.2026 κοινής υπουργικής απόφασης

(Β' 2323), ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς, καθώς και ότι σε κάποια αγροτεμάχια ανάμεσα στις ανωτέρω οδούς και στις οδούς Σπόρου Μουστακλή, Μπιζανίου και Αμπελώνων γίνεται απόθεση προϊόντων που προέρχονται από τον καθαρισμό κυρίως κήπων.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων έχουν αποσταλεί στους εμπλεκόμενους Φορείς για τις δικές τους, κατά λόγο αρμοδιότητας, ενέργειες [Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη για την ενημέρωση των υπόχρεων καθαρισμού και συντήρησης των ανωτέρω οικοπεδικών και λοιπών χώρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης, και την συμπερίληψη της εν λόγω περιοχής στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ 2» και το Σχέδιο Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών Εξαιτίας Δασικών πυρκαγιών, ΟΤΕ, ΔΕΔΔΗΕ και Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε κ.λπ.]. Με στόχο την υποβολή της επιχειρησιακής δράσης, προτάθηκε η τοποθέτηση νέου πυροσβεστικού υδροστομίου στην συμβολή των οδών Σπύρου Μουστακλή – Ανοίξεως – Ιτιάς και ζητήθηκε από ΔΕΔΔΗΕ και ΟΤΕ να προβούν σε, κατά λόγο αρμοδιότητας, ενέργειες, προκειμένου να μετακινηθούν οι κολώνες, ώστε να αυξηθεί το πλάτος των οδών για την ελεύθερη και χωρίς εμπόδια προσπέλαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Επιπροσθέτως, στις 30.07.2025, διενεργήθηκε αυτοψία εκ μέρους της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Θεσσαλονίκης στην περιοχή ΓΑ2 του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα Α', Β' και Γ' τύπου (έως 7 κ.μ. νερού) και ότι ήταν αδύνατη η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία σε οχήματα Δ' τύπου (από 10 έως 12 κ.μ. νερού). Οι οδοί Αλκμήνης, Αλόης, Ροδανθών, Σιθωνίας οδηγούσαν σε αδιέξοδο, υπήρχαν, δε, και στενοί πάροδοι με αδιέξοδο. Τέλος, υδροστόμια υπήρχαν στις οδούς Μουστακλή και Μπιζανίου – Νυμφών 42 – Μουστακλή και Τζων Κέννεντυ – Λεωφόρος Ανοίξεως και Νυμφών. Τα ανωτέρω κοινοποιήθηκαν στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη για τυχόν, κατά λόγο αρμοδιότητας, ενέργειες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σχετικές παρατηρήσεις της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Θεσσαλονίκης -κατόπιν σχετικού ελέγχου – αυτοψίας- είχαν ήδη κοινοποιηθεί κατά το έτος 2005 στους αρμόδιους αποδέκτες προκειμένου να προβούν σε, κατά λόγο αρμοδιότητας, ενέργειες, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί σε κάθε σημείο η απρόσκοπτη πρόσβαση – διέλευση όλων των τύπων οχημάτων της Υπηρεσίας, σε περίπτωση που απαιτηθεί η επέμβασή της.

Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και προκειμένου να δοθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων, αρμόδια να σας ενημερώσουν είναι τα συνεργαζόμενα Υπουργεία.

-Ο-

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ευάγγελος Τουρνάς