



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Ευαγγελιστρίας 2
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Δημουλά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3741328
FAX : 210 3741150
E-mail : dty@ypes.gr

16/7
Αθήνα 14 Ιουλίου 2010
Αριθ. Πρωτ. 39883

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ**

ΘΕΜΑ: Κακοτεχνίες στο νέο λιμάνι των Οθωνών.

ΣΧΕΤ (α) Η αρ. 10713/27-5-2010 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Μπ. Χαραλάμπους, Ν. Μωραΐτη και Ν. Καραθανασόπουλου.

(β) Το αρ. Τ.Υ. 10969/2-6-2010 έγγραφο της Ν.Α. Κέρκυρας.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και σύμφωνα με το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο της Ν.Α. Κέρκυρας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το έργο στο λιμάνι «Αυλάκια» Οθωνών συνολικού προϋπολογισμού 3.150.000,00€, που εντάχθηκε στο Γ' Κ.Π.Σ., δημοπρατήθηκε και κατασκευάστηκε υπό την επίβλεψη της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Κέρκυρας, βάσει μελέτης αφού προηγουμένως είχαν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.

Με το ανωτέρω έργο έγιναν παρεμβάσεις στην εξωτερική πλευρά του υπάρχοντος λιμένα που αφορούσαν στην κατασκευή νέου κρηπιδότοιχου, στην ανακατασκευή και επέκταση του υπάρχοντος προσήνεμου μώλου, στην εκβάθυνση της δημιουργούμενης εξωτερικής λιμενολεκάνης, στην διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης και στην φωτισήμανσή του.

Μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί καμία κακοτεχνία σε σχέση με τους συμβατικούς όρους δημοπράτησης του και τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης του, όπως επίσης κανένα περιβαλλοντικό πρόβλημα στην παρακείμενη θάλασσα και παραθαλάσσια ζώνη.

Εκκρεμεί η τοποθέτηση των προβλεπόμενων από τη μελέτη φωτισημαντήρων, παρότι έχει ήδη καταβληθεί στην Υπηρεσία Φάρων η δαπάνη για την προμήθειά τους, λόγω αδυναμίας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας να προβεί στην αναγκαία υδρογράφιση της διαμορφωθείσας λιμενολεκάνης.

Η Κοινότητα Οθωνών εξετάζει την περίπτωση κατασκευής συμπληρωματικού προστατευτικού κυματοθραύστη στην είσοδο του εσωτερικού λιμένα (Αλιευτικό καταφύγιο) μεταξύ του κατασκευασθέντος εξωτερικού κρηπιδώματος και του προσήνεμου μώλου του εξωτερικού λιμένα, ώστε να προφυλάσσεται από βορειοανατολικούς ανέμους ο παλιός λιμένας.

JJ

Τέλος για την περαιτέρω προστασία της εξωτερικής λιμενολεκάνης απαιτούνται επιπλέον παρεμβάσεις που πρέπει να καθοριστούν έπειτα από την εκπόνηση μελέτης και την εξασφάλιση σχετικής χρηματοδότησης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Βουλευτές κ.κ. Μπ. Χαραλάμπους
Ν. Μωραΐτη και Ν. Καραθανασόπουλου.
(Δια των Υπηρεσιών της Βουλής)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Κοινοβ/κού Ελέγχου
(σχετ. η αρ. 10713/27-5-2010 Ερώτηση)
2. Δ.Τ.Υ./Β'.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ