



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

631
23/12

Αθήνα, 16.12.2011

23/12

Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./40

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Σπυρίδωνα Γαληνό

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 631/7.11.2011 Αναφορά

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 631/7.11.2011 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Σπυρίδωνα Γαληνού και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Δημοτικό Σχολείο του οικισμού Βασιλικών, Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, Ν. Λέσβου, φερόμενης ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Πολιχνίτου και νυν Δήμου Λέσβου Ν. Λέσβου έχει χαρακτηρισθεί ως μνημείο (πλην του προσκτίσματος στην βορεινή του πλευρά), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/39472/771/1.6.2011 Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 156/Α.Α.Π./16.6.2011.

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ολοκλήρωσε την αρχιτεκτονική αποτύπωση του κτηρίου και έχει ολοκληρώσει σχεδόν την σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης πρότασης ανάδειξης και χρήσης του. Ωστόσο, προκειμένου να συνταχθεί η στατική μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του, θα πρέπει να προηγηθεί γεωτεχνική μελέτη, λόγω των έντονων καθιζήσεων που παρουσιάζει το έδαφος, η οποία όμως είναι εξειδικευμένη και η Υπηρεσία δεν είναι σε θέση να την εκπονήσει παρά μόνο με την συμβολή αντίστοιχων ειδικών μελετητών, γεγονός που προϋποθέτει την εξασφάλιση κάποιας χρηματοδότησης.

Για τον λόγο ότι όλα τα στοιχεία του φέροντα οργανισμού του κτηρίου παρουσιάζουν σοβαρές και εξελισσόμενες αστοχίες με αποτέλεσμα την απώλεια της φέρουσας ικανότητάς του, ενέχοντας τον κίνδυνο άμεσης κατάρρευσης, κυρίως λόγω της έντονης καθίζησης, δεδομένου ότι η θεμελίωση εδράζεται σε ανομοιόμορφες ως προς την συνεκτικότητα

εδαφικές στρώσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή πλαστικότητα και πολύ υψηλή τάση προς διόγκωση, κρίνεται απαραίτητη και επείγουσα η άμεση υποστύλωση όλων των δομικών στοιχείων της ανωδομής του κτηρίου.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία την ευθύνη για την αποκατάσταση του μνημείου έχει ο Δήμος Λέσβου, καθώς προκύπτει από το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3028/2002, σύμφωνα με το οποίο «ο κύριος ή νομέας μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
3. ΔΙΝΕΣΑΚ
4. ΔΑΝΣΜ
5. ΥΝΜΤΕ Βορείου Αιγαίου
6. ΕΥΠΟΤ

