

04 ΑΠΡ. 2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα **04.04.2014**

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ **1235**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Ελλείψεις και δυσλειτουργίες στο νέο κτίριο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7036/17.03.2014 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Αθανάσιος Πετράκος

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Αθανάσιο Πετράκο
2) Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γρ. Υπουργού
3) Υπ. Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού
4) Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα εξής :

Όπως μας ενημέρωσαν οι ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (συγχώνευση ΟΣΚ-ΔΕΠΑΝΟΜ-ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ), με το υπ. αρ. Δ7-Τ7.1/4115/20.03.2014 έγγραφό τους, έχουν ενημερώσει αναλυτικά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου Σχολείου για τα θέματα που αναφέρονται στην Ερώτηση, το οποίο σας αποστέλλουμε για την ενημέρωσή σας.

Συνημμένα

Το υπ'αρ. Δ7-Τ7.1/4115/20.03.2014
έγγραφο από τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ



Διζεύχως αντίγραφο
[Signature]
Καμπύλη

✓

Αθήνα, 20 / 03 /2014
Αρ.Πρωτ. Δ7-Τ7.1/ 4115

Προς : Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων
Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας
Υπ' όψιν κ. Κουφαλάκου Παναγιώτη
Τηλ. 27210.63147
Fax: 27210.63157
Κινητό: 6972006221

Θέμα : Ελλείψεις του κτιρίου του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.

Σε απάντηση του από 05.03.2014 mail σας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ενημερωτικά τα παρακάτω:

- 1) Για τα όποια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα κατά τη χρήση του Σχολείου, έχει ειδοποιηθεί ο Ανάδοχος και είναι σε επικοινωνία με την Διευθύντρια του Σχολείου, ικανοποιώντας αρκετά αιτήματα των χρηστών που δεν προβλέπονταν στο συμβατικό αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί ειδικά προστατευτικά από αφρό σε όλους τους ιστούς φωτισμού των γηπέδων για προστασία των μαθητών, τάπητες στις εισόδους των διδακτηρίων, πρόσθετες βρύσες σε διάφορα σημεία για εξυπηρέτηση των χρηστών, καθώς και επίλυση θεμάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που δεν υπόκεινται σε τυπική συντήρηση όπως επανέναρξη καυστήρα – εξαέρωση κλπ.
- 2) Τα αντιολισθηρά πλακίδια πετρωματικής υφής με τα οποία διαστρώθηκαν οι διάδρομοι και ο ασκεπής χώρος του επάνω επιπέδου των γηπέδων του περιβάλλοντος χώρου, είναι προέλευσης Ιταλίας της εταιρείας GAIA με κωδικό Gres Porcellanato ROCK, πιστοποιημένο κατά DIN 51130 με βαθμό αντιολισθηρότητας R11, δηλαδή με ικανή αντιολισθητική επιφάνεια για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Σημειώνεται δε ότι από τη στιγμή που η Διευθύντρια του σχολείου μας ενημέρωσε για ολισθηρή συμπεριφορά των πλακιδίων κατά τις βροχερές ημέρες, δώσαμε προφορική εντολή στον Ανάδοχο να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την εξάλειψη του προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό προέβη σε διάστρωση ενός μεγάλου τμήματος της συνολικής επιφάνειας με ειδικό ρητινούχο βερνίκι δύο συστατικών με υπόστρωμα ειδικό αστάρι πρόσφυσης της εταιρείας ELECTA και κωδικό Balcony το οποίο περιέχει χαλαζακή άμμο. Το αποτέλεσμα κρίθηκε πολύ ικανοποιητικό ως προς το πρόσθετο βαθμό αντιολισθηρότητας που προσδίδει και ήδη έχει παραγγελθεί από τον Ανάδοχο πρόσθετη ποσότητα που απαιτείται, προκειμένου να εφαρμοστεί σε όλες τις ασκεπείς επιφάνειες των εν λόγω πλακιδίων προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργασία κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα που το σχολείο δεν θα λειτουργεί
- 3) Όσον αφορά στις οξείες γωνίες των βρυσών, σας αναφέρουμε πως βάσει των υποχρεώσεων της Αναδόχου εταιρείας εφαρμόστηκε πλήρως το σχέδιο λεπτομερειών που η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (πρώην Ο.Σ.Κ. Α.Ε.), εφαρμόζει σε όλα τα σχολεία που μελετά.
- 4) Η παρατήρησή σας, περί μη ύπαρξης κατάλληλης αίθουσας γυμναστικής και εξοπλισμού για άθληση των μαθητών δεν αποτελεί συμβατικό αντικείμενο καθώς δεν προβλεπόταν στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου και ουδεμία αλλαγή δύναται να γίνει επ' αυτού.

- 5) Το πόσιμο νερό όπως καλώς γνωρίζεται έχει ελεγχθεί αρμοδίως στο Χημείο του Κράτους και έχει χαρακτηριστεί κατάλληλο προς πόση. Η μυρωδιά που αναφέρεται πιθανώς να οφείλεται στη μη συχνή χρήση του ζεστού νερού.
- 6) Η παρατήρησή σας, που αφορά στην δυσανάλογη κατανάλωση πετρελαίου ίσως δεν λαμβάνει υπόψη τον τεράστιο όγκο των κτιρίων επιφανείας 7.600μ².
- 7) Για ύπαρξη ελεύθερων μη επιβλεπόμενων χώρων και τον αποκλεισμό αυτών, σας αναφέρουμε πως καμία τέτοια τροποποίηση δεν επιτρέπεται από την Πυροσβεστική, λόγω των εξόδων διαφυγής προς και από τα κλιμακοστάσια.
- 8) Οι κλειδαριές των μεταλλικών θυρών είναι της εταιρείας NINZ, προέλευσης Ιταλίας, πιστοποιημένα κατά UNI 9723 στο σύνολο της κάθε πόρτας συμπεριλαμβανομένης της κλειδαριάς.
- 9) Η παρατήρησή σας, που αφορά στο σύστημα πυρασφάλειας και τους εσφαλμένους συναγερμούς, πιθανώς προκαλείται από την άσκοπη χρήση από τους μαθητές, των κομβίων συναγερμού που υποχρεωτικά υπάρχουν στα κλιμακοστάσια σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.
- 10) Για το φωτοβολταϊκό σύστημα, σας ενημερώνουμε πως βάσει της μελέτης έχει εγκατασταθεί ένα σύστημα ισχύος 18,6KW, βάσει της τελευταίας σχετικής νομοθεσίας, η ΔΕΔΔΗΕ συνδέει πάρκα ισχύος έως 10 KW, συνεπώς, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε έργο μικρής κλίμακας ώστε να αποσύρει τα αντίστοιχα πάνελ από το υφιστάμενο πάρκο, ούτως ώστε να το καταστήσει μικρότερο των 10KW και με τα υπόλοιπα να φτιάξει σε κάποιο άλλο σχολείο ιδιοκτησίας του ένα καινούργιο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 8,6 KW.

Με εκτίμηση,

**Ο Διευθυντής Κατασκευών Έργων
Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα 20/3/14

Ηρακλής Ζώταλης

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
2. Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποστήριξης
3. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Κλάδου Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών
4. Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών
5. Επιβλέποντες έργου
6. Ανάδοχος έργου