




Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-5243522

11 ΙΑΝ. 2015

Αθήνα 9/6/ 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 558

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: «Αρδευτικό δίκτυο Βράχου»

ΣΧΕΤ: **Η ΠΑΒ 328/23-4-2015**

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Ε. Διαμαντόπουλος**, σας γνωστοποιούμε την απάντηση στο θέμα των επιβλεπόντων μηχανικών κ. Οδυσσέα Καρασαχινίδη Πολιτικού Μηχανικού και Νικόλαου Γαστουνιώτη Μηχανολόγου Μηχανικού:

1. Τα αναφερόμενα προβλήματα, που σχετίζονται με την κατασκευή του δικτύου, των εγγράφων 9773/3-8-11, 1383/6-2-14, 3747/2-4-14 και 14426/14-11-14 έχουν αποκατασταθεί με διαδοχικές επεμβάσεις. Παραμένουν οι παρατηρήσεις για τις παραμορφώσεις των δοχείων στο κτήριο χαλικοφιλτρων και η διευθέτηση των ομβρίων, τόσο περιμετρικά του ανωτέρω κτηρίου, όσο και σε τμήματα του οδικού δικτύου της περιοχής, που σχετίζονται με τις συνθήκες λειτουργίας του δικτύου (υπερπιέσεις) ή είναι εκτός αντικειμένου της εργολαβίας κατασκευής του δικτύου.

2. Το δίκτυο λειτούργησε δοκιμαστικά κατά την αρδευτική περίοδο τα έτη 2009 και 2010 με ευθύνη του αναδόχου και λειτούργησε παραγωγικά τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014 με ευθύνη του ΤΟΕΒ. Δεν ευσταθούν λοιπόν τα αναφερόμενα στο 2587/20-3-2015 έγγραφο περί «...μόλις 3 χρόνων εποχιακή δοκιμαστική λειτουργία του εν λόγω έργου».

3. Η εικόνα της διάρρηξης του σκυροδέματος σε φρεάτιο παραπέμπει περισσότερο σε υποσκαφή λόγω υπερχειλίσσης και μετακίνηση του φρεατίου, παρά στην αναφερόμενη υπερπίεση του αγωγού.

4. Η βατότητα περιμετρικά του κτηρίου χαλικοφιλτρων αποκαταστάθηκε τον Απρίλιο 2014, χωρίς όμως να κατασκευασθούν μόνιμα μέτρα διευθέτησης των ομβρίων γιατί όπως προαναφέρθηκε είναι εκτός συμβατικού αντικειμένου του έργου.

Η αποκάλυψη τμημάτων των αγωγών είναι αποτέλεσμα των πρόσφατων έντονων πλημμυρών οι οποίες προκάλεσαν διαβρώσεις και στο αρδευτικό δίκτυο και δεν οφείλονται σε πλημμύλεια της κατασκευής, αλλά σε έλλειψη μόνιμων αντιπλημμυρικών έργων της περιοχής, η οποία είναι εκτός του συμβατικού αντικειμένου, αλλά και εκτός αρμοδιότητας του ΥΠΑΠΕΝ.

...ΙΣΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ



Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Ε. Διαμαντόπουλο