




21 ΙΑΝ. 2015

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αθήνα, 15/7/2015

Αρ. Πρωτ.: 43783

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213 2161428
Fax : 210 5237254
e-mail : tke@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 3305/8-6-2015 ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από την Βουλευτή κ. Δέσποινα Σβερώνη-Χονδρονάσιου, με θέμα: «Επείγουσα ανάγκη για άμεση συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών στον Βιολογικό Καθαρισμό Βόλου», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις 11/5/2015, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου ενημέρωσε την Δ/ση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ότι παρουσιάστηκε βλάβη σε τμήμα του αντλιοστασίου διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων και ότι μικρό μέρος της παροχής των επεξεργασμένων λυμάτων για ορισμένες ώρες της ημέρας διοχετεύεται, μέσω του αγωγού υπερχείλισης του αντλιοστασίου, στο χείμαρρο «ΞΗΡΙΑ». Την ίδια ημέρα η Δ/ση Δημόσιας Υγείας απέστειλε στην ΔΕΥΑΜΒ έγγραφο με το οποίο ζητούσε την έγγραφη γνωστοποίηση του χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης της εν λόγω βλάβης.

Στις 12/5/2015, κατόπιν προφορικής εντολής των Υπηρεσιών Υγείας και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων εργαστήριο αναλύσεων διενήργησε δειγματοληψία στην έξοδο της Ε.Ε.Λ., πριν και μετά την χλωρίωση και στις 15/5/2015 διενήργησε δειγματοληψία στις πλησιέστερες στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου κολυμβητικές ακτές.

Στις 13/5/2015, η ΔΕΥΑΜΒ ενημέρωσε εγγράφως τις Υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της ως άνω αναφερόμενης βλάβης, σύμφωνα με το οποίο η επισκευή του κινητήρα της αντλίας θα απαιτήσει χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Επιπλέον, στις 15/5/2015 η ΔΕΥΑΜΒ γνωστοποίησε εγγράφως στις Υπηρεσίες Υγείας & Περιβάλλοντος των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ότι, τις πρωινές ώρες της 15/5/2015 σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης, η οποία διήρκεσε περίπου μια ώρα, δημιουργώντας προβλήματα στην επεξεργασία και επιβαρύνοντας την ποιότητα της εκροής του μικρού μέρους της παροχής, που μέσω της υπερχείλισης του αντλιοστασίου διοχετεύεται στο χείμαρρο «ΞΗΡΙΑ».

Στις 16/05/2015, πραγματοποιήθηκε έκτακτη κοινή σύσκεψη των αρμοδίων Υπηρεσιών των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, υπό την εποπτεία της Αντιπεριφερειάρχη, προκειμένου να εξεταστούν τα νέα δεδομένα και οι πιθανές προληπτικές ενέργειες στις οποίες θα έπρεπε να προβούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος και της

δημόσιας υγείας και την ίδια μέρα, εκδόθηκε Δελτίο Τύπου για την ενημέρωση του κοινού προκειμένου να αποφεύγεται η κολύμβηση στις πλησιέστερες ακτές, αν και τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων που είχαν ληφθεί στις 12/5 και 15/5 δεν είχαν ακόμα εκδοθεί από το εργαστήριο αναλύσεων.

Στις 18/5/2015, εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων της δειγματοληψίας της 12/5/2015. Σύμφωνα με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος του επεξεργασμένου λύματος που ελήφθη από την έξοδο της Ε.Ε.Λ στις 12-5-2015 είναι εκτός των επιτρεπομένων ορίων. Ουσιαστικά επρόκειτο για ανεπεξέργαστο λύμα που καταλήγει στο Παγασητικό Κόλπο (μέρος αυτού μέσω της υπερχειλίσης του αντλιοστασίου διατίθεται στο χείμαρρο ΞΗΡΙΑ και το μεγαλύτερο μέρος αυτού μέσω του αγωγού διάθεσης στη θάλασσα στην περιοχή «Αγκίστρι»).

Στις 18/5/2015, μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) διενήργησαν αυτοψία στις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ.

Στις 22/5/2015, το εργαστήριο αναλύσεων προσκόμισε στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων τα αποτελέσματα των αναλύσεων δειγμάτων νερού κολύμβησης σύμφωνα με τα οποία δεν υπάρχει μικροβιακή επιβάρυνση για τα νερά κολύμβησης.

Την ίδια μέρα (22/5/2015) εκδόθηκε από το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη δελτίο τύπου, σύμφωνα με το οποίο η ποιότητα των νερών ακτών κολύμβησης είναι κατάλληλη προς χρήση για τους λουόμενους.

Στις 27/5/2015, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων απέστειλε εμπιστευτικό έγγραφό προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου με το οποίο ζητούνταν η αστυνόμευση από τις λιμενικές αρχές στην περιοχή των εκβολών του Ξηριά και στην περιοχή του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης της Ε.Ε.Λ. στη θέση «Αγκίστρι».

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 22/05/2015 Έκθεση Αυτοψίας του Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων:

1) Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. δεν είχε γνωρίσει εγγράφως στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ότι, (όπως δηλώθηκε από τεχνικούς υπαλλήλους της Ε.Ε.Λ. κατά την αυτοψία), οι δύο από τις τρεις δεξαμενές καθίζησης του πρώτου βαθμού επεξεργασίας ουσιαστικά δε λειτουργούν δεδομένου ότι είναι πλήρεις με ξαφρίσματα, και κατά τις χρονικές περιόδους αιχμής τα λύματα έχουν χρόνο παραμονής πολύ μικρότερο από τον απαιτούμενο, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του βαθμού επεξεργασίας των λυμάτων. Η συγκεκριμένη δυσλειτουργία της Ε.Ε.Λ., έχει ως αποτέλεσμα η ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων να είναι εκτός ορίων.

2) Δεδομένης της εν λόγω δυσλειτουργίας στην Ε.Ε.Λ., και σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους της μονάδας δεν γνωστοποιήθηκαν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων τα αποτελέσματα με τις παραμέτρους παρακολούθησης της ποιότητας του αποδέκτη των λυμάτων (στη θάλασσα περιοχή «Αγκίστρι»).

3) Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους τόσο η παρακολούθηση της ποιότητας νερών των πλησιέστερων ακτών κολύμβησης, όσο και η ενημέρωση του κοινού στις περιπτώσεις που λειτουργούν οι υπερχειλίσεις των αντλιοστασίων αποτελεί αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

4) Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, προβλέπεται να υπάρχει εφεδρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, στις περιπτώσεις διακοπής της ηλεκτροδότησης, γεγονός το οποίο δε συνέβη κατά το περιστατικό της 15^{ης} Μαΐου 2015.

Το ΚΕΠΠΕ στην έκθεσή του, πρότεινε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Την κατάθεση χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης της δυσλειτουργίας της Ε.Ε.Λ. στο σύνολό της, προκειμένου να εφαρμοστεί ο περιβαλλοντικός όρος δ.9.6 της Α.Ε.Π.Ο. της Ε.Ε.Λ., εφόσον απαιτείται.

2. Τη σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών, και την υποβολή του στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, προς έγκριση, το αργότερο μέχρι 31-07-2015, με την παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, Υπηρεσία του Υπουργείου Π.Α.Π.Ε.Ν., στο οποίο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :

- Προβλεπόμενες ενέργειες για άμεση αποκατάσταση των βλαβών, επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών, ύπαρξη ειδικευμένου προσωπικού και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα συμβάλει στην αποκατάσταση της βλάβης.
- Τρόπος απολύμανσης των λυμάτων, στις περιπτώσεις εκτροπής και διάθεσης αυτών, μέσω των υπερχειλίσεων των αντλιοστασίων, του by-pass της Ε.Ε.Λ., καθώς και στις περιπτώσεις δυσλειτουργίας της Ε.Ε.Λ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ενημέρωσε εγγράφως την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων ως ακολούθως:

- α) στις 5/6/2015, ότι η βλάβη στην αντλία προσαγωγής επεξεργασμένων από την Ε.Ε.Λ. στον αγωγό διάθεσης στην περιοχή Αγκίστρι, αποκαταστάθηκε στις 05/06/2015 (σε 24 ημέρες αντί των 30, όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά) και
- β) στις 8/6/2015, ότι στις 25/05/2015 μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών, ετέθη σε λειτουργία και δεύτερη δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων έχει προγραμματίσει για το επόμενο χρονικό διάστημα τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους για προληπτικούς λόγους για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Βουλευτή κ. Δ. Σβερώνη-Χονδρονάσιου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Τμήμα Νομ. Πρωτοβουλίας, Κοιν. Ελέγχου & Κωδικοποίησης

Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

