

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Απαραίτητες παρεμβάσεις συντήρησης στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων

Ο βουλευτής Ιωαννίνων Ιωάννης Καραγιάννης, καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων αναφορά, την επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου 536 / 65 / 253 - 30.05.2017 του Δ/ντή της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων προς την Διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), με την οποία ενημερώνει για τις απαραίτητες παρεμβάσεις συντήρησης (αντικατάσταση των διαβρωμένων μπόιλερ ζεστού νερού και ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής στις πτέρυγες Γ' και Δ') που πρέπει να γίνουν στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων.

Επισυνάπτεται η επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου 536 / 65 / 253 - 30.05.2017 του Δ/ντή της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων

Παρακαλώ για την αιγάντηση και τις σχετικές ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2017

Ο καταθέτων Βουλευτής

Ιωάννης Καραγιάννης

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλ. 2651040220
Φαξ 2651042686
Αριθ.Πρωτ.: 536 / 65 / 253

Ιωάννινα, 30-5-2017

Προς
1) ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
2) ΙΝΕΔΙΒΙΜ
ΔΕΜ & ΤΥ

Κοιν.: α) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πρυτανεία
β) ΦΕ Ιωαννίνων

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση αναγκαίων και άμεσων εργασιών επισκευής και συντήρησης στη ΦΕ Ιωαννίνων.

Με το παρόν έγγραφο θα θέλουμε να σας ενημερώσουμε – υπενθυμίσουμε για τις άκρως απαραίτητες παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν στη ΦΕ Ιωαννίνων και οι οποίες είναι οι εξής:

1. Αντικατάσταση των μπόιλερ ζεστού νερού. Στη ΦΕ Ιωαννίνων λειτουργούν δύο (2) μπόιλερ, από τα τέσσερα (4), με χωρητικότητα 3.000 λίτρα το καθένα. Όμως και αυτά τα δύο (2) που βρίσκονται σε λειτουργία έχουν διαβρωθεί, έχουν τρυπήσει και στάζουν νερά. Εκτός από αυτό, με την αντικατάστασή τους, θα εξοικονομήσουμε και πετρέλαιο διότι κατά τους χειμερινούς μήνες λειτουργεί ταυτόχρονα θέρμανση και ζεστό νερό, χωρίς αυτό να χρειάζεται πάντα. Οι όποιες εργασίες αντικατάστασης θα πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι του 2017 διότι οι εργασίες αντικατάστασης είναι χρονοβόρες και διότι είναι δύσκολα αυτά τα μπόιλερ να ανταποκριθούν στον επόμενο χειμώνα.
2. Ανακατασκευή των χώρων υγιεινής (WC και ντουζ) στις πτέρυγες Γ' και Δ'. Τα δωμάτια (στο σύνολο 265) που βρίσκονται στις πτέρυγες Γ' και Δ' δεν έχουν εσωτερικά WC και ντουζ με αποτέλεσμα οι οικότροφοι να εξυπηρετούνται από τους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής. Στους συγκεκριμένους χώρους δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση πάνω από 25 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πλήρη αντικατάσταση και ανακατασκευή.

Για τα ανωτέρω σας έχω ενημερώσει και με προηγούμενα έγγραφα.

Επίσης να σας αναφέρω ότι τα ανωτέρω προβλήματα αναδείχθηκαν στα τοπικά ΜΜΕ με την επίσκεψη στη ΦΕ Ιωαννίνων του κ. Καραγιάννη, βουλευτή Ιωαννίνων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Για τη ΦΕ Ιωαννίνων

ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ