



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων Εσωτερικών

4719
27-3-18

Θέμα: Επίσκεψη και συντήρηση του 1^ο ΕΠΑΛ Χαλάστρας στην ΠΕ Θεσσαλονίκης

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το 1^ο ΕΠΑΛ Χαλάστρας είναι ένα από τα παλαιότερα διατηρητέα κτίρια της περιοχής. Τα προηγούμενα χρόνια έγιναν σημαντικές προσπάθειες βελτίωσής του (τοποθέτηση κουφωμάτων, επίσκεψη στέγης, κατασκευή εσωτερικής τουαλέτας για μαθητές/τριες, επιχρίσεις, ελαιοχρωματισμοί, κ.λ.π.), παρ' όλα αυτά, λόγω της παλαιότητας του - θεμελίωση το 1920, έναρξη λειτουργίας το 1926 ως Δημοτικό Σχολείο- το κτίριο συνεχίζει να έχει σημαντικές ελλείψεις και παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα στην εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία του (κυρίως λόγω υγρασίας), στα δάπεδα, στην οροφή, στον αύλειο χώρο κ.α. και απαιτούνται τακτικές και συνεχείς επισκευές και συντηρήσεις. Ορισμένες, ενδεικτικά, από αυτές ώστε να καταστεί λειτουργικά ασφαλές το σχολείο από τη νέα σχολική χρονιά είναι:

1. Αποκατάσταση των φθορών και βαφή της εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας του κτιρίου.
2. Αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων και μουσαμάδων του δαπέδου στο ισόγειο και στον Α' όροφο του κτιρίου.
3. Τοποθέτηση αντιολισθητικής επίστρωσης στα σκαλοπάτια της σκάλας μεταξύ ισογείου και Α' ορόφου.
4. Κατασκευή εξόδου κινδύνου στον ισόγειο χώρο, καθώς το κτίριο δεν διαθέτει έξοδο κινδύνου με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
5. Τοποθέτηση σιδερένιων κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στην εξωτερική πλευρά των παραθύρων του ισογείου χώρου για αποτροπή κλοπών και παραβιάσεων.
6. Ανακατασκευή του τσιμεντένιου δαπέδου του αύλειου χώρου με υλικό κ πάλιλο για την εκγύμναση και την ασφάλεια των μαθητών.
7. Τοποθέτηση περίφραξης στην πίσω πλευρά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ώστε να καταστεί κλειστός ο αύλειος χώρος του σχολείου
8. Αντικατάσταση της μεταλλικής πόρτας, που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του αύλειου χώρου, καθώς έχει σκουριάσει με αποτέλεσμα να αποκολλούνται και να εξέχουν διάφορα σιδερένια κομμάτια, αλλά και να υπάρχει ο κίνδυνος αποκόλλησης και πτώσης όλης της πόρτας.
9. Τοποθέτηση επιπλέον κλειδαριάς ασφαλείας στα παράθυρα του ισογείου. (Το προηγούμενο σχολικό έτος τοποθετήθηκαν στα παράθυρα κλειδαριές ασφαλείας, ωστόσο λόγω των διαρρήξεων που έγιναν διαπιστώθηκε ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη μίας ή και δύο επιπλέον κλειδαριών)
10. Τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στο σχολείο για αποτροπή διαρρήξεων.
11. Τοποθέτηση πινακίδων και διαγράμμιση του δρόμου στο σημείο μετάβασης προς το εργαστήριο της ειδικότητας Τεχνικού Σχημάτων του Τομέα Μηχανολογίας. (Το ένα από τα δύο εργαστήρια στεγάζεται, λόγω ανεπάρκειας εργαστηριακών χώρων, σε ενοικιαζόμενο χώρο στην απέναντι πλευρά του δρόμου).
12. Αντικατάσταση ξύλινων επενδύσεων στις αίθουσες του σχολείου, καθώς πολλές έχουν σαπίσει.

Με βάση τα παραπάνω **Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί** σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, για την άμεση υλοποίηση των επισκευών και συντηρήσεων, ώστε από τη νέα σχολική χρονιά, το 1^ο ΕΠΑΛ Χαλάστρας να καταστεί ασφαλές λειτουργικά για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι Βουλευτές

Σάκης Βαρδαλής
Γιάννης Δελής