



Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: Αναστήλωση του Βυζαντινού μνημείου του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου στην Κιθαρίδα Δήμου Μαλεβιζίου

Η Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Φανουρίου, (ή αλλιώς το μοναστήρι της Παναγίας της Ελεούσας), στην Κιθαρίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, σταμάτησε τη λειτουργία της, μετά τους σεισμούς που συγκλόνισαν τον Νομό Ηρακλείου, **καθώς κρίθηκε ακατάλληλη από τις τεχνικές υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές.**

Ο ναός που βρίσκεται στα 200μ ΝΑ του οικισμού Κιθαρίδας, αν και υπάρχει από την εποχή της ενετοκρατίας, πήρε την τελική αρχιτεκτονική μορφή του, τον 19^ο αιώνα, μετά από συνεχείς προσθήκες στο αρχικό κτίριο.

Ο ναός παρουσίαζε σοβαρές φθορές και υπήρχε ο φόβος κατάρρευσής του και πριν τους σεισμούς της 24^{ης} Ιουλίου και της 27^{ης} Σεπτεμβρίου.

Αρκετά χρόνια πριν υλοποιήθηκαν εργασίες στερέωσης στην Ιερά Μονή, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 2000 – 2006. Συγκεκριμένα, το 2001 και το 2004 συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν η μελέτη αποκατάστασης του μνημείου και συντήρησης των τοιχογραφιών, αντίστοιχα. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν το διάστημα 2004-2006, στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων Ν. Ηρακλείου» με χρηματοδότηση του Γ' ΚΠΣ.

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και παρά τις εργασίες που προηγήθηκαν, ο ναός το επόμενο διάστημα εμφάνισε έντονες ρηγματώσεις, εξαιτίας των σφοδρών καιρικών φαινομένων, ενώ τις βροχερές ημέρες πλημμύριζε.

Σύμφωνα με απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού σχετικά με τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση του Βυζαντινού μνημείου, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, *“η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου έχει συμπεριλάβει το μνημείο στο έργο «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων», που υλοποιείται στο πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα - Κύπρος και στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, με στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης παθολογίας και την αποτύπωση της, η οποία γίνεται με χρήση προηγμένης τεχνολογίας, προκειμένου να διαθέτει σαφέστερη εικόνα για τα προβλήματα του ναού. Δεδομένου ότι κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή γεωτεχνικής έρευνας για τη διερεύνηση της κατάστασης και της ποιότητας του εδάφους έδρασης και η διερεύνηση της στατικής επάρκειας του ναού, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ*

μεριμνούν για την εκπόνηση των ανωτέρω, προκειμένου να ωριμάσει πρόταση για την αποκατάσταση του ναού”.

Αυτός ο σχεδιασμός δεν έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αφορούσε την εικόνα του ναού πριν τους σεισμούς Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Σήμερα, η κατάσταση είναι εμφανώς επιδεινωμένη και ο κίνδυνος κατάρρευσης ακόμα μεγαλύτερος.

Επειδή, ο ναός μετά από τους πρόσφατους τεχνικούς ελέγχους κρίθηκε ακατάλληλος.

Επειδή, είναι σημαντικό κομμάτι της πολιτισμικής κληρονομιά μας.

Επειδή, κινδυνεύει με κατάρρευση.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα για την αποκατάσταση των ζημιών και την αναστήλωση του ναού, μετά την επιδείνωση των φθορών, λόγω σεισμών και τον χαρακτηρισμό αυτού, ως ακατάλληλου από τις αρμόδιες αρχές;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βαρδάκης Σωκράτης

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Ηγουμενίδης Νικόλαος (Νίκος)

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Ξανθός Ανδρέας

Πολάκης Παύλος