



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ
Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση αναγκαίων έργων και βελτίωση των εγκαταστάσεων στο αεροδρόμιο της Λέρου»

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, το αεροδρόμιο της Λέρου ανήκει στα 24 περιφερειακά αεροδρόμια που εξακολουθεί να διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Αποτελεί πύλη εισόδου στο νησί και η εύρυθμη λειτουργία και η ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του, συνδέεται με την τουριστική ανάπτυξη της Λέρου.

Αυτή τη στιγμή, είναι απαραίτητο να γίνουν τα εξής έργα:

- Χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μόνωση ταράτσας και αποκατάσταση της οροφής της αίθουσας αφίξεων με επισκευή και βαφή κτιρίων αφού είναι εμφανή τα σημεία της φθοράς σε όλο το κτίριο.

- Ο ραδιοφάρος NDB βρίσκεται μέσα σε ένα οικίσκο ο οποίος δεν έχει σκεπή και καλύπτεται με πανιά. Χρειάζεται μόνωση και βαφή του οικίσκου όπου στεγάζεται ο ραδιοφάρος, καθώς και τοποθέτηση air condition αφού σε υψηλές θερμοκρασίες δεν μπορεί να λειτουργήσει.

- Αντλιοστάσιο πυρόσβεσης. Απαιτείται η άμεση αντικατάσταση των δύο αντλιών και επισκευή της τρίτης, αντικατάσταση των σωληνώσεων πυρόσβεσης και έλεγχος του συστήματος πυρόσβεσης.

Έλεγχος πυρανίχνευσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις, η οποία δεν λειτουργεί εδώ και καιρό.

- Αντικατάσταση της κεντρικής μονάδας φωτισήμανσης και των δύο τροχόδρομων. Τροφοδοτούνται από μία κεντρική μονάδα που βρίσκεται στο κτίριο της Πυροσβεστικής η



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

οποία δεν λειτουργεί γιατί έχουν αποσπαστεί ανταλλακτικά από αυτή την κεντρική μονάδα ώστε να τοποθετηθούν σε άλλο σύστημα του αεροδρομίου.

- Αντικατάσταση του εσωτερικού τηλεφωνικού κέντρου (αφορά στα εσωτερικά κομμάτια επικοινωνίας του αεροδρομίου - πύργος - διάδρομος - διοικητής). Εδώ και δύο χρόνια είναι εκτός λειτουργίας από πτώση κεραυνού.

- Αντικατάσταση τροφοδοτικού του ασύρματου συνδέσμου της κύριας συχνότητας επικοινωνίας του αερολιμένα. Το σύστημα πομπού βρίσκεται πάνω στο βουνό λόγω της τοπικής γεωμορφίας. Τα τροφοδοτικά του πομπού είναι ελλιπή και τα δύο καθώς τα ups χάλασαν, δεν επισκευάζονται και δεν έχουν αντικατασταθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι σε μια ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος δεν θα μπορεί να υπάρξει επικοινωνία.

- Έργα διαγράμμισης των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης και πίστας στάθμευσης.

Αντικατάσταση κεντρικής μονάδας για την βοηθητική προσγείωση των αεροπλάνων.

-Τοποθέτηση των ARTILS (του βοηθητικού συστήματος για την προσέγγιση αεροπλάνων). Το σύστημα βρίσκεται ήδη εδώ και δύο χρόνια στο αεροδρόμιο αλλά δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των απαραίτητων αυτών έργων στο αεροδρόμιο της Λέρου;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου