

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 23
Ημερομ. Κατάθεσης: 8/10/2025



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, <http://www.kke.gr>
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τους κ. Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

Θέμα: Σοβαρά προβλήματα στο σχολικό κτίριο του Γυμνασίου Αλιβερίου στην Εύβοια, που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών

Καταθέτουμε **ΑΝΑΦΟΡΑ** το Κείμενο με τον τίτλο “Μνημόνιο ενεργειών για την καλή λειτουργία του Γυμνασίου Αλιβερίου – σχολικό έτος: 2025-2026”, το οποίο απεστάλη από τη διεύθυνση του σχολείου στο Δήμο Κύμης -Αλιβερίου.

Σημειώνουμε ότι τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά, χρονίζουν, επιδρούν αρνητικά στη ζωή των μαθητών και των καθηγητών και απαιτούν άμεση επίλυση. Πολύ περισσότερο, ορισμένα από τα προβλήματα περικλείουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, σχετίζονται με την αντισεισμική αντοχή του κτιρίου, την αντιπλημμυρική θωράκιση, την αποφυγή ατυχήματος, όπως έχει ξανά αναδείξει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με παρεμβάσεις της τόσο στο Υπουργείο Εσωτερικών όσο και στο Υπουργείο Παιδείας.

Αθήνα 06/10/2025

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Μαρίνος Γιώργος

Δελής Γιάννης

Μανωλάκου Διαμάντω



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Γυμνάσιο Αλιβερίου

Δ/νση : Ιωνοίων 48, 34500 Αλιβέρι
Τηλ/fax : 22230-22308 /24534
E-mail : mail@gym-aliver.eyv.sch.gr
Πληροφορίες : Αντώνης Ιωάννης

Αλιβέρι 13/08/2025

Αρ. Πρωτ: 329

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ-
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
(ΥΠΟΨΗΝ κ. [REDACTED])
ΚΟΙΝ.: ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025 - 2026

Σε συνέχεια του εγγράφου που συνέταξε και γνωστοποίησε η προκάτοχός μου κ. [REDACTED] 18^η Ιουνίου 2025 έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω ως απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή λειτουργία της Σχολικής Μονάδας και την εγγυημένη ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών:

- 1) Επισκευή άμεση σε σωλήνα ύδρευσης υπέργειο(που βρίσκεται έξω από το κυλικείο, στο χώρο της προσευχής) και έχει διαβρωθεί τόσο, ώστε όταν είναι ανοιχτή η παροχή ύδατος, πλημμυρίζει μεγάλο μέρος του προαυλίου.
- 2) Βάψιμο άμεσο των αιθουσών - διαδρόμων - θυρών - κουπαστών, για να παρουσιάζει το σχολικό συγκρότημα μια στοιχειώδη εικόνα σύγχρονου διδακτηρίου.
- 3) Από τον μακροσκοπικό έλεγχο, που έγινε από υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας, μετά από αίτημά μας, διαπιστώθηκε ότι: α) Υπάρχουν τριχοειδείς ρηγματώσεις στα σημεία επαφής του φορέα με την τοιχοποιία στο κεντρικό κλιμακοστάσιο και β) Στον αρμό διαστολής, ανάμεσα στα κτίρια, έχει φύγει η επικάλυψη με επίχρισμα.
- 4) Πρόβλημα παρουσιάζεται στην καπνοδόχο του Σχολείου, γιατί δεν επιτυγχάνεται σωστός εφελκυσμός, τα καυσαέρια απλώνονται στον χώρο του προαυλίου και πολλές φορές εισέρχονται στους εσωτερικούς χώρους -αίθουσες διδασκαλίας και δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με την

ενημέρωση του τεχνικού, που το εξέτασε, χρειάζεται να υψωθεί περισσότερο η καπνοδόχος του λεβητοστασίου και επειδή είναι κατασκευασμένη από αμίαντο, απαιτείται η άμεση αντικατάστασή της.

- 5) Άμεση επισκευή δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας: α) της βορειοδυτικής αίθουσας του δευτέρου ορόφου που έχει κριθεί ακατάλληλη από εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έλεγξαν το κτίριο για να πιστοποιήσουν την αντισεισμική αντοχή του (έχει παροπλιστεί ένας διαδραστικός πίνακας, που τοποθετήθηκε το σχολικό έτος 2023-2024 β) Της αίθουσας Χημείας, που βρίσκεται δίπλα στην προαναφερθείσα. Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ότι θα επισκευαστεί η σαθρή οροφή των δύο τάξεων διδασκαλίας, που απειλεί την ασφάλεια των μαθητών μας, δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης έως τώρα.
- 6) Υπάρχει έλλειψη θερμαντικών σωμάτων λόγω μη αντικατάστασης των παλαιών που τρύπησαν και αποσύρθηκαν, ενώ άλλα παρουσιάζουν προβλήματα διαρροής τα ίδια ή λόγω διάρρηξης των ενδοτοιχίων σωλήνων στις αίθουσες διδασκαλίας. Διαρροή υδάτων υπάρχει σε θερμαντικό σώμα στην αίθουσα καθηγητών, αλλά και στις τουαλέτες των μαθητών λόγω φθοράς των σωληνώσεων.
- 7) Κατασκευή ευρύχωρου στεγάστρου για την φιλοξενία των μαθητών τις βροχερές ή πολύ θερμές ημέρες, ώστε να αποσυμφορίζεται η κεντρική αίθουσα υποδοχής, η οποία ασφυκτιά, όταν συνωστίζεται το σύνολο των μαθητών λόγω κακών καιρικών συνθηκών.
- 8) Επισκευή, εκσυγχρονισμός, άριστη στερέωση και βαφή των πάγκων στους διαδρόμους των ορόφων (τα ξύλινα μέρη έχουν σκεβρώσει και δυσκολεύουν την εργονομική στάση του σώματος των μαθητών. Επίσης κάποιες βάσεις των πάγκων στο δεύτερο όροφο ξεβιδώθηκαν για να διευκολύνουν την επισκευή των σωμάτων των καλοριφέρ και φυλάσσονται στις αποθήκες, για να μην τραυματιστούν οι μαθητές.

- 9) Επισκευή των κάγκελων του εξωτερικού περιβόλου, για την αποφυγή τραυματισμών και την αποτροπή εισόδου σε εξωσχολικούς ή ζώα στο προαύλιο.
- 10) Επισκευή των στηριγμάτων της σιδερένιας θωράκισης του νότιου πρώτου παραθύρου στην αίθουσα εκδηλώσεων, που έχει τρωθεί από εξωσχολικούς, με σκοπό την είσοδο στην αίθουσα, προκειμένου να προβούν σε βανδαλισμούς. Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού άγνωστοι κακοποίησαν την νότια θύρα της αίθουσας εκδηλώσεων με τον ίδιο σκοπό.
- 11) Περίφραξη του χώρου πίσω από τον οικίσκο της αυλής, γιατί δημιουργείται τυφλό σημείο, που εγκυμονεί ποικίλους κινδύνους παραβατικότητας και ατυχημάτων.
- 12) Κοπή των πέντε (5) ξερών πεύκων, των οποίων τα κλαδιά απειλούν την ακεραιότητα των μαθητών και άμεση αντικατάσταση με πλατύφυλλα νέα δένδρα, που κλαδεύονται εύκολα (βελανιδιές, ακακίες, χαρουπιές κ.λ.π). Προκειμένου να εξασφαλιστεί ίσκιος, για την ευχάριστη παραμονή των μαθητών τους θερμούς μήνες – κλάδεμα των λευκών στην ανατολική πλευρά.
- 13) Ενέργειες (την κατάλληλη εποχή) για την καταπολέμηση της κάμπιας των πεύκων και την αποφυγή πρόκλησης αλλεργικών αντιδράσεων των μαθητών.
- 14) Έγκαιρος καθαρισμός του προαυλίου (αποψίλωση-κλάδεμα-απομάκρυνση χόρτων και κλάδων) τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ξεκινήσει την 11^η Σεπτεμβρίου απρόσκοπτα και χωρίς κινδύνους το νέο σχολικό έτος.
- 15) Κάλυψη των κενών στο κλιμακοστάσιο προς αποφυγή ατυχημάτων ή αυτοτραυματισμών (έχει ενημερωθεί προφορικά αρχικά ο Αντιδήμαρχος κ. Γ. Στρουμπούλης και κατόπιν ο κ. Δήμαρχος όπως και η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Τόλιζα Αγγελική για το υφιστάμενο πρόβλημα, αλλά και γραπτά με το υπ' αριθμόν 152/7-5-2025.
- 16) Είναι αναγκαία η θερμομόνωση του Σχολικού Συγκροτήματος, γιατί ιδιαίτερα τους θερμούς μήνες (Απρίλιο- Μάιο- Ιούνιο- Σεπτέμβριο και Οκτώβριο), παρουσιάζουν συμπεριφορά

θερμοκηπίου καθιστώντας αφόρητη και αποπνικτική την ατμόσφαιρα στις αίθουσες διδασκαλίας.

17) Έλεγχος των ηλεκτρολογικών πινάκων-διακοπών, των λαμπτήρων και των στηριγμάτων των πλαστικών κελυφών, για την αποφυγή πτώσεων εξαρτημάτων και τραυματισμού των μαθητών.

18) Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης σε όλο το εύρος του κτιρίου, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχής παροχή γρήγορης σύνδεσης με το διαδίκτυο, για να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες των νεοαποκτηθέντων διαδραστικών πινάκων.

19) Εξασφάλιση εκατόν είκοσι (120) πλαστικών καθισμάτων, για τον άριστο εξοπλισμό της αίθουσας εκδηλώσεων, ώστε να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τις συνελεύσεις των μαθητών, τις μαθητικές εκδηλώσεις, τις εορτές, τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων, αλλά και ποικίλες άλλες εκδηλώσεις Συλλόγων, φορέων κ.λ.π.

20) Κλάδεμα των θάμνων στην εξωτερική πλευρά των κάγκελων του περιβόλου, ώστε οι μαθητές να κινούνται στα πεζοδρόμια με ασφάλεια και να μην κατεβαίνουν στο οδόστρωμα, με κίνδυνο να παρασυρθούν από τα διερχόμενα οχήματα.

21) Έλεγχος από την Τροχαία και τιμωρία των παραβατών οδηγών, που παραβιάζουν την απαγορευτική πινακίδα ερχόμενοι από την μεριά της Χαλκίδας και με μεγάλες ταχύτητες καταργούν τον μονόδρομο που περνά έξω από την κεντρική πύλη εισόδου του Σχολείου (Βόρεια πλευρά)

22) Επαναχάραξη με λευκή μπογιά των διαβάσεων πεζών μπροστά από την κεντρική είσοδο του σχολείου, αλλά και στην Βορειοανατολική πλευρά του περιβόλου, όπου οι μαθητές διασχίζουν την οδό προκειμένου να εισέλθουν στο Σχολείο από την ανατολική πύλη, η οποία παρέχει ασφάλεια, αφού δεν κινούνται επ' αυτής οχήματα.



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΑΝΤΩΝΕΝΑΣ