



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

27/08/2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- 1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας**
- 2. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης**
- 3. Ανάπτυξης**
- 4. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών**

Θέμα: «Αμιαντούχα εξαρτήματα σε ανεμογεννήτριες και εξοπλισμό αιολικών εγκαταστάσεων – Ανάγκη πανελλαδικού ελέγχου και προστασίας των εργαζομένων»

Η πρόσφατη απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ΑΔΑ ΨΠΗΘ7Λ1-ΥΒΔ και ημερομηνία 07.08.2026, για την έγκριση εργασιών αφαίρεσης και διαχείρισης αμιαντούχων υλικών από εξοπλισμό που πρόκειται να εγκατασταθεί στις ανεμογεννήτριες του αιολικού πάρκου «Τιμένιο» Βόρειας Κυνουρίας και βρίσκεται στον σταθμό μεταφόρτωσης στη Νέα Τίρυνθα Ναυπλίου, έγινε γνωστή και αναδείχθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα.

Περαιτέρω έρευνα στη «Διαύγεια» ανέδειξε σειρά αντίστοιχων διοικητικών αποφάσεων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, δημοσιεύματα και ανακοινώσεις αρμόδιων αρχών στο εξωτερικό καταγράφουν ανάλογα περιστατικά σε αιολικές εγκαταστάσεις άλλων χωρών. Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν εύλογη ανάγκη διερεύνησης του κατά πόσο η περίπτωση του Ναυπλίου αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό ή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά την παρουσία αμιαντούχων εξαρτημάτων σε ανεμογεννήτριες και συναφή εξοπλισμό που έχουν εισαχθεί ή εγκατασταθεί στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφέρεται ότι πρόκειται να αφαιρεθούν 12 αμιαντούχα τακάκια από έξι μοτέρ ανελκυστήρων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως αμιαντούχα υλικά κατηγορίας Β, δηλαδή εύθρυπτα.

Η ίδια απόφαση προβλέπει ειδικά μέτρα προστασίας, διαβροχή με νερό και ΡVΑ, χρήση φίλτρων ΗΕΡΑ, αποκλεισμό της περιοχής, ειδική συσκευασία, μετρήσεις συγκέντρωσης ινών στον αέρα, τελικές μετρήσεις και έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας, ενώ τα απόβλητα χαρακτηρίζονται και αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα.

Η πρόβλεψη των συγκεκριμένων μέτρων καταδεικνύει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των διαδικασιών ασφαλούς αφαίρεσης, μεταφοράς και διαχείρισης των επίμαχων υλικών, ώστε να αποτραπεί η απελευθέρωση ινών αμιάντου και η έκθεση εργαζομένων ή άλλων προσώπων σε κίνδυνο της υγείας τους.

Το Παράρτημα XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006, γνωστού ως Κανονισμού REACH, απαγορεύει την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ινών αμιάντου, καθώς και αντικειμένων και μειγμάτων στα οποία οι ίνες αυτές έχουν προστεθεί σκόπιμα. Παράλληλα, το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία αντιμετωπίζει την έκθεση σε ίνες αμιάντου ως ιδιαίτερα σοβαρό επαγγελματικό κίνδυνο και επιβάλλει την εκτίμηση του κινδύνου, την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση της έκθεσης, τη διενέργεια μετρήσεων και τη λήψη ειδικών προστατευτικών μέτρων.

Η υπόθεση του Ναυπλίου αποκτά ευρύτερη διάσταση όταν εξετάζεται σε συνδυασμό με αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε άλλες Περιφέρειες της χώρας. Από τα στοιχεία που εντοπίστηκαν στη «Διαύγεια» προκύπτει ότι έχουν εκδοθεί αντίστοιχες αποφάσεις οι οποίες συνδέονται με συνολικά 87 ήδη εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες της εταιρείας Nordex και με επιπλέον 38 ανεμογεννήτριες ή τμήματα εξοπλισμού που βρίσκονταν σε σταθμούς μεταφόρτωσης πριν από την εγκατάστασή τους, επίσης της ίδιας εταιρείας.

Ειδικότερα, για εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες έχουν εντοπιστεί οι αποφάσεις με ΑΔΑ: 9ΓΙ97Λ1-ΑΙ5, που αφορά 6 ανεμογεννήτριες στη «Μεσοκορφή» Αρκαδίας, 9ΡΩΘ7Λ1-Ο16, που αφορά 5 ανεμογεννήτριες στον «Κουκούρα» Αρκαδίας, 9Τ507ΛΡ-Φ1Κ, που αφορά 7 ανεμογεννήτριες στο «Χαλκοδόνιο» Μαγνησίας, 68ΞΙ7ΛΗ-ΖΓ2, που αφορά 4 ανεμογεννήτριες στον «Καδμείο» Βοιωτίας, ΡΒΕΘ7ΛΨ-1ΓΥ, που αφορά 1 ανεμογεννήτρια στο «Νότιο Βέρμιο» Κοζάνης, ΡΜΑΟ7ΛΨ-ΦΓ1, που αφορά 19 ανεμογεννήτριες στο «Βόρειο Βέρμιο» Κοζάνης, ΡΧΤΝ7ΛΛ-ΚΣ9, που αφορά 27 ανεμογεννήτριες στο Νότιο Βέρμιο Ημαθίας, ΨΩΚΗ7ΛΛ-ΠΛ7, που αφορά 12 ανεμογεννήτριες στο Βόρειο Βέρμιο Ημαθίας, και ΨΩΡΞ7ΛΗ-Γ5Ο, που αφορά 6 ανεμογεννήτριες στην «Ερημιά» Φθιώτιδας.

Παράλληλα, για ανεμογεννήτριες ή εξοπλισμό σε σταθμούς μεταφόρτωσης έχουν εντοπιστεί οι αποφάσεις με ΑΔΑ: 9Ο9Γ7ΛΗ-ΧΥΙ, που αφορά 4 ανεμογεννήτριες στη «Ράχη Λούτσες», 95ΟΧ7ΛΒ-ΖΗΠ, που αφορά 11 ανεμογεννήτριες στη «Ροδόπη», 98727Λ6-ΜΡΘ, που αφορά 2 ανεμογεννήτριες στο «Λιβαδάκι», ΡΚΤΓ7ΛΨ-Δ2Χ, που αφορά 9 ανεμογεννήτριες στην «Κέλλα», Ψ4Λ67ΛΗ-ΛΗΜ, που αφορά 6 ανεμογεννήτριες στον «Βοιωτικό», και ΨΠΗΘ7Λ1-ΥΒΔ, που αφορά 6 ανεμογεννήτριες στο «Τιμένιο».

Η εικόνα αυτή δεν παραπέμπει σε μία μόνο ανεμογεννήτρια ή σε ένα μεμονωμένο αιολικό πάρκο. Πρόκειται για επαναλαμβανόμενες διοικητικές εγκρίσεις εργασιών αφαίρεσης και διαχείρισης αμιαντούχων εξαρτημάτων, οι οποίες συνδέονται με ανεμογεννήτριες του ίδιου κατασκευαστή και έχουν εκδοθεί από διαφορετικές Περιφέρειες της χώρας. Οι αποφάσεις αυτές, ωστόσο, δεν αρκούν από μόνες τους για να αποδειχθεί ότι το ίδιο αμιαντούχο εξάρτημα είχε πράγματι τοποθετηθεί σε καθεμία από τις 125 ανεμογεννήτριες. Για τον λόγο αυτό απαιτείται επίσημη, κεντρική καταγραφή και εξακρίβωση της πραγματικής έκτασης του προβλήματος.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι εννέα από τις αποφάσεις συνδέονται με ήδη εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες. Προκύπτει, επομένως, ανάγκη

να διερευνηθεί εάν εργαζόμενοι, τεχνικοί συντήρησης και εργολάβοι εισέρχονταν επί μακρό χρονικό διάστημα στους πύργους των ανεμογεννητριών, χρησιμοποιούσαν τους ανελκυστήρες ή εκτελούσαν εργασίες συντήρησης χωρίς να γνωρίζουν την παρουσία αμιαντούχων εξαρτημάτων.

Η παρουσία αμιάντου σε ένα εξάρτημα δεν αποδεικνύει αυτομάτως ότι απελευθερώθηκαν ίνες ή ότι υπήρξε επιβλαβής έκθεση. Ωστόσο, επειδή τα επίμαχα εξαρτήματα είναι τακάκια συστημάτων πέδησης ανελκυστήρων, τα οποία υπόκεινται σε τριβή και φθορά, είναι αναγκαίο να εξακριβωθεί η κατάστασή τους, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκαν και το ενδεχόμενο δημιουργίας αμιαντούχου σκόνης.

Για τις ήδη εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες πρέπει, συνεπώς, να αποσαφηνιστεί πότε διαπιστώθηκε για πρώτη φορά η παρουσία αμιάντου, πότε ενημερώθηκαν οι ιδιοκτήτες, οι φορείς λειτουργίας και οι εταιρείες συντήρησης, εάν απαγορεύτηκε άμεσα η χρήση των συγκεκριμένων ανελκυστήρων, εάν περιορίστηκε η πρόσβαση στους χώρους όπου υπήρχε πιθανότητα έκθεσης και εάν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις συγκέντρωσης ινών και εργαστηριακοί έλεγχοι.

Αντίστοιχα, πρέπει να εξακριβωθεί εάν ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι και οι τεχνικοί που είχαν απασχοληθεί στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, εάν καταγράφηκαν όσοι ενδέχεται να είχαν εκτεθεί και εάν εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υγειονομικής και επαγγελματικής παρακολούθησής τους.

Η ανάγκη ευρύτερης διερεύνησης ενισχύεται από περιστατικά που έχουν καταγραφεί στο εξωτερικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην Αυστραλία, κατά τα τέλη του 2025, εντοπίστηκε αμιάντος σε τακάκια φρένων ανελκυστήρων ανεμογεννητριών της εταιρείας Vestas. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι τα συγκεκριμένα εξαρτήματα είχαν προμηθευτεί από την κινεζική εταιρεία 3S Industry και, μετά την ενημέρωσή της για την πιθανή παρουσία αμιάντου, έθεσε υπό περιορισμό τις ενδεχομένως επηρεαζόμενες εγκαταστάσεις και προχώρησε σε διαδικασίες ελέγχου και αντικατάστασης.

Σχετικά περιστατικά καταγράφηκαν και σε άλλες εταιρείες αιολικής ενέργειας στην Αυστραλία, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε συντονισμένη διερεύνηση. Αλλά και στη Σουηδία, κατά το 2026, δημοσιοποιήθηκε η παρουσία αμιάντου σε τακάκια συστημάτων πέδησης ανελκυστήρων εξυπηρέτησης ανεμογεννητριών, ενώ η κατασκευάστρια εταιρία Nordex επιβεβαίωσε την παρουσία του υλικού σε ανεμογεννήτριές της στη χώρα και πραγματοποιήθηκαν εργασίες απομάκρυνσης και αντικατάστασης.

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΕΤΑΕΝ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Vestas αντιστοιχεί στο 43,1% της συνολικής εγκατεστημένης αιολικής ισχύος στην Ελλάδα, ενώ η Nordex στο 12,2%. Τα διεθνή περιστατικά δεν αποδεικνύουν ότι αντίστοιχα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σε όλες ή σε συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες των ίδιων εταιρειών στην Ελλάδα. Καθιστούν, όμως, αναγκαίο τον έλεγχο των κατασκευαστών, των προμηθευτών, των παρτίδων παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας των επίμαχων εξαρτημάτων.

Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι να ταυτοποιηθεί ο πραγματικός κατασκευαστής των αμιαντούχων τακακίων που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα, η χώρα και η ημερομηνία παραγωγής τους, ο εισαγωγέας, ο προμηθευτής και οι παρτίδες στις οποίες ανήκαν. Πρέπει επίσης να διερευνηθεί εάν συνδέονται με εξαρτήματα ή παρτίδες για τα

οποία έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις ή έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά σε άλλα κράτη.

Παράλληλα, ανακύπτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση και την εποπτεία της αγοράς. Πρέπει να διευκρινιστεί πώς εξαρτήματα που περιέχουν απαγορευμένο υλικό εισήχθησαν και ενσωματώθηκαν σε βιομηχανικό εξοπλισμό που διατέθηκε στην ελληνική αγορά, καθώς και εάν οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και λοιποί οικονομικοί φορείς είχαν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους ως προς τις δηλώσεις συμμόρφωσης, τις πιστοποιήσεις, τους εργαστηριακούς ελέγχους και την ιχνηλασιμότητα.

Το ζήτημα δεν μπορεί να περιοριστεί στον έλεγχο στα σημεία εισαγωγής, καθώς δεν διενεργείται υποχρεωτικός εργαστηριακός έλεγχος αμιάντου σε κάθε εισαγόμενο μηχάνημα ή εξάρτημα. Απαιτείται να εξεταστεί συνολικά η ευθύνη των κατασκευαστών και εισαγωγέων, η αξιοπιστία των δηλώσεων συμμόρφωσης, η λειτουργία των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς και η δυνατότητα στοχευμένων τελωνειακών και εργαστηριακών ελέγχων.

Επιπλέον, δημιουργείται ζήτημα ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Nordex έχει δημοσιεύσει εταιρική οδηγία για τα επικίνδυνα υλικά, σύμφωνα με την οποία για προϊόντα με πιθανό κίνδυνο περιεκτικότητας σε απαγορευμένες ουσίες, όπως ο αμιάντος, μπορούν να ζητούνται επαληθεύσιμα στοιχεία, εκθέσεις δοκιμών ή πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς, ενώ προβλέπεται συμμόρφωση σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και πλήρης ιχνηλασιμότητα.

Πρέπει, συνεπώς, να αποσαφηνιστεί εάν για τα εξαρτήματα που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα υπήρχαν οι απαιτούμενες δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιήσεις, εργαστηριακές δοκιμές και στοιχεία ιχνηλασιμότητας και, εφόσον υπήρχαν, γιατί η παρουσία αμιάντου δεν εντοπίστηκε πριν από την εισαγωγή, τη μεταφορά, την εγκατάσταση ή τη λειτουργία των ανεμογεννητριών.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο εκ των υστέρων, όταν ένα απαγορευμένο και καρκινογόνο υλικό έχει ήδη εισαχθεί και ενσωματωθεί σε εξοπλισμό. Παράλληλα, κάθε ενδεχόμενος κίνδυνος για άλλα πρόσωπα ή για το περιβάλλον πρέπει να αξιολογηθεί βάσει των πραγματικών δεδομένων και των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, χωρίς να υποτιμάται αλλά και χωρίς να θεωρείται αποδεδειγμένος πριν από τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων.

Η περίπτωση του Ναυπλίου και οι αντίστοιχες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε διαφορετικές Περιφέρειες αναδεικνύουν την ανάγκη για συστηματικό, συντονισμένο και διαφανή έλεγχο ολόκληρης της αλυσίδας, από την παραγωγή και την εισαγωγή των εξαρτημάτων έως την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την αφαίρεση και την τελική διαχείρισή τους ως επικίνδυνων αποβλήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες συνολική εικόνα για την παρουσία αμιαντούχων υλικών σε ανεμογεννήτριες και εξαρτήματά τους που έχουν εισαχθεί, εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα; Έχει δημιουργηθεί κεντρική καταγραφή των σχετικών περιστατικών και ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των ανεμογεννητριών στις οποίες έχει επιβεβαιωθεί, κατόπιν ελέγχου, η παρουσία αμιαντούχων εξαρτημάτων;

2. Ποια αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης είχε αρμοδιότητα να ελέγξει τη συμμόρφωση των ανεμογεννητριών και των επιμέρους εξαρτημάτων τους ως προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ; Έχουν διενεργηθεί έλεγχοι εγγράφων, τεχνικών δελτίων προϊόντος, τεχνικών εντύπων και εγχειριδίων των επίμαχων ανεμογεννητριών, φυσικοί ή εργαστηριακοί έλεγχοι στα συγκεκριμένα εξαρτήματα που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα και, εφόσον όχι, προτίθεται η Κυβέρνηση να κινήσει τη σχετική διαδικασία εποπτείας και ελέγχου;
3. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αδειοδοτούσες των αιολικών πάρκων και περιβαλλοντικές αρχές για την παρουσία αμιαντούχων εξαρτημάτων στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, προκειμένου να εξεταστεί η λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ως προς την ασφαλή λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων; Έχουν πραγματοποιηθεί ή προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αυτοτελείς έλεγχοι στις 87 ήδη εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες, τις οποίες αφορούν οι εννέα συγκεκριμένες αποφάσεις, πέραν των στοιχείων που γνωστοποιήθηκαν από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις; Αν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι, σε πόσες από αυτές επιβεβαιώθηκε η παρουσία αμιάντου, ποια ήταν η κατάσταση των επίμαχων εξαρτημάτων και ποια ήταν τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκέντρωσης ινών και των εργαστηριακών αναλύσεων;
4. Ποια άμεσα μέτρα προστασίας ελήφθησαν μετά τον εντοπισμό των αμιαντούχων εξαρτημάτων; Απαγορεύτηκε η χρήση των συγκεκριμένων ανελκυστήρων και περιορίστηκε η πρόσβαση στους χώρους όπου υπήρχε ενδεχόμενο έκθεσης; Εξετάστηκε, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο, η διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και την ασφαλή αφαίρεση των εξαρτημάτων;
5. Ενημερώθηκαν και καταγράφηκαν οι εργαζόμενοι, οι τεχνικοί συντήρησης και οι εργολάβοι που είχαν εργαστεί στις συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες και ενδέχεται να εκτέθηκαν σε ίνες αμιάντου; Τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα αρχεία επαγγελματικής έκθεσης και εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες ιατρικής και μακροχρόνιας παρακολούθησής τους; Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας και, εφόσον διαπιστώθηκαν παραβάσεις, ποια μέτρα ή κυρώσεις επιβλήθηκαν;
6. Έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση του πραγματικού κατασκευαστή, της χώρας και της ημερομηνίας παραγωγής, του εισαγωγέα, του προμηθευτή και των παρτίδων των αμιαντούχων εξαρτημάτων που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα και έχει διασταυρωθεί η ταυτότητα των συγκεκριμένων εξαρτημάτων με τα στοιχεία που τηρούν οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές του εξοπλισμού;
7. Προτίθεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε συντονισμένο πανελλαδικό έλεγχο των ανεμογεννητριών και των συστημάτων ανελκυστήρων τους, ανεξαρτήτως κατασκευαστή, με προτεραιότητα στα μοντέλα, στους προμηθευτές και στις παρτίδες για τα οποία υπάρχουν σχετικές ενδείξεις; Θα θεσπιστεί ενιαίο πρωτόκολλο για την υποχρεωτική ενημέρωση των εργαζομένων και των αρμόδιων αρχών, την πραγματοποίηση εργαστηριακών ελέγχων, την ασφαλή αφαίρεση των υλικών, τη διαχείρισή τους ως επικίνδυνων αποβλήτων και την αποτροπή εισαγωγής και εγκατάστασης αντίστοιχου εξοπλισμού στο μέλλον;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πουλάς Ανδρέας

Παρασύρης Φραγκίσκος

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ

Χρηστίδης Παύλος

Νικητιάδης Γεώργιος

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

Μπιάγκης Δημήτριος

Τσίμαρης Ιωάννης

Μάντζος Δημήτριος

Αχμέτ Ιλχάν

Βατσινά Ελένη

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

Γιαννακούρας Ευάγγελος

Γρηγοράκου Παναγιώτα (Νάγια)

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Καζάνη Αικατερίνη

Λιακούλη Ευαγγελία

Μιχαηλίδης Σταύρος

Μουλκιώτης Γεώργιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Πάνας Απόστολος

Παπανδρέου Γεώργιος

Παππάς Πέτρος

Παραστατίδης Στέφανος

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Χνάρης Εμμανουήλ

Χουρδάκης Μιχαήλ