



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Βουλευτής Ν. Ηρακλείου - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ... 12411
Ημερομ. Καταθέσεως: ... 1.7.10

1. Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Μ. Χρυσοχοϊδη
2. Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Δ. Ρέππα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 1/7/2010

Αξίζει να σώσουμε μια ανθρώπινη Ζωή

Σημείο 32: Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο τέλος του περιφραγμένου περιβάλλοντος χώρου του ΠΑΓΝΗ (ή δεύτερη διακλάδωση για ΙΤΕ - Βούτες - Άγιο Μύρωνα κλ.π.) Βούτες - Άγιο Μύρωνα - Πυργού - Πάνω και Κάτω Ασίτες - Πρινιάς - Αγία Βαρβάρα (Επαρχιακή Οδός)

Σε αρκετά σημεία του εθνικού, επαρχιακού και αγροτικού οδικού δικτύου υπάρχουν επικίνδυνες κακοτεχνίες στο οδόστρωμα (ανωμαλίες, λακκούβες, επικίνδυνες ανάποδες και απότομες στροφές) και γενικότερα «σημεία παγίδες» που αυξάνουν την επικινδυνότητα και την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος. Ως εκ τούτου, η ενισχυμένη τεχνητή αστυνόμευση (αυξημένη ειδική σήμανση, ειδική διαγράμμιση, αυστηρότεροι έλεγχοι ορίων ταχύτητας και έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών), καθώς και οι συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις για τη διόρθωση των κακοτεχνιών (διαπλάτυνση δρόμων, τοποθέτηση προστατευτικού στηθαίου, αποκατάσταση τομών ή λακκουβών στο οδόστρωμα, κλπ.) μπορεί να επιφέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα για την πρόληψη και αποτροπή των ατυχημάτων.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα στην οδό Πανεπιστήμιου που αρχίζει από το 5^ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ηρακλείου - Φαιστού - Αγίας Γαλήνης (φανάρια ΠΑΓΝΗ) και οδηγεί στο ΠΑΓΝΗ. Ειδικότερα, στο τέλος του περιφραγμένου περιβάλλοντος χώρου του ΠΑΓΝΗ (ή δεύτερη διακλάδωση για ΙΤΕ - Βούτες - Άγιο Μύρωνα κλ.π.) Βούτες - Άγιο Μύρωνα - Πυργού - Πάνω και Κάτω Ασίτες - Πρινιάς - Αγία Βαρβάρα (Επαρχιακή Οδός), σε πολλά σημεία το οδόστρωμα είναι πολύ στενό με πολλές στροφές (π.χ. από Ηράκλειο προς Άγιο Μύρωνα πριν την είσοδο στο χωριό Άγιος Μύρωνας υπάρχει οδόστρωμα με στροφές - ανωφέρεια και πολλές φορές ολισθηρό, με την ίδια πάντα κατεύθυνση πριν την είσοδο στο χωριό Πρινιάς, καθώς και μετά τον Πρινιά προς Αγία Βαρβάρα). Επίσης, παρατηρείται φθαρμένο οδόστρωμα σε πολλά σημεία και αποχρωματισμός οριζόντιας σήμανσης (διπλής ή διακεκομμένης διαχωριστικής γραμμής, οριογραμμής οδοστρώματος), σε πολλά σημεία δεν υπάρχουν μεταλλικά προστατευτικά στηθαία στις άκρες της οδού ή είναι φθαρμένα. Κατεστραμμένη ή ανύπαρκτη είναι και η κάθετη σήμανση, ενώ υπάρχουν αγροτικοί οδοί που συμβάλλουν ή διασταυρώνονται στην παραπάνω οδό. Σε αρκετά σημεία, κυρίως σε στροφές υπάρχει πυκνή βλάστηση από κλαδιά δένδρων ή θάμνων που εμποδίζουν ή μειώνουν την ορατότητα των οδηγών.

