




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
Βουλευτής Μαγνησίας – ΛΑ.Ο.Σ

7182

26 ΙΟΥΛ. 2011

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα: Οκτώ σημεία – «κλειδιά» για την εργολαβία - «σκούπα» της Περιφερειακής Οδού Βόλου

Ο Περιφερειακός του Βόλου, είναι ένα έργο υψίστης σημασίας για την περιοχή της Μαγνησίας, στο οποίο, δυστυχώς, δεν έχει δοθεί η δέουσα προσοχή από καμία από τις τελευταίες κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Η ολοκλήρωσή του, που καθυστερεί εδώ και αρκετά χρόνια, παρατείνεται κάθε φορά και οι εκάστοτε ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών, το μόνο που κάνουν είναι να προσφέρουν απλόχερα δεσμεύσεις, δίχως να προβαίνουν στις αντίστοιχες πράξεις.

Η τελευταία δέσμευση του υφυπουργού Υποδομών, ήταν ότι σύντομα θα προκηρυχθεί η νέα εργολαβία για τις υπόλοιπες εργασίες της εργολαβίας - «σκούπα». Σε αυτή την εργολαβία, όμως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω οκτώ παρατηρήσεις, όπως τις θέτει και σε επιστολή του προς εσάς, ο Δήμαρχος Βόλου.

Συγκεκριμένα, εκκρεμεί η κατασκευή της προβλεπόμενης τελική αντιολισθητικής στρώσης κυκλοφορίας, οπότε και δεν έχουν αρθεί οι κίνδυνοι από τους αρμούς των γεφυρών στον ανισόπεδο κόμβο της οδού Λαρίσης, οι οποίοι προεξέχουν επικίνδυνα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων, κυρίως στο τμήμα από Α.Κ. οδού Λαρίσης μέχρι Ι.Κ. οδού Βενιζέλου (κόμβος Μελισσατικών), ενώ δεν έχουν αντικατασταθεί τμήματα στηθαίων που έχουν καταστραφεί μετά από οδικά ατυχήματα. Δεν έχουν τοποθετηθεί αντιθορυβικά πετάσματα (ηχοπετάσματα) σε μήκος αυτής που υπερβαίνει τα 2km, όπου μετρήθηκαν υπερβάσεις του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου (ΟΚΘ) Δεν έχουν αποκατασταθεί όλες οι βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και ειδικότερα στο τμήμα από Α.Κ. Λαρίσης μέχρι τον χείμαρρο Κραυσίνδωνα, με συνέπεια η οδήγηση τις νυχτερινές ώρες να καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Οι ισόπεδοι σηματοδοτούμενοι κόμβοι Μελισσατικών, Φυτόκου και Αγίας Βαρβάρας, παρουσιάζουν ασυνήθιστα συχνές βλάβες, με συνέπεια να εγκυμονούνται κίνδυνοι πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Οι κόμβοι αυτοί πρέπει να ανακατασκευαστούν. Δεν έχει ληφθεί μέριμνα για θέματα ασφάλειας των πεζών σε όλο το μήκος του δρόμου, ιδιαίτερα στο τμήμα δεξιά και αριστερά της γέφυρας του Κραυσίνδωνα, όπου υπάρχουν σπίτια σε επαφή με τον δρόμο. Δεν έχουν γίνει τα αντιπλημμυρικά έργα που προβλέπει η μελέτη ανάντι του Περιφερειακού (περιοχή Καζανάκι-Καλλιθέα), με αποτέλεσμα η συνοικία της Καλλιθέας να πλημμυρίζει συχνά. Έχει εγκαταλειφθεί η σύνδεση της οδού Ζάχου με τη γέφυρα του Κραυσίνδωνα.

Καταθέτω την παραπάνω αναφορά και παρακαλώ για τις δέουσες ενέργειες.

Ο Ερωτών Βουλευτής
ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ