

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ
Του Βουλευτή Ευβοίας ΣΙΜΟΥ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Προς
Τον Πρόεδρο της Βουλής
Για τον Υπουργό... Εσωτερικών.....

ΚΑΤΑΘΕΤΩ

Ως αναφορά, το συνημμένο έγγραφο και παρακαλείται ο Υπουργός, να απαντήσει σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κανονισμού της Βουλής ή άλλως να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση.

ΑΘΗΝΑ 14/10/2011

Ο Αναφέρων Βουλευτής

339
21 ΟΚΤ. 2011

ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-
ΑΙΔΗΨΟΥ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τ.Κ. 34200 ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ : (22263) 50050**

Ιστιάια 09-09-2011

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 16598

Προς :

1. Κ.ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ.Γ.ΑΠΟΚ/ΝΗΣ
Δ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2. Κ.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΘ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
3. Κ.ΠΕΡΛΕΠΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
4. Κ.ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
- ✓ 5. Κ.ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
6. Κ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
7. Κ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
8. Κ.ΜΑΡΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΟΣΘΗΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»

Σας αποστέλλουμε την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας σχετικά με το σοβαρό κατολισθητικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα στην Τ.Κ.Ελληνικών. Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό λόγω της επικινδυνότητας του και σας παρακαλούμε για τη βοήθεια σας προκειμένου να γίνει άμεσα και σωστά η αντιμετώπιση του.

Επίσης σας αποστέλλουμε έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με τον Πύργο του Δροσίνης στην Τ.Κ.Γουβών και παρακαλούμε και εδώ για τις άμεσες ενέργειές σας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΣΤΙΑΙΑ 8-9-2011
Αρ. Πρωτ. 16556

ΤΗΛ: 2226350010
Fax: 2226053543
E-mail: distiaias@gmail.com
Website: www.dimosistiaias.gr
Πληροφορίες: Αναστάσιος Μπίρης

Προς
Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Μετά από προφορική εντολή του αντιδημάρχου κ. Ζάχαρη σήμερα 6-9-2011 μετέβηκα για αυτοψία στον χώρο του Πύργου Δροσίνη στις Γούβες. Κατ' αρχάς και πριν την περιγραφή επισημαίνω ότι άμεσα χρειάζεται περίφραξη και αποκλεισμός της πρόσβασης στον περιβάλλοντα χώρο του Πύργου. Σε γενικές γραμμές το μνημείο βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης.



Εικόνα 1




Εικόνα 2

Κατά την αυτοψία που έκανα παρατήρησα ότι ο Πύργος πάσχει από σημαντικότερα προβλήματα στατικότητας, που μπορούν να αποβούν καταστροφικά. Εντοπίστηκαν καταπτώσεις κεραμιδιών στον αύλειο χώρο καθώς και ο ξύλινος εξώστης έχει πάρει κλίση λόγω σαθρότητας των ξύλων που αποτελείται και οδεύει προς κατάρρευση. (εικόνες 1,2,3). Το έδαφος που εδράζεται το Δυτικό μέρος του Πύργου σε μεγάλο μέρος του έχει καταρρεύσει από κατολίσθηση, που θα συμπαρασύρει και τον Πύργο (εικόνα 4). Οι επερχόμενες βροχοπτώσεις θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι ακρογωνιαίοι λίθοι της νότιας πλευράς λείπουν και παρατηρούνται ρηγματώσεις επί του τοιχείου, (εικόνες 5,6,7). Η σκεπή είναι έτοιμη να καταρρεύσει και να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα κατάρρευσης του κτιρίου. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ολοκληρωτική καταστροφή για το μνημείο.



Εικόνα 3




Εικόνα 4



Εικόνα 5



Εικόνα 6



Εικόνα 7

Για όλα τα παραπάνω, απαιτείται άμεση σύνταξη στατικής μελέτης, για την βελτίωση της στατικότητας συνολικά του κτιρίου, που θα περιλαμβάνει :

- 1- Εργασίες άρσης της επικινδυνότητας κατάρρευσης του κτιρίου με θεμελίωση και βελτίωση της στατικής επάρκειας του.
- 2- Εργασίες ανάδειξης όψεων του κτιρίου
- 3- Ανακατασκευή της στέγης

... των ... με την ανασκευή των αρχιτεκτονικών στοιχείων του.

Οστόσο μέχρι να ολοκληρωθεί, εγκριθεί και δημοπρατηθεί, η συνταχθείσα μελέτη, θα πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΗ υποστήριξη και κάλυψη της στέγης, ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση, ΑΜΕΣΗ υποστήριξη των τοιχίων, ΑΜΕΣΗ υποστήριξη του ξύλινου εξώσιτη, ΑΜΕΣΗ υποστήριξη και προστασία και κάλυψη για την αποφυγή απόπλυσης του εδάφους θεμελίωσης του δυτικού μέρους του Πύργου. ΑΜΕΣΗ περίφραξη και αποκλεισμός της πρόσβασης στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

Ο Μηχανικός του Δήμου


Μητρίης Αναστάσιος
Πολ/κος Μηχ/κος ΤΕ

(«Γεωτεχνική αναγνώριση κατολισθητικού φαινομένου» ΙΓΜΕ: Κυνηγαλάκη Μ. Ιούνιος 2004) στα **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ** περιέγραφε στην παράγραφο 5: Τέλος τονίζεται ότι τα προαναφερόμενα έργα δεν θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στη θέση της αστοχίας που εκδηλώθηκε, αλλά να επεκτείνονται εκατέρωθεν αυτής, ιδιαιτέρως προς τα δυτικά μέχρι τη στροφή του δρόμου. Πράγμα που δεν έγινε και απαιτείτε συμπληρωματική μελέτη της 321/2003.



Εικόνα 3



Εικόνα 4



Εικόνα 5



Αλλά πρωτίστως προτείνεται η άμεση έναρξη και ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από την μελέτη εργασιών έτσι ώστε να σταματήσουν τα κατολισθητικά φαινόμενα, και να σταθεροποιηθούν τα πρανή για να



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΣΤΙΑΙΑ 8-9-2011
Αρ. Πρωτ. 16553

ΤΗΛ: 2226350010

Fax: 2226053543

E-mail: distiaias@gmail.com

Website: www.dimosistiaias.gr

Πληροφορίες: Α.Μπίρης Πολ. Μηχ.ΤΕ3

Προς
Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού


ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Μετά από προφορική εντολή του αντιδημάρχου κιν Ζάχαρη σήμερα 6-9-2011 μετέβηκα για αυτοψία στον χώρο του κατολισθητικού φαινομένου στον Άγιο Νικόλαο Ελληνικών όπου εκτελείτε το έργο "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ.ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΛΑΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ". Το έργο έχει σταματήσει γιατί ο εργολάβος έχει κάνει διακοπή εργασιών λόγω του ότι δεν πληρωνόταν.

Κατά την αυτοψία που έκανα παρατήρησα νέες ρηγματώσεις επί των υπερκείμενων της κατολίσθησης, τοίχων αντιστήριξης επί της ταβέρνας «Παράδεισος».(εικόνες 1,2), καθότι το έδαφος που εδράζουν δείχνει σημεία μετακίνησης.



Εικόνα 1



Εικόνα 2

Κατάντι του δρόμου και προς το μέρος μέρος της θάλασσας παρατηρούνται νέες κατολισθήσεις εδαφών όπως φαίνεται στις εικόνες 3,4 καθώς και επιφανιακές ρηγματώσεις που αποδεικνύουν την εξέλιξη του φαινομένου προς την δυτική πλευρά του έργου όπου η αρχική μελέτη του ΙΓΜΕ

προστατευτούν τα κτίσματα, που είναι θεμελιωμένα στη / κορυφή του πρανούς και να αποκατασταθεί ο δρόμος, δίνοντας του το απαραίτητο πλάτος για τη διέλευση των οχημάτων.

Η κατάσταση κρίνεται άκρως επικίνδυνη για τις υπερκείμενες κατοικίες καθότι λόγω εποχής (Φθινόπωρο, Χειμώνας) οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις θα επιδεινώσουν δραματικά το φαινόμενο.

Ο Μηχανικός του Δήμου



Ματθίης Αναστάσιος
Πολ/κος Μηχ/κος ΤΕ