




Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, <http://www.kke.gr>
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410



Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Οι βουλευτές Θεοδόσης Κωνσταντινίδης και Ελένη Γερασιμίδου

Κατέθεσαν **ΑΝΑΦΟΡΑ** επιστολή του Διευθυντή του 1^{ου} ΕΠΑΛ Αιγινίου με θέμα την ακαταλληλότητα και την επικινδυνότητα αιθουσών με την οποία ζητά την άμεση εξεύρεση χώρου μεταστέγασης και την οριστική λύση του προβλήματος.

Αθήνα 10/2/2014

Οι καταθέτοντες βουλευτές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

Ταχ. διεύθυνση: Πλ. Αγ. Ανδρέα 1 - 60300 Αιγίνιο

Πληροφορίες : **Ιωαννίδης Βασίλειος**
Τηλέφωνο : 23530-22641
Φαξ : 23530-22321
Ηλ. ταχυδρ. : 1epal-aigin@sch.gr
Ιστοσελίδα : <http://1epal-aigin.pie.sch.gr/epal/>

Αιγίνιο 20/01/2014

Αριθμός πρωτ.:

ΠΡΟΣ:

Δημοτική αρχή
ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΚΟΙΝ:

- Τεχνική υπηρεσία.
- Αντιδήμαρχο Παιδείας.
- Δημοτική επιτροπή παιδείας.
- Δημοτικό συμβούλιο.
- Δ.Δ.Ε. Πιερίας.
- Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ: Ακαταλληλότητα & επικινδυνότητα αιθουσών.

Είναι γνωστό ότι το κεντρικό κτήριο που στεγάζεται το ΕΠΑ.Λ. Αιγινίου, παρουσιάζει προβλήματα λόγω παλαιότητας και κατασκευαστικών ατελειών.

Ειδικότερα, οι δύο αίθουσες όπου στεγάζονται τα εργαστήρια του τομέα Ηλεκτρολογίας, όπως διαπίστωση από τότε που ανέλαβα διευθυντής το καλοκαίρι του 2011, είχαν την χειρότερη εικόνα. (Ρωγμές στους τοίχους, το εσωτερικό ξύλινο ταβάνι με κλίση προς το πάτωμα, αρκετά κεραμίδια της οροφής κατεστραμμένα με αποτέλεσμα το νερό της βροχής να περνά στις αίθουσες).

Τα κατασκευαστικά προβλήματα επιδεινώθηκαν με γοργό ρυθμό από πέρσι το καλοκαίρι. Για την ακρίβεια:

- Η αποκόλληση σοβάδων στους εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς τοίχους έγινε πιο συχνή.
- Οι ρωγμές (ανοίγματα) στους τοίχους άρχισαν να αυξάνουν (με αποτέλεσμα να ανοίγουν δύσκολα οι πόρτες).
- Το ξύλινο ταβάνι στη μία εκ των δύο αιθουσών έχει γείρει ακόμη περισσότερο προς το πάτωμα.

Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, υπήρξε ταχύτερος ρυθμός επιδείνωσης των πιο πάνω φαινομένων. Επιπλέον, εμφανίστηκε και εγκάρσια ρωγμή στο πάτωμα της μιας αίθουσας.

Από την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου αποφάσισα να μη διεξάγονται μαθήματα στις δύο αυτές αίθουσες, λόγω του κινδύνου που θα διέτρεχαν οι μαθητές και οι καθηγητές (κυρίως από πτώση σοβάδων και το ξύλινο ταβάνι το οποίο φαίνεται έτοιμο να πέσει).

Κατόπι τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αντιδήμαρχο κ. Βασιλειάδου, η αντιδήμαρχος μαζί με υπάλληλο της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου επισκέφτηκαν το σχολείο και διαπίστωσαν το σοβαρότατο πρόβλημα που υπάρχει.

Μάλιστα, ο αρμόδιος υπάλληλος της Τεχνικής υπηρεσίας, μας συνέστησε να αποφύγουμε τη χρήση των δύο αιθουσών λόγω επικινδυνότητας.

Για τους παραπάνω λόγους, σας παρακαλώ για:

1. Την **ΑΜΕΣΗ** εξεύρεση χώρου μεταστέγασης των δύο εργαστηρίων Ηλεκτρολογίας (π.χ. με ενοικίαση χώρων πλησίον του ΕΠΑ.Λ.).
2. Την οριστική λύση στο ανωτέρω πρόβλημα.

Με εκτίμηση

Β. Ιωαννίδης
Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. Αιγινίου