



ΕΡΩΤΗΣΗ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 3092
Ημερομηνία καταθέσεως 29.5.2015

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ
Βουλευτής Β' ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ:

- 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
- 2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Κατέρρευσε το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία στον Ταΰγετο»

Εικόνα λύπης παρουσιάζει ένα σημαντικό σημείο του Ταΰγету, του ψηλότερου βουνού της Πελοποννήσου και ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα της Ελλάδας. Το θέμα σχετίζεται με το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία στην ομώνυμη κορυφή, στα 2,407m, το οποίο βρίσκεται λίγο πριν από την ολοκληρωτική καταστροφή του. Αποτελεί ένα κτίσμα ταυτισμένο με τον Ταΰγετο και είναι για αυτόν ότι ο Λευκός Πύργος για τη Θεσσαλονίκη και η Ακρόπολη για την Αθήνα. Ο ναΐσκος έχει εξωτερικές διαστάσεις 3m x 6,5m και βρίσκεται σε μικρό πλάτωμα της κορυφής εμβαδού 65m² περίπου. Είναι κτισμένος από ξερολιθιά και παλιότερα υπήρχε στέγη από τίκλες (γκριζοπράσινο είδος σχιστόπλακας), η οποία λόγω καιρικών συνθηκών υπέστη ζημιά και πλέον δεν υπάρχει μόνιμη κατασκευή σκεπής παρά μόνο πρόσκαιρα τοποθετείται τέντα για να προφυλαχθούν τα σκεύη και οι πιστοί από τον ήλιο την ημέρα, το κρύο τη νύχτα ή από ξαφνική νεροποντή. Εσωτερικά υπάρχουν τρεις μαρμάρινες εικόνες, οι οποίες παραμένουν

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Ομάδας | Τηλ. 210 3707963 - 60, Φαξ : 210 3707958



εκεί όλο τον χρόνο. Εξωτερικά βρίσκονται μικρές πεζούλες για την ανάπαυση των προσκυνητών.

Το 1967 πραγματοποιήθηκε ανακατασκευή του ναού με έξοδα ιδιωτών καθώς το κτίσμα καταπονείται από τις έντονες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην αλπική ζώνη του βουνού και από το χιόνι που το σκεπάζει. Το χιόνι που συσσωρεύεται στο εσωτερικό του ναΐσκου, ιδιαίτερα όταν λιώνει την άνοιξη, ασκεί πιέσεις στα τοιχώματα τα οποία σταδιακά μετακινούνται, ενώ οι πέτρες από τα υψηλότερα σημεία των πλευρικών τοίχων πέφτουν στο έδαφος. Η συντήρηση και επανατοποθέτηση αρκετών τμημάτων της ξερολιθιάς πραγματοποιείται κάθε χρόνο περίπου με ιδιωτική πρωτοβουλία Τσεριωτών. Παραπλεύρως του ναΐσκου υπάρχουν διάσπαρτα κτίσματα χαμηλού ύψους, λίγα μόνο από τα οποία φέρουν στέγη και αποτελούν υποτυπώδες καταφύγιο και σημείο ανάπαυσης για τους προσκυνητές και τους αναβάτες που προσέρχονται στο σημείο από όλο τον κόσμο. Σε εσωτερική κόγχη του ναΐσκου υπήρχε το βιβλίο επισκεπτών και προσκυνητών, το οποίο παραδόθηκε το 2001 στον Ορειβατικό Σύλλογο Σπάρτης στο Καταφύγιο καθώς βρισκόταν σε κατάσταση διάλυσης από το χιόνι και την υγρασία.

Κατά την τελευταία ανάβαση, στις 03/05/2015, μελών του Ορειβατικού Συλλόγου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου στην επίσημη ιστοσελίδα του www.eoskal.gr (ημερομηνία δημοσίευσης 04/05/2015), διαπιστώθηκε ότι «η πρόσοψη του ναού έχει καταρρεύσει και οι δύο καμπάνες που υπήρχαν έχουν θρυμματιστεί». Αναγκαία κρίνεται η αποκατάσταση των ζημιών, η οποία είναι εφικτή καθώς υπάρχουν παραδείγματα κατά τα οποία κτίσματα που βρίσκονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα και εκτεθειμένα σε δυσμενέστερα καιρικά



φαινόμενα είναι σε καλή κατάσταση και αποτελούν καταφύγια. Ενδεικτικά αναφέρονται ο Προφήτης Ηλίας στον Όλυμπο σε υψόμετρο 2,800m, το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στον Ψηλορείτη της Κρήτης σε υψόμετρο 2,454m και η εκκλησία του Σωτήρος στην απόκρημνη κορυφή του Άθω σε υψόμετρο 2,027m.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

- 1) Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές το συντομότερο δυνατό;
- 2) Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε αξιοποιώντας τα υφιστάμενα εναρμονισμένα με το περιβάλλον κτίσματα να δημιουργηθεί ένα ασφαλές καταφύγιο για τους επισκέπτες;

Αθήνα, 29/05/2015

Ο ερωτών Βουλευτής

Ηλίας Παναγιώταρος

Βουλευτής Β' Αθηνών

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ