



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
Βουλευτής Ν. Ηλείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 22.07.2015

4128
23 7 15

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Δυσλειτουργίες του συστήματος πυροπροστασίας του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας

Οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 στην Ηλεία έπληξαν καίρια τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας και το περιβάλλον του, καταστρέφοντας σχεδόν ολοσχερώς το φυτικό κεφάλαιο του Κρόνιου λόφου, των λόφων Καλόσακα και Ζούνη, της Ολυμπιακής Ακαδημίας και πέριξ του μνημείου de Coubertin, αλλά παράλληλα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες και στα ίδια τα μνημεία, από την άμεση επαφή με τις φλόγες αλλά και την επικάλυψή τους με καπνό. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, των εθελοντών και του προσωπικού του αρχαιολογικού χώρου, η κακή απόδοση του εγκατεστημένου συστήματος πυροπροστασίας, σε συνδυασμό με την ένταση της πυρκαγιάς, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καταστροφή.

Το υφιστάμενο σύστημα πυροπροστασίας της Αρχαίας Ολυμπίας παραδόθηκε πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και συμπληρώθηκε το 2008, μετά τις καταστροφές, με χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιω. Λάτση. Στην σημερινή του μορφή αποτελείται από πυροσβεστικούς εκτοξευτήρες, τοποθετημένους σε πύργους ύψους 10, 15 ή 20 μέτρων, δεξαμενές νερού, αντλιοστάσια τροφοδοσίας, πυροσβεστικούς κρουνοί και φωλέες. Οι εκτοξευτήρες ελέγχονται από αυτόματο σύστημα και χρησιμοποιούνται για την διαβροχή του περιβάλλοντος χώρου, αυξάνοντας την υγρασία και αποτρέποντας έτσι την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Η τροφοδοσία του συστήματος με νερό προβλέφθηκε μέσω της διάνοιξης δύο



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Βουλευτής Ν. Ηλείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

γεωτρήσεων, ενώ παράλληλα έχει προβλεφθεί η σύνδεση του με γεννήτριες για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ήδη μετά τις καταστροφές του 2007 είχε γίνει φανερό ότι το συγκεκριμένο σύστημα δεν είναι σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση πυρκαγιών υψηλής έντασης, αλλά αντίθετα σκοπός του ήταν ο περιορισμός μικρών έρπουσων πυρκαγιών που θα εκδηλώνονταν στον αρχαιολογικό χώρο αλλά και η απάλειψη των συνθηκών εκείνων που θα ευνοούσαν την εξάπλωσή τους. Το σύστημα δεν μπορεί να παρέξει αρκετή πίεση νερού για να λειτουργήσουν όλοι οι εκτοξευτήρες ταυτόχρονα, γιατί απαιτεί ιδιαίτερα κοστοβόρες εγκαταστάσεις δεξαμενών, ο υφιστάμενος σχεδιασμός του επιτρέπει επαρκή πίεση για την λειτουργία μέρους μόνο των εκτοξευτήρων. Ο σχεδιασμός του θεωρήθηκε ανεπαρκής για την αντιμετώπιση πυρκαγιών της έντασης που έπληξε την Ηλεία το 2007, καθώς τα μεγέθη της ήταν εκτός προδιαγραφών. Τα μαθήματα όμως της καταστροφής στην Αρχαία Ολυμπία και την Ηλεία το 2007 δεν αναθεώρησαν επαρκώς την λογική αντιμετώπισης πυρκαγιών σε αρχαιολογικούς χώρους και το ζήτημα της πυροπροστασίας τους, ειδικά αφού η περίοδος έξαρσης του φαινομένου συμπίπτει με την περίοδο μέγιστης επισκεψιμότητάς τους. Η λογική αντιμετώπισης συνεχίζει να βασίζεται στην λειτουργία των εκτοξευτήρων και στο δίκτυο των κρουνών, χωρίς ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο που να προβλέπει την αντίδραση του συστήματος και του προσωπικού σε κάθε πιθανή περίπτωση. Στην παρωχημένη αυτή λογική έρχονται να προστεθούν και τα προβλήματα συντήρησης και λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος, τα οποία έχουν θέσει σήμερα εκτός λειτουργίας το σύστημα των εκτοξευτήρων, λόγω της κατάρρευσης της μιας εκ των γεωτρήσεων παροχής νερού αλλά και βλαβών στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης τους.

Επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η πυροπροστασία των αρχαιολογικών χώρων είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Βουλευτής Ν. Ηλείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επειδή ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας υπέστη βαρύτατες βλάβες στον περιβάλλοντα χώρο του από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, ενώ παράλληλα κινδύνευσαν και τα ίδια τα μνημεία αλλά και το μουσείο του χώρου,

Επειδή η Αρχαία Ολυμπία είναι ένας από τους μείζονες αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, με επισκεψιμότητα που φθάνει τους 600.000 επισκέπτες τον χρόνο,

Επειδή ήδη αναφέρονται βλάβες στην λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των εκτοξευτήρων και παράλληλα κατάρρευση της μιας εκ των δύο γεωτρήσεων υδροδότησης του συστήματος, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν οι εκτοξευτήρες,

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Ποια είναι η κατάσταση λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος πυροπροστασίας της Αρχαίας Ολυμπίας; Θεωρείται επαρκής για την αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών και έως ποιας βαρύτητας; Έχουν γίνει και πότε δοκιμές λειτουργίας του συστήματος, πως απέδωσε το σύστημα και ποια είναι – αν υπάρχει – η άποψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας;
2. Προτίθεται το υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των βλαβών και δυσλειτουργιών που παρουσιάζει στην λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης και στην γεώτρηση υδροδότησης και με ποιο χρονοδιάγραμμα;
3. Προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου να προχωρήσουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός νέου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου πυροπροστασίας της Αρχαίας Ολυμπίας, το οποίο να ενσωματώνει τα μαθήματα από τις αστοχίες και τα λάθη κατά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, αλλά και να μπορεί να προσαρμοστεί



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Βουλευτής Ν. Ηλείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

κατάλληλα για να αντιμετωπίσει κάθε πιθανό σενάριο πυρκαγιάς, που θα μπορούσε να απειλήσει τον σημαντικότερο αυτό αρχαιολογικό χώρο της χώρας μας;

Ο ερωτών βουλευτής

Κωνσταντίνος Τζαβάρας