



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 29- 11- 2017

Αρ. Πρωτ.:Γ.Π 80292

■ Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
■ Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
■ Τηλέφωνο : 213.216.1433,
213.216.1427,
213.216.1426
■ Fax : 213. 216. 1931
■ E-mail : tke@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

Απαντώντας στην με **αρ. 149/26-10-2017 αναφορά** που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Νότη Μηταράκη με θέμα: «Καταγγελία για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο κράτησης προσφύγων στη ΒΙΑΛ στη Χίο ως προς τη διαχείριση των λυμάτων και τις συνθήκες υγιεινής», για θέματα αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής :

Σύμφωνα με τα: αρ. πρωτ. 2274/2-11-2017 και αρ. πρωτ. 2209/27-10-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, κλιμάκιο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου πραγματοποίησε στις 26/10/2017 αυτοψία και υγειονομικό έλεγχο στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ΒΙΑΛ στην περιοχή Χαλκειούς της Δ.Ε. Καμποχώρων στη Χίο, προκειμένου να διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα σχετικά με τα λιμνάζοντα και τρεχούμενα λύματα. Κατά την αυτοψία αποτυπώθηκαν τα κάτωθι:

- Σύμφωνα με ενημέρωση από τον διοικητή του ΚΥΤ Χίου, επί του παρόντος στο χώρο του ΚΥΤ φιλοξενούνται περί τα 1900 άτομα ενώ η δυναμικότητά του είναι της τάξης των 900 ατόμων.

- Διαπιστώθηκε ότι όλοι οι χώροι (container) που χρησιμοποιούνται ως χώροι υγιεινής (αποχωρητήρια, ντους κλπ) παρουσιάζουν προβλήματα διαρροών λόγω κακής χρήσης, με αποτέλεσμα τα λύματα να ρέουν πέριξ των χώρων ή και σε χαμηλότερα επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρονται προβλήματα που παρατηρήθηκαν σε περιοχές του καταυλισμού όπως:

- το πλύσιμο ρούχων σε τσιμεντένιο δάπεδο και όχι στις γούρνες που έχουν κατασκευαστεί με αποτέλεσμα τη ροή των λυμάτων χωρίς να παροχετεύονται από το δίκτυο για την παροχέτευση ομβρίων.

- διαρροή αστικών λυμάτων και κοπράνων από τους σωλήνες των αποχωρητηρίων λόγω φραξίματος των σωληνώσεων με τη δημιουργία πληθώρας λιμναζόντων υδάτων – λυμάτων και την ανάπτυξη έντονης δυσοσμίας. Η παροχέτευση των λυμάτων αυτών πραγματοποιούνταν με φυσική ροή στον κεντρικό δρόμο.

- Η αντλία που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της στεγανής δεξαμενής, στην οποία συγκεντρώνονται τα λύματα του χώρου, με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο έχει καταστραφεί για δεύτερη φορά και η δεξαμενή εκκενώνεται με βυτιοφόρο όχημα. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους τεχνικούς του χώρου αυτό συμβαίνει γιατί οι

Αριθμός Σελίδων απάντησης: 2

Αριθμός Συνημμένων Σελίδων:0

Συνολικός Αριθμός: 2

πρόσφυγες που φιλοξενούνται απορρίπτουν στην αποχέτευση αντικείμενα όπως βρεφικές πάνες, ρούχα, σύρματα κ.α. με αποτέλεσμα να φράζουν οι σωληνώσεις ή και να καταστρέφεται η αντλία.

- Στο Press Box και τους κάδους στους οποίους συγκεντρώνονται τα απορρίμματα παρατηρήθηκε συγκέντρωση ακάθαρτων υδάτων, έντονη δυσοσμία και ανάπτυξη εντόμων, ενώ οι κάδοι ήταν ρυπαροί και έχρηζαν πλύσης

- Ανατολικά του περιφραγμένου χώρου της ΒΙΑΛ αναπτύσσεται μεγάλος αριθμός σκηνών και πρόχειρων παρατηγμάτων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, και επιπλέον των προφορικών επισημάνσεων και υποδείξεων της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας προς τους υπεύθυνους του ΚΥΤ, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χίου απέστειλε το αρ. πρωτ. 2209/27-10-2017 έγγραφο προς τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς (Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΥΤ, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΔΕΥΑ Χίου, 94 ΑΔΤΕ, 4^ο Επιτελικό Γραφείο) στο οποίο επισημαίνονται τα εξής:

- Τα παρατηρούμενα κατά την αυτοψία αποτελούν ανθυγιεινή κατάσταση και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να φροντίσουν **άμεσα** για την αποκατάσταση της στεγανής παροχέτευσης των λυμάτων (επισκευή ή αντικατάσταση υπαρχόντων σωληνώσεων, απόφραξη σωλήνων κλπ) και την απομάκρυνση – κάλυψη των υπαρχόντων λιμναζόντων λυμάτων – κοπράνων, ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση ασθενειών και η δημιουργία εστιών ανάπτυξης εντόμων υγειονομικής σημασίας. Οι φιλοξενούμενοι με τη βοήθεια διερμηνέων και την κατάλληλη σήμανση θα πρέπει να ενημερωθούν για τη μη απόρριψη αντικειμένων στις αποχετεύσεις.

- Ο αριθμός των υφιστάμενων χώρων υγιεινής των εξυπηρετούμενων ατόμων κρίνεται ανεπαρκής και θα πρέπει αφενός ο αριθμός τους να αυξηθεί έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο αυξημένος αριθμός προσφύγων – μεταναστών στο νησί και αφετέρου να εξασφαλιστεί η ικανότητα και δυναμικότητα του αποχετευτικού δικτύου ώστε να ανταποκρίνεται στο μεγάλο αριθμό φιλοξενούμενων χωρίς διαρροές.

- Για τον ευχερέστερο καθαρισμό του χώρου σκόπιμη θα ήταν η τοποθέτηση ενός ακόμα press box και περισσότερων κάδων απορριμμάτων εντός του ΚΥΤ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Νότη Μηταράκη

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού

2. Τμήμα Νομοθ. Πρ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΞΑΝΘΟΣ