



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Δ/κης
Υποστήριξης Δημάρχου
Β.Γεωργίου Α' 1-54636
Πληρ.: Σ. Ζέρβα
e-mail: s.zerva@thessaloniki.gr
Τηλ.: 2313 317904
Φαξ: 2313 317920**

**Θεσσαλονίκη, 29/6/2018
Αρ. πρωτ.: 4253ταυτ.**

**ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος – Διαβίβαση απάντησης σε ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

Σχετ : Το υπ. αριθμ 25808/5-6-2018 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου που αφορά την υπ. αριθμ. 1090/1-6-2018 αναφορά - ΠΑΒ του Βουλευτή κ. Α. Τριανταφυλλίδης με το οποία ζητά να διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα με την από 15-5-2018 επιστολή του Συλλόγου Κατοίκων Κηφισιάς - Νέας Ελβετίας, σχετικά με θέματα υγιεινής και συγκέντρωσης λιμναζόντων υδάτων σε υπόγεια διάβαση κάτω από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, στο ύψος της οδού Τσαλουχίδη, εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι υπηρεσίες του Δήμου μας αμέσως μόλις έλαβαν γνώση του σχετικού εγγράφου διενήργησαν αυτοψία όπου διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω υπόγεια διάβαση (στοά) βρίσκεται σε καλή κατάσταση από άποψη κατασκευής, είναι λειτουργική για την εξυπηρέτηση πεζών, δεν είναι προσβάσιμη σε οχήματα και είναι επαρκώς προστατευμένη λόγω της υψομετρικής διαφοράς και των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων από την παράνομη στάθμευση. Κατά την αυτοψία και παρά τις έντονες βροχοπτώσεις των ημερών δεν διαπιστώθηκε κατακράτηση ομβρίων υδάτων, ωστόσο υπήρχαν πράγματι απορρίμματα και ακαθαρσίες.

Κατόπιν επικοινωνίας του Δήμου μας με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην ευθύνη της οποίας είναι η Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών (από τη διασταύρωση με την οδό Βούλγαρη) και τα συνοδά τεχνικά έργα, όπως η εν λόγω υπόγεια διάβαση, ενημερωθήκαμε ότι η διάβαση αυτή είναι απαραίτητη για την ασφαλή επικοινωνία των περιοχών κατοικίας Κηφισιά και Ν. Ελβετία, που βρίσκονται εκατέρωθεν του δρόμου ταχείας κυκλοφορίας, για το λόγο αυτό δεν πρέπει να καταργηθεί. Οι υπηρεσίες του Δήμου μας ζήτησαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να επιληφθεί λόγω αρμοδιότητας για τον έλεγχο της σωστής αποστράγγισης των ομβρίων μέσα στη στοά και βρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας (ΔΤΕ/ΠΚΜ) για τυχόν συνδρομή αν απαιτηθεί κάποια κατασκευαστική παρέμβαση.

Τέλος η υπόγεια διάβαση ελέγχεται και καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας .

Εσωτερική Διανομή:
Αυτοτελές Τμήμα Δ.Υ. Δημάρχου

