

Αθήνα, 29/11/2019

Αρ. Πρωτ. 758

Προς: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στο υπ' αριθμ. Β-1465/25-11-2019 έγγραφό σας, σχετικά με την 2127/22-11-2019 Ερώτηση της Βουλευτού κας Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, με θέμα: «Προβλήματα με τα φρεάτια στην Αγία Παρασκευή»

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8β του άρθρου 1, της παραγράφου 3β του άρθρου 13, της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν1068/1980 και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν2744/1999 και της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (ΦΕΚ 846/Β/6.5.2009,, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ είναι ο αρμόδιος φορέας που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση όλων των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων.

Με αφορμή το σχετικό ερώτημα, συνεργείο της Υπηρεσίας Γ' Τομέα Παπάγου της Διεύθυνσης Δικτύου Αποχέτευσης, προέβη στις 26.11.2019, 27.11.2019 και 28.11.2019 σε έλεγχο του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων της οδού Αγ. Ιωάννου από το ύψος της Λεωφ. Μεσογείων έως το ύψος της οδού Γραβιάς και των κάθετων οδών και της Λεωφ. Μεσογείων από το ύψος της ΕΡΤ έως το ύψος της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι οι αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων λειτουργούσαν ομαλά, δεν εντοπίστηκαν ίχνη έμφραξης και δεν υπήρχε δυσοσμία.

Στη συνέχεια συνεργεία της Υπηρεσίας Γ' Τομέα Παπάγου, για λόγους κοινωνικούς προέβησαν σε προληπτικό καθαρισμό του φρεατίου επίσκεψης του δικτύου ακαθάρτων επί της Λεωφ. Μεσογείων στη συμβολή με την οδό Χαλανδρίου (παραπλεύρως της Πλατείας Αγίας Παρασκευής).


Τα συνεργεία των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση και επτά ημέρες την εβδομάδα, επεμβαίνουν άμεσα, αυθημερόν, κατόπιν κλήσης στο βλαβητικό κέντρο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (τηλ. κέντρο 1022) για την αποκατάσταση όλων των βλαβών του δικτύου. Επί πρόσθετα όπου διαπιστωθούν προβλήματα που χρήζουν περαιτέρω κατασκευαστικών επεμβάσεων και ειδικών εργασιών, αυτές πραγματοποιούνται άμεσα, εντός ολίγων ημερών. Με βάση τα αρχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας συντήρησης Γ' Τομέα Παπάγου τέτοιες επισκευές δεν έχουν απαιτηθεί τα τελευταία χρόνια για τα φρεάτια επίσκεψης των αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων της οδού Αγίου Ιωάννου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2744/1999, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. δεν είναι αρμόδιος φορέας και δεν έχει την ευθύνη για τη μελέτη, κατασκευή, ένταξη, λειτουργία και συντήρηση των αγωγών ομβρίων, των εξωτερικών διακλαδώσεων ομβρίων, των φρεατίων υδροσυλλογής, των διευθετημένων ή μη ρεμάτων (ανοικτών ή καλυμμένων) και εν γένει των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Η αρμοδιότητα αυτή περιήλθε στο ΥΠΕΧΩΔΕ και συγκεκριμένα στη Δ/νση

Δ10 Υδραυλικών Έργων. Με το άρθρο 8 του Ν.3481/2006 (πρόγραμμα Καλλικράτης), ανατέθηκε στις αιρετές Περιφέρειες η αρμοδιότητα για τα αντιπλημμυρικά έργα. Με τον Ν.3852/2010 (εφαρμογή Καλλικράτη), άρθρο 186, η αρμοδιότητα σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής και συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων ανήκουν στις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες τις Περιφέρειας.

Κατόπιν των ανωτέρω η ΕΥΔΑΠ ουδεμία ευθύνη έχει για την συντήρηση και τον καθαρισμό των εσχάρων των φρεατίων υδροσυλλογής και των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, της εδαφικής αρμοδιότητάς του Δήμου Αγ. Παρασκευής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος



Χαράλαμπος Σαχίνης