



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

Ιωάννινα 22.1.2021
Αριθμ. Πρωτ. 8033/64

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Πύρρου 1
Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 45221
Τηλέφωνα: 26510 26230
:26513 64209
Email : periferiarxis@phg.gov.gr

**ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γ.Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών
& Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών**

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση 3217/13-1-2021) των βουλευτών Μ. Κάτση κλπ (3)

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. 3440/18 Ιανουαρίου 2021 έγγραφό σας

Σε απάντηση των όσων αναφέρονται στην ανωτέρω ερώτηση των βουλευτών Μ. Κάτση, Ο. Γεροβασίλη, Κ. Μπάρκα και Μ. Τζούφη και σε ο, τι αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου γνωρίζουμε τα εξής:

Η εκδήλωση πλημμυρών από τον ποταμό Καλαμά στην περιοχή της Θεσπρωτίας είναι συχνό φαινόμενο και προκαλεί ζημιές στις καλλιέργειες εσοπεριδοειδών. Η διαχείριση των υδάτων ανήκει στην αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας και στις Περιφέρειες εκχωρήθηκε από τον Αύγουστο του 2018 η αρμοδιότητα καθαρισμού μόνο χειμάρρων και ρεμάτων.

Παρά το γεγονός ότι ο ποταμός Καλαμάς δεν εμπίπτει στη διάταξη αυτή, η Περιφέρεια Ηπείρου προβαίνει συχνότατα σε καθαρισμούς φερτών υλικών (μπάζων κ.α.) από την κοίτη, αναλαμβάνοντας- εξαιτίας αδυναμίας των καθ' ύλην αρμοδίων δασικών υπηρεσιών - και την απομάκρυνση και μεγάλων κορμών πλατάνων, οι οποίοι πλήττονται από το μεταχρωματικό έλκος και καταλήγουν στο φράγμα, εμποδίζοντας την κανονική ροή των υδάτων.

Εκτός από τον καθαρισμό του θυροφράγματος Ραγίου, η Περιφέρεια απομακρύνει επίσης τα φερτά υλικά και τα ξηρά πλατάνια που συγκεντρώνονται στη γέφυρα έναντι του αρχαιολογικού χώρου Γιτάνων (η οποία επίσης ανακατασκευάστηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου), αλλά και από τη γέφυρα Βρυσέλλας.

Το άνοιγμα του θυροφράγματος γίνεται με την επίβλεψη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο δράσεων πολιτικής προστασίας, καθώς επίσης δεν υπάρχει σαφής καθορισμός της συγκεκριμένης αρμοδιότητας και σύμφωνα με τις ενδείξεις που λαμβάνονται για την κατάσταση της λίμνης Παμβώτιδας. Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Ηπείρου, μην έχοντας τη σχετική αρμοδιότητα, δεν έχει γνώση των Περιβαλλοντικών όρων που διέπουν τη λειτουργία του Μ.Υ.Η.Ε. «ΠΙΤΑΝΗ Α.Ε.»

Εκτός όλων αυτών προκύπτει μια πρόσθετη λειτουργική δυσχέρεια: Για τη διαχείριση των υδάτων της λίμνης Παμβώτιδας- από την οποία προέρχεται ο μεγαλύτερος όγκος υδάτων σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων που καταλήγει στον Καλαμά- αρμόδιος είναι ο Γ.Ο.Ε.Β. ο οποίος ελέγχεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας. Αντίθετα για το τμήμα της Θεσπρωτίας, αρμόδιος είναι ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Καλαμά- Αχέροντα- Κέρκυρας.

Εξ όσων προαναφέρθηκαν καθίσταται σαφές ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του κάθε φορέα.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ