



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 09/08/2023
Αρ.Πρωτ.:Κ.Γ./Γρ. Δ/ΥΠΑ 16864

Τηλ.: 210 8916505,507
Email: governor@hasp.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Υποδομών &
Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Email: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση με αριθ. 272/2023

ΣΧΕΤ. : Έγγραφό σας με αριθ. 235198/31-7-2023

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κο Κ. Βελόπουλο, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα με βάση την αρμοδιότητα της ΥΠΑ:

Το υπό στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης ελικόπτερο TCHMV τύπου EC30 το οποίο κατέπεσε στο strip του διαδρόμου του Κρατικού Αερολιμένα Σάμου την 28/7/2023 και ώρα 05:29 UTC ερχόταν από το Αεροδρόμιο Πάρου.

Επέβαινε σε αυτό ένα άτομο, ο κυβερνήτης και δεν μετέφερε επιβάτες.

Το εν λόγω ελικόπτερο είναι ενταγμένο στο Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (Air Operator Certificate/AOC) της εταιρείας με την επωνυμία “PAN HAVACILIK” η οποία είναι και κάτοχος Άδειας Αερομεταφορέα Τρίτης Χώρας (Third Country Operator Authorization - TCO Authorization) που εκδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (European Union Aviation Safety Agency/EASA).

Στην εταιρεία “PAN HAVACILIK”, έχει χορηγηθεί άδεια από την Υπηρεσία μας για το χρονικό διάστημα από 01-06-2023 έως και 01-06-2024, με το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: Δ1/Α/11664/01-06-2023 έγγραφο, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Δ1/Α/3228/707/23-02-2018 (ΦΕΚ 627/Β/23-02-2018) “για την εκτέλεση πτήσεων με αεροσκάφη χωρητικότητας έως δέκα εννέα (19) θέσεων (πτήσεις αεροταξί) προς Ελλάδα από μη κοινοτικούς αερομεταφορείς”.

Οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί από τη Δ/σή μας αντιστοιχη άδεια, ανέρχονται σε 131. ΟΙ αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται ελεύθερα εντός αυτής.

Στην Άδεια που χορηγείται σε αερομεταφορείς τρίτων χωρών (μη κοινοτικούς), ρητά αναγράφεται ότι η τοπική μεταφορά επιβατών μεταξύ Ελληνικών Αερολιμένων (cabotage) απαγορεύεται.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι για τη στάθμευση του ελικοπτέρου στον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, καταβλήθηκαν τα τέλη προσγείωσης.

Λοιπά ερωτήματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της ΥΠΑ διότι είτε αφορούν τις φορολογικές αρχές είτε πλέον την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Το αεροδρόμιο της Σάμου επί του οποίου συνέβη το συμβάν είναι παραχωρημένο και η ΑΠΑ κατά νόμον έχει την αρμοδιότητα να αντλεί κατά τους ελέγχους της στοιχεία από όλους τους δραστηριοποιούμενους στον Αερολιμένα, δηλ. από το φορέα διαχείρισης αυτού (FRAPORT) καθώς και από τους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης (Handlers).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ

Εσ. Διανομή

- Δ/ΥΠΑ
- Υ/ΥΠΑ
- Δ/Δ13