



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 213 137 1464
E-mail : ke@yna.gov.gr

Πειραιάς, 29 Σεπτεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/67580/2023/118

**ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

**Κοιν.: 1. Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών (Γρ. κ. Υπουργού-
με αντίγραφο της Ερώτησης)
2. Βουλευτή κ. Κ. Χήτα**

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (01)
Σύνολο (01)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 564/05-09-2023 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κ. Χήτα».

Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση αναφορικά με την πτώση τηλεκατευθυνόμενου συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους (ΣμηΕΑ) μεσαίου ύψους πτήσης και μεγάλης εμβέλειας (Medium Altitude Long Endurance - MALE) τύπου "HERON 1", τα ξημερώματα της 24/08/2023 νότιο-ανατολικά της Καρπάθου, γνωρίζεται ότι την αποκλειστική ευθύνη για τον χειρισμό του συστήματος έχει η ανάδοχος εταιρεία AIRBUS Defence & Space Airborne Solutions (ADAS). Με την εν λόγω εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία πλαίσιο ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX), προκειμένου να παρέχει ώρες πτήσης για θαλάσσια επιτήρηση στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζεται ότι το εν λόγω αεροσκάφος δεν έχει χειριστές στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου αεροπορικού ατυχήματος, γνωρίζεται ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προς το οποίο διαβιβάζεται αντίγραφο της Ερώτησης και συγκεκριμένα η ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας) βάσει της περ. ιε' της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4757/2020 (Α' 240) στο οποίο περιγράφονται οι αρμοδιότητές της.

Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Οργανισμό FRONTEX, βάσει προκαταρκτικής έκθεσης ατυχήματος (Preliminary Accident Report) της εταιρείας ADAS, ως αιτία της πτώσης αναφέρεται η βλάβη του κινητήρα λόγω απώλειας πίεσεως ελαίου.

Επισημαίνεται ότι από την ημέρα του ατυχήματος, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τον Οργανισμό FRONTEX για την άμεση αντικατάσταση του ΣμηΕΑ, το ταχύτερο δυνατόν.

Τα αναφερόμενα στο δεύτερο ερώτημα εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή

1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑΝΠ/Γ.Γ.Ν.Α./Γρ. κ. Γ.Γ.Ν.Α.
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Β' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΑ'
6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΥΟΘΕ