



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287-FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/11213**

03 JUN 2010

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2010

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/ση Οργάνωσης-Νομοθεσίας**

ΘΕΜΑ : Μέτρα πυρασφάλειας τραπεζών.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 10054/ 12-05-2010.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι όσα τραπεζικά καταστήματα στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια (ημερομηνία οικοδομικής άδειας έως 17-02-1989) και διαθέτουν μικτό εμβαδόν μεγαλύτερο των 70m², αντιμετωπίζονται από άποψη νομοθεσίας πυροπροστασίας σύμφωνα με τη Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981, ενώ όσες τράπεζες στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια και διαθέτουν μικτό εμβαδόν μικρότερο των 70m², αντιμετωπίζονται από άποψη νομοθεσίας πυροπροστασίας με υπόδειξη μέτρων, σύμφωνα με την Εγκύκλιο Διαταγή 7600/700/1960 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, το κτίριο επί της οδού Σταδίου 23 όπου στεγάζεται το τραπεζικό κατάστημα της Marfin Egnatia Bank είναι νεοκλασικό με ισόγειο, πατάρι, 1^ο και 2^ο όροφο και διαθέτει μία τελική έξοδο. Ο ισόγειος χώρος χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση του κοινού (χώρος συνάθροισης κοινού) και οι υπερκείμενοι όροφοι ως γραφεία. Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας εμπίπτει στις διατάξεις της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981. Από τον έλεγχο των στοιχείων που τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται σχετικός φάκελος πυροπροστασίας για το εν λόγω κτίριο και κατά συνέπεια δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Οι αρμόδιες πυροσβεστικές Υπηρεσίες χορηγούν πιστοποιητικά πυροπροστασίας σε κάθε είδος επιχείρησης ή εγκατάστασης εφόσον ζητηθεί από ενδιαφερόμενο, προκειμένου να προσκομιστεί σε αδειοδοτούσα Αρχή ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, για ασφαλιστικούς λόγους κ.λπ. Αρκετές Αρχές αδειοδότησης, όπως Δήμοι, Διευθύνσεις Βιομηχανίας κ.λπ., απαιτούν, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών εγγράφων, την υποβολή πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας. Ωστόσο, για ορισμένες δραστηριότητες, όπως καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος, τράπεζες κ.λπ., είτε δεν υφίσταται Αρχή ή Φορέας αδειοδότησης είτε, στις περιπτώσεις που υφίσταται, δεν απαιτεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

Πάντως, κύριο κριτήριο για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε χώρο συνάθροισης κοινού αποτελεί ο θεωρητικός πληθυσμός. Για τον συγκεκριμένο χώρο, από την ισχύουσα νομοθεσία τα απαιτούμενα μέτρα-μέσα πυροπροστασίας είναι φορητοί πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά ερμάρια (με εύκαμπτο σωλήνα ύδατος και ακροφύσιο) και φωτιστικά ασφαλείας, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, καταιονισμού ύδατος (πυρόσβεσης), καθώς και μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου. Σημειώνεται ότι, με ευθύνη των υπευθύνων, το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει τη θέση και χρήση των διατιθέμενων μέσων πυροπροστασίας. Η εκπαίδευση στη χρήση των μέσων πυροπροστασίας δύναται να γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον ζητηθεί.

Επισημαίνεται πάντως ότι οι κανονισμοί πυροπροστασίας που ισχύουν και εφαρμόζονται, καθορίζουν τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας και αποσκοπούν στην κατάσβεση και αποφυγή εξάπλωσης τυχούσας πυρκαγιάς (αμέλεια, βραχυκύκλωμα κ.λπ.) κυρίως κατά την έναρξή της και προφανώς δεν είναι σε θέση να ανταποκρίνονται πλήρως σε τρομοκρατικές επιθέσεις, δολιοφθορές ή παρόμοιες ενέργειες τέτοιας έντασης.

Πέραν αυτών, με το εδάφ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. 3015/30/6/23-03-2009 (ΦΕΚ Β' 536), προβλέπεται η εγκατάσταση θυρών ασφαλείας εισόδου-εξόδου, διπλών ή περιστρεφόμενων τύπου «βαρέλι», με άθραυστους υαλοπίνακες και μηχανισμό ελεγχόμενης πρόσβασης, μέσω κομβίων ενεργοποίησης ή καρτών πρόσβασης, στα καταστήματα τραπεζών που λειτουργούν στην ηπειρωτική Ελλάδα και τη νήσο Κρήτη. Με το 15532/12-05-2009 έγγραφό της η Δ.Ο.Κ.Κ. / Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, ως καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία επί θεμάτων παθητικής πυροπροστασίας, γνωστοποίησε ότι οι μηχανοκίνητες πόρτες των τραπεζών, λόγω του ότι είναι διπλές και δημιουργούν φραγμό, υπάγονται στην παρ. 2.5.4 του άρθρου 2 του 71/1988 (ΦΕΚ Α' 32) (γενικές διατάξεις) και ως εκ τούτου για τα νεόδμητα κτίρια δεν πρέπει να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% του συνόλου των απαιτούμενων μονάδων πλάτους των τελικών εξόδων.

Υστερα από τα προαναφερόμενα, σε ό,τι αφορά τις θύρες με ασφαλιστικούς μηχανισμούς που έχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν στα υποκαταστήματα των τραπεζών:

- Για τα μεν υφιστάμενα κτίρια, που εμπίπτουν στην Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981 (άνω των 70 τ.μ.), γίνονται αποδεκτές από την αρμόδια πυροσβεστική Υπηρεσία ως δεύτερες τελικές εξοδοί, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις για το απαιτούμενο πλάτος και τη φορά της όδευσης διαφυγής.
- Για τα υφιστάμενα κτίρια για τα οποία έχει εφαρμογή η Εγκύκλιος Διαταγή 7600/700/1960 του Αρχηγείου (κάτω των 70 τ.μ.), το πλάτος και ο αριθμός εξόδων ελέγχονται κατά την αυτοψία από αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, η δε υπόδειξη μέτρων, σε ό,τι αφορά τις τελικές εξόδους, πρέπει να συμβαδίζει με τις ισχύουσες προαναφερόμενες διατάξεις.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ**

