




2197
14/1

10 ΙΑΝ. 2011

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αθήνα 5 Ιανουαρίου 2011
Αριθ. Πρωτ. 997

**ΠΡΟΣ: ✓ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Ευαγγελιστρίας 2
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. Δημουλά
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3741328
FAX : 210 3741150
E-mail : dty@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση ζημιών.

ΣΧΕΤ: α) Η αρ. 2197/16-12-10 Αναφορά του Βουλευτή Σπ. Ταλιαδούρου.

β) Τα αρ. 15999/20748/30-12-10 και αρ. 4981/20434/27-12-10 έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, και κατόπιν των ανωτέρω β) σχετικών εγγράφων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η αρμόδια υπηρεσία για την συντήρηση των υδραυλικών έργων της Θεσσαλίας είναι η Διεύθυνση Ελέγχου και Κατασκευής Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.).

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Κ.Ε. έχουν κατασκευαστεί κατά το παρελθόν έργα διευθέτησης της κοίτης και προστασίας των πρηνών, στο τμήμα του ποταμού Παμίσου από την θέση κατάντη της γέφυρας Γελάνθης μέχρι την περιοχή ανάντη των Μεγάλων Καλυβίων.

Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε.) μας γνώρισε ότι η καταστροφή των 'ζαρζανέτ' έγινε λόγω αυθαίρετων αμολησιών που διενεργούνται στην κοίτη του Παμίσου και στην ευρύτερη περιοχή των ως άνω έργων και ότι υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσής τους.

Με το αρ. 445/4-1-11 έγγραφό μας ζητήθηκε να ερευνηθούν οι ευθύνες των οικίων υπηρεσιών για το γεγονός των αυθαίρετων αμολησιών καθώς και να γίνει η απαραίτητη μέριμνα για την συμπλήρωση των έργων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Σπ. Ταλιαδούρο
(Δια των Υπηρεσιών της Βουλής)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Κοινοβ/κού Ελέγχου
(σχετ. η αρ. 2197/16-12-10 Αναφορά)
2. Δ.Τ.Υ./Β'

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΝΤΟΛΙΟΣ

ΛΕΓΙΜΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΔΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΙΣΔΙΔΟΥΝΤΑ ΚΥΡΙΜΗΣ