



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΓΡ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνο : 210 4191464
FAX : 210 4064336

Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2011

Αριθ. Πρωτ.: 6611/21

31 ΙΑΝ. 2011

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Π. Μαρκάκη

ΘΕΜΑ: « Λιμένας Σκιάθου »

ΣΧΕΤ: Η με αριθ. πρωτ. 8899/11-01-2011 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Π. Μαρκάκη.

Σε απάντηση της αναφερόμενης στο ανωτέρω σχετικό Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Λιμεναρχείο Σκιάθου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Την 17-12-2010 διαπιστώθηκε από τη Λιμενική Αρχή Σκιάθου η ύπαρξη ρωγμής στον προβλήτα του κεντρικού λιμένα Σκιάθου, κοντά στη ράμπα φορτοεκφόρτωσης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, μήκους ενός μέτρου και πλάτους δύο εκατοστών. Το Λιμεναρχείο Σκιάθου ενημέρωσε για το πρόβλημα το Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου, ζητώντας άμεσο έλεγχο και επισκευή. Την 21-12-2010 το Λιμεναρχείο, σε συνεννόηση με το Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου, χρησιμοποίησε δύτη προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση και σοβαρότητα του προβλήματος.

2. Σύμφωνα με την αυτοψία του δύτη η ρωγή είναι επιφανειακή, πιθανόν λόγω φθοράς από μακροχρόνια χρήση. Το Λιμεναρχείο Σκιάθου συμβουλευτήκε και πολιτικό μηχανικό της περιοχής κατά την άποψη του οποίου δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφαλή διακίνηση επιβατών και οχημάτων. Προγραμματίζεται επανέλεγχος από ειδικό δύτη μαζί με μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μαγνησίας, ώστε στη συνέχεια το Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου να προχωρήσει στη διαδικασία επισκευής των ζημιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ./Γρ. κ. Υπουργού
2. Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ./ΓΓΛΠ/ΔΛΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πειραιάς 28-01-2011

Για το Γραφείο

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

