

16 ΦΕΒ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 16.1.2011
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./633

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 213.13.22.362, 363, 368
Fax : 210-82.01.379

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Χρήστο Μαργκογιαννάκη
2. Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 8609/5.1.2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 8609/5.1.2011 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Χρήστου Μαργκογιαννάκη και Λευτέρη Αυγενάκη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τον Μάρτιο του 2009 καταδυτικό κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, πραγματοποίησε υποβρύχια αυτοψία στον ενετικό λιμένα Ρεθύμνου, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι κατά μήκος του εσωτερικού κρηπιδώματος του λιμένα υπάρχουν έντονες σπηλαιώσεις, ιδιαίτερα στη θεμελίωση του Φάρου, που έχει υποστεί επικίνδυνη καθίζηση, καθιστώντας προβληματική την στατική του επάρκεια.

Συγκεκριμένα, κάτω από το Φάρο υφίσταται εκτεταμένη σπηλαιώση μήκους 4-5μ. και βάθους άνω των 3,5μ. Στη θέση αυτή φαίνεται ότι υπήρχε από την κατασκευή του ενετικού λιμένα άνοιγμα (ξεθυμάστρα), η οποία σήμερα βρίσκεται μπαζωμένη λόγω της επέμβασης που έγινε τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της εξωτερικής θωράκισης του λιμενοβραχίονα, με αποτέλεσμα να επιτείνεται το πρόβλημα από τη κυματική διάβρωση καθώς και από τις περιδινήσεις από τις προπέλες των μεγάλων σκαφών.

Επίσης, προβληματική στατική επάρκεια παρουσιάζουν και άλλα τμήματα του λιμένα, εξαιτίας υποθαλάσσιων σπηλαιώσεων, ενώ μέρος του οδοστρώματος του χερσαίου τμήματος εδράζεται ανεπαρκώς.

✓ J

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την αυτοψία του κλιμακίου της Ε.Ε.Α. με το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, συζητήθηκε η ανάγκη σύνταξης σχετικής μελέτης για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες των συναρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Στη συνέχεια το Λιμενικό Ταμείο, σε συνεννόηση με την 28^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων προχώρησε στην ανάθεση σε ιδιώτη της μελέτης του ύφαλου τμήματος σε όλο το εύρος του ενετικού λιμένα, η οποία και κατατέθηκε στην 28^η ΕΒΑ στις 14.1.2010 και προωθείται στα αρμόδια όργανα του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για τις σχετικές εγκρίσεις. Παράλληλα προχωρά η εκπόνηση από τους ανωτέρω μελέτης των επιγείων τμημάτων του λιμένα.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, σας ενημερώνουμε ότι το διαχωριστικό που έχει τοποθετηθεί εδώ και χρόνια, αποτρέπει την πρόσβαση των επισκεπτών στο φάρο.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. ΔΒΜΑ
4. ΔΑΒΜΜ
5. 28^η ΕΒΑ
6. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
7. ΕΥΤΟΠ



16.1.10