



24 ΦΕΒ. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 3044

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
✓Τμήμα Ερωτήσεων
Αθήνα

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας: 101 82 - Αθήνα
ΤELEFAX: 2105203872
Πληροφορίες: Β. Χαραλάμπους
Τηλέφωνο: 2105295194
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Σχετικά με θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Εύβοια.
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 10349/2-2-2011 ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 10349/2-2-2011 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Γ. Μαρίνο, Γ. Γκιόκα και Γ. Μαυρίκο, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αποδίδει μεγάλη σημασία στα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, αναπτύσσοντας μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του, δράσεις μεταξύ άλλων, σε νομοθετικό και σε ελεγκτικό επίπεδο. Το νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων που ισχύει σήμερα στη χώρα μας είναι ευρύ και σύγχρονο, καλύπτοντας πληθώρα γενικών και ειδικών πτυχών της πρόληψης των εργασιακών κινδύνων και προβλέπει τόσο τεχνικά όσο και οργανωτικά μέτρα πρόληψης. Πρόσφατα δε, ολοκληρώθηκε το σημαντικό έργο «Κώδικας Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του νόμου 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α' 84).

Οι διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.) και για κάθε εργαζόμενο που απασχολείται από τον εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (άρθρα 2 και 3 του ν. 3850/2010).

Βασικό χαρακτηριστικό του θεσμικού πλαισίου της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στη χώρα μας είναι η νομική έννοια της αποκλειστικής ευθύνης του εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, να λαμβάνει μέτρα που να διασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων, καθώς και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού_ασφαλείας και (όπου προβλέπεται) ιατρού εργασίας.

Επιπλέον έχει εκπονηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας, η Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (2010 – 2013), η οποία μεταξύ άλλων, κατατέίνει κυρίως στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων.

2. Ο έλεγχος εφαρμογής της παραπάνω νομοθεσίας ασκείται εκ μέρους του Υπουργείου μας, από τις αρμόδιες τεχνικές και υγειονομικές υπηρεσίες επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Επίσης, η ίδια ως άνω νομοθεσία, προβλέπει την επιβολή τόσο διοικητικών όσο και ποινικών κυρώσεων. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και περιλαμβάνουν πρόστιμα ή/και διακοπή εργασιών. Οι ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται από τα αρμόδια δικαστήρια, κατόπιν αναφορών των ελεγκτικών οργάνων και αφορούν σε φυλάκιση ή/και χρηματική ποινή.


3. Σε ό,τι αφορά τις ακριβείς συνθήκες των ατυχημάτων, κατά κανόνα η διερεύνηση τους πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. Διευκρινίζεται πάντως, ότι ειδικά για τις επιχειρήσεις των μεταλλείων, λατομείων και ορυχείων ο έλεγχος των συνθηκών υγείας και ασφάλειας πραγματοποιείται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4, του άρθρου 69 του ν. 3850/2010, από τις αρμόδιες για τον έλεγχο λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων υπηρεσίες, του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Επιπλέον, σας επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ. 10097/11-2-2011 Έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Όπως στο κείμενο

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑ – Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΕΡΩΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Σ.Ε.Π.Ε.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αθήνα, 11-02-2011
Αρ. Πρωτ.: 10097

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8
Τ.Κ: 10110 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αικ. Λελοβίτη
Θ.Καλογερόπουλος
Τηλ.: 210-3748811-8715
Φαξ: 210-3215716
e-mail: kysepetye@ypakr.gr

ΠΡΟΣ :

Γενική Δ/νση Διοικητικής
Υποστήριξης
Δ/νση Προσωπικού
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
& Κωδικοποίησης Ηειραιώς 40
101 82 Αθήνα

- Θέμα:** Εξέταση ερώτησης των βουλευτών κ.κ. Γ. Μαρίνου, Γ. Γκιόκα και Γ. Μαυρίκου.
- Σχετικά:**
- α. Η με αρ. πρωτ. 10349/02-02-2011 ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γ. Μαρίνου, Γ. Γκιόκα και Γ. Μαυρίκου.
 - β. Το με αρ. πρωτ. 3044/07-02-2011 έγγραφό σας.
 - γ. Το με αρ. πρωτ. 279/10-02-2011 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εύβοιας.

Προκειμένου να απαντηθεί η ανωτέρω ερώτηση, στα θέματα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όσον αφορά στο εργατικό ατύχημα που συνέβη στις 09-01-2011, το Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης (Τ.Τ.Υ.Ε) Εύβοιας ενημερώθηκε γι'αυτό την 10-01-2011 με έγγραφο που απεστάλη με FAX από τον Αστυνομικό Σταθμό Ψαχνών Εύβοιας. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι το συγκεκριμένο ατύχημα έγινε σε χώρο που είναι εντός των ορίων οριστικής παραχώρησης της επιχείρησης ΛΑΡΚΟ και επομένως η διερεύνησή του είναι αρμοδιότητα της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος, που υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η οποία επελήφθη του θέματος. Σύμφωνα και με το άρθρο 3, παρ. ζ του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ Α' 84), αρμοδιότητα ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων για τον κλάδο των μεταλλείων-λατομείων-ορυχείων έχουν οι αρμόδιες για τον κλάδο αυτό υπηρεσίες ελέγχου (Επιθεωρήσεις Μεταλλείων).

2. Το δεύτερο ατύχημα το οποίο αναφέρεται στην Ερώτηση, συνέβη στις 21-01-2011, σε βάρος του Λάλου Νικολάου, χειριστή γερανού, εργαζόμενου στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Ο.Ε.

Συγκεκριμένα, ο χειριστής μαζί με συνάδελφό του, θέλησε να ξεφορτώσει ένα αντίβαρο του γερανού σε υπαίθριο χώρο, πάνω από τον οποίο περνούν καλώδια υψηλής τάσης της ΔΕΗ, λόγω ύπαρξης

υποσταθμού σε κοντινή απόσταση. Κατά τη διάρκεια των χειρισμών, η μπούμια του γερανού ήρθε πολύ κοντά στα ηλεκτροφόρα σύρματα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ηλεκτρικό τόξο. Προς στιγμήν οι δύο χειριστές πρόλαβαν να απομακρυνθούν, αποφεύγοντας ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία. Όμως καθώς ο θανών πλησίασε κατόπιν να ελέγξει την αριστερή πίσω πλευρά του γερανού από όπου έβγαινε καπνός, ένα από τα λάστιχα έσκασε μπροστά του, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Το ελαστικό αυτό είχε αλλαχθεί πρόσφατα και πιθανότατα γι' αυτό το λόγο δεν έλιωσε όπως τα υπόλοιπα της αριστερής πλευράς, από την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών κατά τη δίοδο του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά εξερράγη.

Επιθεωρητές του Τ.Τ.Υ.Ε. Εύβοιας μετέβησαν άμεσα στον τόπο του ατυχήματος για τη διερεύνησή του. Η κατ' αρχήν διαπίστωση ήταν ότι το ατύχημα ήταν συνέπεια της επαφής (ηλ/κο τόξο) του γερανού με το δίκτυο υψηλής τάσης της ΔΕΗ. Έχουν ζητηθεί από τη ΔΕΗ πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας.

Μετά την ολοκλήρωσή της, η έκθεση αυτογίας του ατυχήματος θα σταλεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Το Τ.Τ.Υ.Ε. Εύβοιας κατά το 2010 έχει διενεργήσει συνολικά **838** ελέγχους και επανελέγχους, επιβάλλοντας για παραβάσεις της νομοθεσίας **15** πρόστιμα, **2** διακοπές εργασιών και **14** μηνύσεις και μηνυτήριες αναφορές.

Οι υπηρεσίες της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, σ' όλους τους τόπους εργασίας και τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων. Ειδικά φέτος και μέσω του κεντρικού προγραμματισμού έχει δοθεί προτεραιότητα και έμφαση σε κλάδους (τεχνικά έργα) και ομάδες (εργολάβοι, υπεργολάβοι), για ελέγχους που αφορούν στην πρόληψη ατυχημάτων αυτού του είδους (επαφή-προσέγγιση σε αγωγούς ΔΕΗ), καθώς και στις πτώσεις από ύψος.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα

2. Κ.Φ.



Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ