

29 ΙΟΥΛ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 29.7.2011
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε 403

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.379

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Αθανάσιο Μπούρα

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 5653/17.5.2011 Αναφορά

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 5653/17.5.2011 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Αθανάσιου Μπούρα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή Άγιος Νικόλαος στη θέση "Λουτρό" του Δήμου Αχαρνών, είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος τρουλλαίος τετρακίονιος ναός μεταβυζαντινών χρόνων. Ο ναός στο εσωτερικό είναι κατάγραφος και ο ζωγραφικός του διάκοσμος ανάγεται σε διάφορες φάσεις.

Ο ναός μετά το σεισμό του 1999, υπέστη σοβαρές βλάβες. Η 1^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/57024/2594/29.11.1999 Υπουργική Απόφαση, προέβη σε άμεσα σωστικά μέτρα αντιστήριξης και υποστύλωσε το ναό εσωτερικά και εξωτερικά με επίβλεψη της Διεύθυνσης Αναστύλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Συγχρόνως η 1^η ΕΒΑ με κλιμάκιο συντηρητών της, πραγματοποίησε τα πρώτα σωστικά μέτρα για τις τοιχογραφίες.

Παράλληλα η Υπηρεσία έχοντας διαπιστώσει μετά από αυτοψία κλιμακίου της, (αρχαιολόγου-μηχανικού και συντηρητή), την ολίσθηση του ναού προς τα ανατολικά, τόσο λόγω κλίσης του εδάφους, όσο και λόγω μερικής κατάρρευσης του πρανούς προς την πλευρά του όμορου αθλητικού κέντρου, ο ιδιοκτήτης του οποίου προέβη στις κατασκευές αυτού, χωρίς τη κατασκευή προηγουμένως των αναγκαίων τοιχίων αντιστήριξης ως όφειλε, ζήτησε με το με αριθμ. πρωτ. 6283/3.8.2010 έγγραφό της την κατάθεση μελέτης αντιστήριξης

των πρανών η οποία και της κατετέθη (η με αριθμ. πρωτ. 8171/19.10.2010 αίτηση του μηχανικού κ. Αλ. Βησσαράκη) και η οποία έχει διαβιβαστεί προς έγκριση στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής.

Δεδομένων δε των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, η Υπηρεσία, με το 5720/4.8.2010 σχετικό έγγραφό της, απέστειλε αίτημα προς τη Μονή Πετράκη στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει εκκλησιαστικά το μνημείο κοινοποιώντας το και στο Δήμο Αχαρνών για να συνδράμουν από μέρους τους στο έργο της Υπηρεσίας, με την εκπόνηση μελέτης άμεσων μέτρων άρσης ετοιμορροπίας του ναού, προκειμένου να προωθηθεί αρμοδίως για την κατά νόμο γνωμοδότηση.

Η Μονή Πετράκη με το 43/3.1.01 σχετικό έγγραφο της, απάντησε ότι αδυνατεί να συνδράμει το έργο της Υπηρεσίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ



Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. ΔΒΜΑ
4. ΔΑΒΜΜ
5. 1^η ΕΒΑ
6. Δ/ση Συντήρησης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΚΤΥΠΩΜΑ
Από το πρωτότυπο.....
Αθήνα..... 29/7/11.....