


13 ΟΚΤ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 17 /10/2011

Αριθ. Πρωτ. Β-2797

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαραΐδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση.
ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 21696/24-8-2011

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. ΥΠΑ/Δ13/Α/1724/2011 ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με το οποίο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το υπ' αριθμ. 21696/24-8-2011 ερώτημα του Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Οι εγκαταστάσεις της Αεροναυτιλίας, και στη συγκεκριμένη περίπτωση το RADAR Ηρακλείου στη θέση «Δύο Αοράκια», αποτελούν κρίσιμα στοιχεία του δικτύου Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και τα προβλήματα-βλάβες που κατά καιρούς παρουσιάζονται στη λειτουργία των συστημάτων του Αερολιμένα (οθόνες RADAR), αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά από τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας που υπηρετούν στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου.

Όσον αφορά στην επίλυση του προβλήματος της υποκλοπής του ρεύματος, καθώς και της απρόσκοπτης πρόσβασης στο χώρο των εγκαταστάσεων του RADAR, παρότι εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της ΥΠΑ, καθόσον τα καταγγελλόμενα λαμβάνουν χώρα σε κολώνα της ΔΕΗ εκτός των εγκαταστάσεων του ραντάρ, ο Αερολιμένας Ηρακλείου με πρωτοβουλία του και σε στενή συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και τη ΔΕΗ έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την εύρεση οριστικής λύσης, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση
Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη

Ακριβές Αντίγραφο
Στ. Σμαραΐδου



2.Υπουργείο Εσωτερικών

Γραφείο Υπουργού

3.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Γραφείο Υπουργού

4.Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας

και Κλιματικής Αλλαγής

Γραφείο Υπουργού

Εσωτερική διανομή

1.Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Υφυπουργού