



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Αθήνα, 2-5-2013

Αρ. Πρωτ.: Δ10/Γ/Φ.ΑΤ./8029/1310

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες:Κ. Γεωργουλάκης
Τηλ. : 210 6969333
Fax : 210 6969346
e-mail:
georgoulakisc@eka.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: : 1. Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

2. Βουλευτή κ. Χρ. Καραγιαννίδη
(δια της Βουλής)

ΚΟΙΝ.: ΥΠΕΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι, Τ.Κ.115 23

(σχετ. 1301/Β/15/15.4.2013)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση και ΑΚΕ του Βουλευτή κ. Χρ. Καραγιαννίδη

Σχετ.: Η Ερώτηση και ΑΚΕ με αριθμό πρωτοκόλλου 9625/894/12.4.2013

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και ΑΚΕ, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Το Σάββατο 6.4.2013 και περί ώρα 13.00 συνέβη θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σε λατομείο μαρμάρων της εταιρείας Ι. ΜΠΥΡΟΣ - Κ. ΠΑΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, στην περιοχή Πύργων Δράμας.

2. Η Αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, εν προκειμένω, η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (ΕΜΒΕ), ενημερώθηκε τόσο από την εταιρεία όσο και από το Αστυνομικό Τμήμα Προσοτσάνης και διενήργησε αυτοψία τη Δευτέρα 8.4.2013. Μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης των μηχανικών της ΕΜΒΕ, οι οποίοι πραγματοποίησαν τον έλεγχο και από την οποία θα προκύπτει η κατανομή των ευθυνών προς κάθε κατεύθυνση, θα ακολουθήσει η διαβίβασή της εν λόγω έκθεσης στην αρμόδια Εισαγγελία.

3. Για το υπόψη λατομείο μαρμάρων, στο οποίο συνέβη το ατύχημα, έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της λατομικής νομοθεσίας, η υπ. αριθμ. 671/24.3.2004 άδεια εκμετάλλευσης, 15ετούς ισχύος. Ο τελευταίος προληπτικός έλεγχος, στο ανωτέρω λατομείο, πραγματοποιήθηκε τέλος του 2010 και δόθηκαν σχετικές εντολές. Επίσης, από την ανωτέρω επιχείρηση έχει υποβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κανονισμού

Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ο απαιτούμενος Κανονισμός Μέτρων Ασφάλειας – Προστασίας Συρματοκοπών, ο οποίος εγκρίθηκε από την αρμόδια Δ/νση Λατομείων του ΥΠΕΚΑ. Επιπλέον, έχει συνταχθεί από την επιχείρηση και το απαιτούμενο έγγραφο Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

4. Το ΥΠΕΚΑ θα επιδιώξει την ενδυνάμωση, τόσο σε έμπυχο υλικό, όσο και σε εξοπλισμό, των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων προκειμένου να διενεργούνται τακτικότεροι και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι, με σκοπό την ορθολογική λειτουργία των μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων, τη βελτίωση του επιπέδου υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις αντίστοιχες δραστηριότητες στο περιβάλλον.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υφυπουργού κ. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Μαθιουδάκη
- Δ.10/ Τμήμα. Γ (3)
- ΕΜΒΕ

RECEIVED
JAN 10 1960
U.S. DEPARTMENT OF
THE ARMY
WASHINGTON, D.C.