



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υφυπουργός

Αθήνα 14/3/ 2014

Αρ.Πρωτ:2708 β

14 ΜΑΡ. 2014

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.

- Γιάννη Δημαρά

- Γαβριήλ Αβραμίδη

2. Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
(με αντίγραφο της Ερώτησης) ✓

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 6459/20-02-2014 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 6459/20-02-2014 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδη, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ3/Α/οικ.4091/5-3-14 έγγραφο Δ/σης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών/ΥΠΕΚΑ, το υπ' αριθμ. πρωτ.527/25-2-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 161135/26-2-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου/ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης.

Συνημμένα:

- Το με α.π. Δ3/Α/οικ.4091/5-3-14 έγγραφο Δ/σης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών /ΥΠΕΚΑ (σελ.2)
- Το με α.π.527/25-2-14 έγγραφο ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)
- Το με α.π. 161135/26-2-14 έγγραφο ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ (σελ.1)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 4

Σύνολο Σελίδων: 5

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Τμήμα Α'



Αθήνα, 05 Μαρτίου 2014
Αρ. Πρωτ.: Δ3/Α/οικ.4091

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες : Σ. Τσιαντούλας
Τηλ. : 210-6969409
Fax : 210-6969402
E-mail : egatpetrel@eka.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Δ/ση Οργάνωσης Δ15 V
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 6459/20-02-2014 Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές Ι. Δημαράς και Γ. Αβραμίδης.

Σε απάντηση της 6459/20-02-2014 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές Ιωάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδη, και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Υπηρεσία ενημερώθηκε για το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον αεριοποιητή 31-R-003 της Μονάδας 32 των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας των ΕΛΠΕ, με το οικ.405/2014/03-02-2014 (Α.Π. ΥΠΕΚΑ 2119/04-02-2014) έγγραφο του ΚΕ.Π.Ε.Κ Δυτ. Αττικής και Πελοποννήσου.

Στις 5-2-2014, η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο προς τα ΕΛΠΕ, ζητώντας διευκρινίσεις και στοιχεία επί του θέματος, και την ίδια ημέρα, κλιμάκιό της πραγματοποίησε αυτοψία στην ανωτέρω εγκατάσταση και ειδικότερα στην ανωτέρω μονάδα. Διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε εφαρμόσει τεχνικές αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος, ήτοι εφαρμογή εξωτερικής ψύξης του κελύφους και παρακολούθηση της θερμοκρασίας σε 24ωρη βάση με μόνιμη εγκατάσταση τοπικών θερμοστοιχείων και χρήση θερμοκαμερών.

Εν συνεχεία, τα ΕΛΠΕ γνωστοποίησαν στο ΥΠΕΚΑ (Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος) τα ακόλουθα:

- Από τις πραγματοποιηθείσες μετρήσεις, το μέταλλο στην περιοχή της παραμόρφωσης είναι και λειτουργεί εντός των ορίων σχεδιασμού του.
- Με την υποστήριξη του βασικού σχεδιαστή και του κατασκευαστή της υπόψη μονάδας, έχει επιβεβαιωθεί η ορθότητα των μέτρων που ελήφθησαν.
- Σε περίπτωση προβλήματος σχετικά με τη θερμοκρασία του μετάλλου, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης διακοπής της λειτουργίας του αεριοποιητή.
- Σε κάθε περίπτωση, για την οριστική επίλυση του προβλήματος, η εταιρεία προγραμματίζει το σταμάτημα της μονάδας την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου 2014.
- Το σενάριο της θραύσης στο δοχείο του αεριοποιητή δεν είναι δυσμενές κατά SEVEZO, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά της εγκατάστασης, διότι η πίεση στο



δοχείο είναι χαμηλή (2,5bar) και το περιεχόμενο δεν είναι τοξικό. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει θέμα περιβαλλοντικό και δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Στη συνέχεια η εταιρεία υπέβαλε, στα πλαίσια αντίστοιχου αιτήματος της Υπηρεσίας, την τεχνική έκθεση της Exxon Mobil, που σχεδίασε την εν λόγω μονάδα, στην οποία αναφέρεται συμπερασματικά ότι: "Πληρούνται όλα τα κριτήρια για να επιτρέψουν τη συνέχιση της λειτουργίας μέχρι το επόμενο σταμάτημα, με την προϋπόθεση ότι οι θερμοκρασίες του μεταλλικού κελύφους παραμένουν χαμηλότερες της θερμοκρασίας σχεδιασμού των 343 °C με χρήση αποτελεσματικής εξωτερικής ψύξης".

Επιπλέον, στα ίδια πλαίσια, υπέβαλε έκθεση που εκπόνησε το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου εξετάζονται οι επιπτώσεις δυσμενών σεναρίων διαρροής επικίνδυνων αερίων, κατά το άρθρο 3 της ΚΥΑ 12044/613/2007 (SEVESO), του περιεχομένου του αεριοποιητή. Στην ως άνω έκθεση αναφέρεται συμπερασματικά ότι: " α. Σε κανένα από τα εξετασθέντα σενάρια δεν δημιουργούνται ζώνες επιπτώσεων από διαρροή επικίνδυνων αερίων μετά από ρήξη του κελύφους του αεριοποιητή R-003, στους ανθρώπους εκτός του διυλιστηρίου αλλά και εντός του διυλιστηρίου στο επίπεδο του εδάφους και β. Επίσης, σε κανένα από τα εξετασθέντα σενάρια διαφυγής αερίων δεν προκύπτουν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα στο γειτονικό και κρίσιμο εξοπλισμό του αεριοποιητή R-003, αλλά και εκτός της εγκατάστασης".

Επίσης η εταιρεία ενημέρωσε εκ νέου, εγγράφως, ότι η προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας της μονάδας λαμβάνει χώρα την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου 2014.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Καλή Περδίου

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Δ3/Α (4)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

OK
15
9C



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Ταχ.Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ.Κώδικας: 112 51
TELEFAX : 210 8647008
Πληροφορίες: Π. Ξένου

Αθήνα, 26 / 2 / 2014

Αριθ. πρωτ.: 161135

ΥΠΕΚΑ

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Αμαλιάδος 17
115 23 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 6459/20.2.14 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη σχετικά με προβλήματα λειτουργίας των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΣΧΕΤ: α) Η υπ' αρ. 6459/20.2.14 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη (α.π. Δ/σης ΕΑΡΘ 160757/10.2.14).
β) Η υπ' αρ. 146393/3.6.08 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του διυλιστηρίου.
γ) Το υπ' αρ. 160696/13.2.14 έγγραφό μας.

Απαντώντας στην (α) σχετική ερώτηση και περιοριζόμενοι σε θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η υποχρέωση της εταιρείας για ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, κατ' εφαρμογή του όρου 8.5 της (β) σχετικής ΑΕΠΟ, αφορά σε περιπτώσεις βλάβης του εξοπλισμού αντιρρύπανσης και όχι βλάβης/δυσλειτουργίας του παραγωγικού εξοπλισμού/παραγωγικών μονάδων του διυλιστηρίου.
2. Οι ΑΕΠΟ σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, δεν καλύπτουν θέματα επικινδυνότητας και ασφάλειας της εγκατάστασης, τα οποία ρυθμίζονται βάσει των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 12044/613/07-ΦΕΚ 376/Β), όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ν. ΜΑΝΑΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Δ/ση Ε.Α.Ρ.Θ.
- Τμήμα Βιομηχανιών
- Π. Ξένου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας :Αδιαβάθμητο
Αθήνα, 25-02-2014

Αριθ. Πρωτ. 527

Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον


Ταχ. Δ/ση :Α. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας :115 23
Πληροφορίες :Β. Βαγγελινός
Αρ. Τηλεφώνου :210 870 1887
Αρ. Τηλεομοιοτ. :210 870 1883
Ηλεκτρον. Δ/ση :v.vaggelinos@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα
(αποστολή με φαξ: 210 64 29 137
και email: vouli1@prv.ypeka.gr)

- Θέμα:** Απάντηση σε Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδη με θέμα: «Πολλαπλά προβλήματα στο Διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα;».
- Σχετ.** Το Α.Π. 2708/Β/173/24-02-2014 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. 527/24-02-2014 του ΤΝΕ της ΕΥΕΠ) με το οποίο διαβιβάστηκε η Α.Π. 6459/20-02-2014 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδη.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και όσον αφορά στις αρμοδιότητες της ΕΥΕΠ, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στις 10-12-2013 στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ την Ελευσίνα και είναι προγενέστερη του περιστατικού παραμόρφωσης του αντιδραστήρα. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'/2001). Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, η ΕΥΕΠ θα συντάξει Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης την οποία θα αποστείλει στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών και θα εισηγηθεί την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Τομεάρχης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ. Κοτίνη
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ