



29 Ιουλ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 29.7.2014
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./66

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Χρήστο Παππά
2. Υπουργείο Τουρισμού
3. Υπουργείο Εσωτερικών

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1133/16.7.2014 Ερώτηση με θέμα: «Καταρρέει η οικία της Αφροδίτης Βραζέλη στα Γιάννενα»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1133/16.7.2014 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Χρήστου Παππά και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το κτήριο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης, καθώς και ζώνη προστασίας 20 μέτρων γύρω από το κτήριο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/1950 «Περί ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης» με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/49936/2543/27-09-1984 (ΦΕΚ 807/Β/14-11-1984) και προστατεύεται στο εξής από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (άρθρο 73 παρ.10) «Για την προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει επίσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Πρόκειται για πολύ ενδιαφέρον δείγμα αρχιτεκτονικής του τέλους του 19^{ου} αιώνα στην πόλη των Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας Αφροδίτης Βραζέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3028/2002 «Ο κύριος ή ο νομέας μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Νεωτέρων & Σύγχρονων Μνημείων».

Στην ΔΑΝΣΜ δεν έχει υποβληθεί για έγκριση, μέχρι σήμερα, καμία μελέτη αποκατάστασης και αξιοποίησης του κτηρίου από τους ιδιοκτήτες του, όπως προβλέπεται από το Ν. 3028/2002.

Η Υπηρεσία Νεωτέρων μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου επανειλημμένως, μέχρι σήμερα, έχει διαθέσει επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό για την επίλυση κτιριακών προβλημάτων, την εκτέλεση εργασιών στερέωσης, καθαρισμού του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου και συγκεκριμένα:

✓

Από το εργατοτεχνικό προσωπικό της ΥΝΜΤΕ Ηπείρου (πρώην 6^η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων) το 1994 έγινε προσωρινή τοποθέτηση χαλυβδόφυλλων στην στέγη, για στεγάνωση της στέγης και αποτροπή εισροής ομβρίων στις περιμετρικές τοιχοποιίες και στο εσωτερικό της οικίας ώστε να μην ερειπωθεί.

Το 2008, η ΥΝΜΤΕ Ηπείρου προέβη στην τοποθέτηση προσωρινής περίφραξης σε τμήμα της πλατείας για προστασία των διερχομένων, λόγω ετοιμορροπίας του εξώστη και πρόσφατα τοποθετήθηκαν μεταλλικά κιγκλιδώματα στα ανοίγματα του ισογείου ώστε να μην εισέρχονται, μη αρμόδια άτομα, εντός της οικίας.

Εσωτερική Διανομή:

1. ΔΙΝΕΣΑΚ
2. ΔΑΝΣΜ
3. ΥΝΜΤΕ Ηπείρου

