



ΕΡΩΤΗΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ
Βουλευτής Β' ΑΘΗΝΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	1014
Ημερομηνία καταθέσεως	28/8/8

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την πτώση του αεροσκάφους της Π.Α και τον θάνατο του Έλληνα πιλότου»

Το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στην περιοχή της Λακωνίας και κόστισε τη ζωή του Έλληνα επισμηναγού Νικολάου Βασιλείου βύθισε στο πένθος τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Το διθέσιο αεροσκάφος τύπου T-2 Buckeye άνηκε στην 120ΠΕΑ (Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος) και εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε τη ζωή του συγκυβερνήτη του αεροσκάφους ο οποίος κατάφερε να σωθεί. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι τα εν λόγω εκπαιδευτικά αεροσκάφη έχουν ήδη κλείσει 40 έτη από την κατασκευή τους και η Π.Α τα είχε προμηθευτεί από το 1976. Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές ότι τα εν λόγω αεροσκάφη είναι «υπέργηρα».

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

- 1) Ποια τα αίτια της μοιραίας πτώσης που στοίχισε τη ζωή του Επισμηναγού Νικόλαου Βασιλείου;
- 2) Είχαν γίνει όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι πριν την πτήση του συγκεκριμένου αεροσκάφους;



ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Βουλή των Ελλήνων | Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3707963 - 60

3) Γιατί δεν έχουν αντικατασταθεί τα T-2 Buckeye με εκπαιδευτικά αεροσκάφη νέου τύπου ώστε να ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο οιασδήποτε μηχανικής βλάβης και να εξασφαλίζεται η ζωή των πιλότων;

Αθήνα, 28/08/2018

Ο ερωτών Βουλευτής

Γεώργιος Γερμενής

Βουλευτής Β' Αθηνών

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ