



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Θέμα: Για την αποκατάσταση και αναβάθμιση των υποδομών της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Το κτίριο της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα λόγω γήρανσης και φθοράς. Η αποκατάσταση και αναβάθμιση των υποδομών είναι απαραίτητη, καθώς, μεταξύ άλλων, φαινόμενα όπως οι ενανθρακώσεις του εμφανούς σκυροδέματος, θέτουν σε κίνδυνο τη δομική σταθερότητα του κτιρίου, το οποίο εγκυμονεί έναν διαρκώς αυξανόμενο κίνδυνο στατικότητας του κτιρίου και των σε αυτό ευρισκομένων.

Το τμήμα της βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής, που βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου διαχρονικά καλείται να αντιμετωπίσει έντονα προβλήματα υγρασίας κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, έπειτα από βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα, από την έντονη εισροή υδάτων στον χώρο της βιβλιοθήκης έχουν διαβρωθεί οι ξύλινες βιβλιοθήκες με αποτέλεσμα να κινδυνεύει το σπάνιο συγγραφικό υλικό που φυλάσσεται στον χώρο. Στο αίθριο, που υπάρχει στον εξωτερικό χώρο της βιβλιοθήκης, καταλήγουν τα όμβρια ύδατα από το δώμα του κτιρίου, χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη κλίση προς τα φρεάτια υδροσυλλογής και ως εκ τούτου το νερό εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο. Επίσης, η έλλειψη στεγανοποίησης έχει δημιουργήσει τοπικά υγρασία σε τοιχοποιίες.

Ένα άλλο σοβαρότατο θέμα, που άπτεται της υγιεινής των φοιτητριών και των φοιτητών αλλά και της απρόσκοπτης λειτουργίας του κτιρίου, αποτελεί η αποχέτευση και η υδραυλική εγκατάσταση των χώρων υγιεινής.

Στις τουαλέτες, λόγω της παλαιότητας της υδραυλικής εγκατάστασης έχουν παρατηρηθεί προβλήματα υγρασίας με αποτέλεσμα την αποκόλληση πλακιδίων επενδύσεως τοίχων. Τα περισσότερα είδη υγιεινής είναι εκτός λειτουργίας και υπάρχει ελλιπής εξυπηρέτηση του κοινού.

Επίσης, στο κτίριο παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα εμφάνισης υγρασίας με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί φθορά οι σοβάδες. Παράλληλα, η υγρασία έχει εισχωρήσει και στο εσωτερικό του κτιρίου με ανάλογα προβλήματα. Η Θεολογική Σχολή διαθέτει τρία αμφιθέατρα. Τα δάπεδα, τα έδρανα και τα καθίσματα των αμφιθεάτρων έχουν υποστεί σοβαρές και ανεπανόρθωτες ζημιές.

Τέλος, υπάρχουν προβλήματα, καθώς δεν έχουν προχωρήσει με ευθύνη του κράτους, σημαντικές εργασίες, όπως ο έλεγχος της λειτουργικότητας του κεντρικού συστήματος πυρασφάλειας του κτιρίου. Ενώ παραμένουν σημαντικές ελλείψεις, όπως ο μη επαρκής κλιματισμός των χώρων τους θερινούς μήνες και η θέρμανση το χειμώνα.

Με βάση τα παραπάνω, **ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός**, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση, ώστε να προχωρήσουν όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι και εργασίες για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του κτιρίου, με ευθύνη του κράτους, χωρίς ΣΔΙΤ και εταιρίες, ώστε να είναι οι εγκαταστάσεις της θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ασφαλείς και σύγχρονες.

Οι Βουλευτές
Κτενά Αφροδίτη
Αμπατιέλος Νίκος
Γκιόκας Γιάννης
Δάγκα Βιβή
Διγενή Σεμίνα
Κανέλλη Λιάνα
Κατσώτης Χρήστος
Μανωλάκου Διαμάντω
Τσοκάνης Χρήστος