



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

**Προς τους Υπουργούς
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Εσωτερικών**

ΘΕΜΑ: Ζητήματα λειτουργίας και ανάγκη αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Ερεσό Λέσβου.

Σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην Ερεσό Λέσβου αναδεικνύονται σε πρόσφατη καταγγελία, που συνυπογράφουν περισσότεροι από 200 κάτοικοι της περιοχής, καθώς και οι δύο μεγαλύτεροι σύλλογοι της Ερεσού, ο Σύλλογος των Απανταχού Ερεσίων «Ο Θεόφραστος» και η «Πρωτοβουλία Ερεσού – Περιβαλλοντικός και Κοινωνικός Σύλλογος».

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην καταγγελία, η υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και επιμέρους τμήματα του δικτύου αποχέτευσης παρουσιάζουν προβλήματα λειτουργίας και συντήρησης, που είναι εντονότερα κατά τους μήνες αυξημένης πληθυσμιακής και τουριστικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον χείμαρρο Καρασάρη, που διέρχεται από κατοικημένες περιοχές της Ερεσού και συνδέεται με τον Ψαροπόταμο και την παράκτια ζώνη. Υποστηρίζεται ότι σε τμήματα της κοίτης παρατηρούνται σημεία συγκέντρωσης και παραμονής υδάτων ενώ καταγράφονται οσμές και συνθήκες που προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Παράλληλα, γίνεται λόγος για περιστατικά υπερχειλίσεων από αντλιοστάσια του δικτύου, με αποτέλεσμα λύματα να καταλήγουν στο περιβάλλον.

Τα παραπάνω εγείρουν ζητήματα σχετικά με την επάρκεια και την ασφαλή λειτουργία των υποδομών αποχέτευσης, τη συμμόρφωση της εγκατάστασης με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, καθώς και την προστασία των επιφανειακών και παράκτιων υδάτων της περιοχής.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι εκτός από την εύλογη ανησυχία για θέματα δημόσιας υγείας, τα ως άνω αποκτούν ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία λόγω του καθεστώτος προστασίας της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΦΥΠΕΚΑ, ο Ψαροπόταμος (Y411LES028) καταγράφεται εντός των προστατευόμενων περιοχών GR4110003 και GR4110010, ενώ ο υγρότοπος «Σκάλα Ερεσού – Ψαροποταμός» περιλαμβάνεται στην καταγραφή των υγροτόπων της περιοχής.

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, τίθεται ζήτημα ως προς τη διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου των επεξεργασμένων λυμάτων, καθώς υποστηρίζεται ότι η σχετική διαδικασία δεν πραγματοποιείται με τρόπο που να διασφαλίζει επαρκή ανεξαρτησία μεταξύ της λειτουργίας της εγκατάστασης και του ελέγχου των αποτελεσμάτων της.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτώνται, κατ' αρμοδιότητα, οι κ.κ. Υπουργοί:

- 1. Έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατοι έλεγχοι και δειγματοληψίες στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Ερεσού, στον χείμαρρο Καρασάρη και στον Ψαροπόταμο και, εφόσον ναι, ποια ήταν τα αποτελέσματα και διαπιστώθηκαν τυχόν υπερβάσεις των προβλεπόμενων ορίων;**
- 2. Ποια είναι η κατάσταση λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης και του δικτύου αποχέτευσης της Ερεσού; Έχουν καταγραφεί βλάβες, υπερχειλίσσεις ή άλλα περιστατικά δυσλειτουργίας και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους;**
- 3. Έχουν αξιολογηθεί οι τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της εγκατάστασης, δεδομένου ότι ο Ψαροπόταμος βρίσκεται εντός των προστατευόμενων περιοχών; Ποια μέτρα προβλέπονται για την προστασία του υγροτόπου και της ευρύτερης περιοχής;**

4. Υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την επισκευή, αναβάθμιση ή εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης και των αντλιοστασίων της Ερεσού; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και από ποιους πόρους θα χρηματοδοτηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη)